



Informe de Responsabilidad Ambiental

Informe de Responsabilidad N

XXXIIIX-2017

Periodo del Informe: abril-mayo-junio 2017

Proyecto Geotérmico Las Pailas

Ubicación: Provincia: Guanacaste, Cantón: Liberia, Distrito: Curubandé

Nº de Expediente: 0788-2004-SETENA

Responsable Ambiental

Biól. Farrel Ruiz Pacheco

Inscrito en SETENA bajo el Registro 156-2009 con vencimiento al 13 de octubre del 2017 Teléfono: 2000-4491. Fax: 2690-4419

Responsable Ambiental

Ing, Jorge E, Valverde B. Apoderado General Apoderado General Sin Limite de Suma" "Por poder otorgado según documento adjunto.

Julio 2017

Índice de Contenido

1.	CONTENIDO	1
a	. Introducción	1
b	. Plan de Gestión Ambiental	1
	Medida U2P Nº1. Educación Ambiental	2
	Medida U2P №2. Gestión de Residuos.	
	Medida U2P №3. Paisaje	
	Medida U2P №4. Calidad del aire, emisión de gases por combustión de hidrocarburos en motores.	
	Medida U2P Nº5. Calidad del aire, emisiones de gases no condensables pruebas de pozos	
	casa de máquinas y operación de campo	
	Medida U2P №7. Efectos sobre la salud de las personas producto de la emisión de gases i	
	condensables, principalmente el H2S.	
	Medida U2P Nº8. Sólidos en suspensión en el aire	
	Medida U2P №9. Ruido Natural, generado por circulación de vehículos u operación de	10
	maquinaria	16
	Medida U2P Nº10. Ruido Natural, salud en las personas.	
	Medida U2P №11. Generación de ruido	
	Medida U2P №12. Aguas superficiales, combustibles y lubricantes en Plataformas	
	Medida U2P Nº13. Aguas superficiales, fluidos geotérmicos	
	Medida U2P № 14. Efecto sobre la salud de las personas	
	Medida U2P Nº 15. Flora, eliminación de vegetación	
	Medida U2P № 16. Efectos sobre la Fauna	
	Medida U2P № 17. Calidad de aguas de escorrentía superficial	
	Medida U2P № 17. Calidad de aguas de escorrentia superficial	
	·	
	Medida U2P № 19. Residuos, aceites y combustibles.	
	Medida U2P № 20. Cambio superficial de suelo	
	,	
	Medida U2P № 22. Ecosistemas flora.	
	Medida U2P Nº 23. Flora, reducción de cobertura de bosques	
	Medida U2P № 24. Flora, pastizal arbolado.	
	Medida U2P N°25. Alteración a la fauna silvestre.	
	Medida U2P N°26. Ictiofauna, Macroinvertebrados Acuáticos, Anfibios y Reptiles	
	Medida U2P N°27. Ictiofauna, Macroinvertebrados Acuáticos y Herpetofauna	
	Medida U2P N°28 Fauna, distorsión del comportamiento por modificación del hábitat	. 62
	Medida U2P N° 29. Ornitofauna y Mastofauna, Alteración del hábitat por eliminación de	72
	cobertura vegetal	
	Medida U2P N°30. Ornitofauna y Mastofauna, cambios en la diversidad.	
	Medida U2P № 31. Ornitofauna y Mastofauna, modificación de hábitos alimenticios	. 89
	Medida U2P N°32 Ornitofauna y Mastofauna, mortalidad de aves y mamíferos por	0.3
	electrocución	. 92
	Medida U2P N°33. Herpetofauna, Ornitofauna, Mastofauna e Insectos, afectación por	0.4
	luminarias	
	Medida U2P N°34 Patrimonio, sitios arqueológicos.	
	Medida U2P № 35. Componente escombreras	. 96

Medida U2P № 36. Servicios Básicos, agua potable para consumo humar	10 98
Medida U2P № 37. Condiciones de trabajo, Salud Ocupacional	99
Medida U2P N°38. Social, alteración de la cotidianidad de las Comunidad	es 107
Medida U2P N°39. Social, percepción local	
Medida U2P N°40. Social, Seguridad vial	110
Medida U2P Nº41. Social, actividad turística	111
Medida U2P № 42. Paisaje, inserción de Obras	111
c. Otros datos específicos	112
ESTADO DE AVANCE CONSTRUCTIVO.	112
Planta de Generación de Electricidad	112
Plazoletas de Perforación	114
Tuberías de trasiego de fluidos Geotérmicos	114
Estaciones de Separación	114
Sistema de Refrigeración en Frío	114
Laguna 4	115
Laguna 2	115
En la laguna 2 se termina con la construcción de la fosa de bypass (Figura 1	40) 115
Laguna 3	115
Sobreflujo TE Pailas II TE Pailas I	116
Tubería de polietileno para reinyección de lagunas	116
Escombrera	116
Subestación	117
Línea de Transmisión	117
Edificios Administrativos CSRG	118
2. NO CONFORMIDADES	118
3. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL PERIODO ANTERIOR	118
4. NUEVAS RECOMENDACIONES	118
5 ANEXOS	119

Índice de Figuras

Figura 1. Capaciones a brigadistas en el I trimestre 2017	3
Figura 2. Brigada integral del CSRG	4
Figura 3. Lista de firmas de colaboradores que participaron en charlas de gestión ambiental	
Figura 4. Recipientes utilizados en la clasificación de residuos en PGP-51, PGP-82 y PGP-6	
Figura 5. Guía práctica para separación de residuos.	
Figura 6. Uso de toallas absorbentes en trampas para aguas oleaginosas en PGP-51	
Figura 7. Uso de toallas absorbentes en trampas para aguas oleaginosas en PGP-82	
Figura 8. Uso de toallas absorbentes en trampas para aguas oleaginosas en PGP-63	7
Figura 9. Vehículos y equipos en mantenimiento.	
Figura 10. Reporte de mantenimiento de vehículos del CSRG	g
Figura 11. Vista panorámica PLP-11, PGP-51.	9
Figura 12. Vista panorámica PLP-12, PGP-82.	10
Figura 13. Vista panorámica PLP-13, PGP-63.	10
Figura 14. Vehículos utilizados para logística del personal en las perforadoras National, Care	dwell y
Kpem	11
Figura 15. Sistemas de escape de perforadoras National, Cardwell y Kpem	12
Figura 16. Monitoreo de la calidad de Iluvias PG Pailas	14
Figura 17. Algunos de los detectores fijos con sistema de alarmas audibles de H ₂ S y CO ₂	15
Figura 18. Detectores de gases portátiles en equipos de perforación Cardwell y Kpem	15
Figura 19. Simulacro de escape de gases.	16
Figura 20. Registros de monitoreo de ruido en zonas pobladas cercanas al AP	20
Figura 21. Volumen de residuos manejados mensualmente en este año 2017	21
Figura 22. Despacho de residuos a disposición final	
Figura 23. Lagunas almacenamiento de fluidos geotérmicos y de perforación en PLP-11, PL	.P-12 y
PLP-13	
Figura 24. Registros relacionados a pH, Cl y conductividad en aguas del AP	
Figura 25.Reporte operacional en plazoletas de perforación	
Figura 26. Sitios rotulados para agua potable y no potable	25
Figura 27. Rodajes de árboles plantados (izquierda) y aplicación de abono granulado 10-30-	
(derecha).	
Figura 28. Traslado de árboles del vivero forestal del ICE ubicado en Tronadora de Tilarán h	
Proyecto Geotérmico Las Pailas. Mayo 2017.	
Figura 29. Dispositivos para escape de fauna en plazoletas de perforación	
Figura 30. Escalas de temperatura de color expresada en grados kelvin	
Figura 31. Sistemas de iluminación en perforadora Cardwell KB-700.	
Figura 32. Sedimentador en el Proyecto Geotérmico Las Pailas II.	
Figura 33. Registros de análisis químicos de las aguas	
Figura 34. Registros de análisis químicos de las aguas	
Figura 35. Capacitación en Gestión Integral de Residuos a personal de Control de Calidad	
Figura 36. Colocación y rotulación de recipientes en el Taller Mecánico	
Figura 37. Fuentes de generación de los residuos generados durante el trimestre	
Figura 38. Residuos ingresados al Centro de Acopio durante el II trimestre.	
Figura 39. Proceso de entrega de residuos a gestores autorizados.	
Figura 40. Elaboración de Compost con residuos orgánicos.	
Figura 41. Limpieza y mantenimiento del STAR del Campamento.	38

Figura 42. Muestreo de aguas residuales y resultados de análisis de laboratorio de las aguas	
residuales del Campamento de Curubandé	39
Figura 43. Permiso sanitario de funcionamiento del centro de acopio	39
Figura 44. Gestor de residuos autorizado por el Ministerio de Salud	40
Figura 45. Capacitación de atención de derrames al Departamento de Maquinaria	40
Figura 46. Simulacro de atención de derrames en Casa Maquinas II	41
Figura 47. Charla de Inducción de Gestión Ambiental a contratistas	41
Figura 48. Atención de derrame en el camino acceso de Casa Maquinas II	
Figura 49. Registro de Inspección realizada a un autobús	
Figura 50. Retiro de Residuos Peligrosos por un Gestor autorizado	
Figura 51. Resolución para ampliación del volumen de corta para el permiso forestal ligado a	
obras complementarias.	
Figura 52. Árboles talados en la ruta de la Línea de transmisión del Proyecto Geotérmico Las	
Pailas Unidad II.	
Figura 53. Foto área de la servidumbre de la Línea de Transmisión del Proyecto Geotérmico	
Unidad II.	
Figura 54. Sitios para el monitoreo de calidad de agua, Río Colorado y Río Colorado-LT	
Figura 55. Mediciones directas de parámetros físico químicos para calidad de cuerpos de agu	
PG Las Pailas II, abril 2017.	
Figura 56. Recolecta de macroinvertebrados. Abril 2017.	
Figura 57. Cantidad de individuos de macroinvertebrados por sitios de monitoreo	
Figura 58. Larva de <i>Leptonema</i> y Ninfa de <i>Anacroneuria</i> géneros más comunes en abril 2017	
Figura 59. Monitoreo de peces con técnica de electro-pesca en cuerpos de agua del Proyecto	
Geotérmico Ampliación Las Pailas. Abril, 2017.	
Figura 60. Cantidad de individuos por especies de peces identificadas, abril 2017	
Figura 61. Cantidad de individuos por especie en cada uno de los sitios de monitoreo de calic	
agua	
Figura 62. Cantidad de individuos por especie en 2015, 2016 y ambos trimestres 2017	
Figura 63. Plan de Mantenimiento de Sedimentadores.	
Figura 64. Inspección de sedimentadores en junio 2017.	
Figura 65. Áreas para almacenamiento de sustancias peligrosas en perforadoras	
Figura 66. Registros monitoreo químico de las aguas	
Figura 67. Nota emitida por el Centro de Rescate las Pumas donde exponen las condiciones	
brindar el servicio médico solicitado.	-
Figura 68. Nota emitida por la Unidad de Biología donde se solicita al Centro de Rescate Las	
Pumas los servicios médicos veterinarios.	
Figura 69. Presencia del personal de Biología durante corta forestal y movimientos de tierra e	
sitios de torre para la LT, abril 2017	
Figura 70. Rescate de un ave en la Casa de Máquinas. Junio, 2017.	
Figura 71. Rescates de serpiente no venenosa (<i>Erythrolamprus bizona</i>) en camper de topogra	
cantidad de animales rescatados según grupo faunístico.	
Figura 72. Entrega de pichones de palomas al Centro de Rescate Las Pumas.	
Figura 73. Transecto ubicado en zona de charral	
Figura 74. Transecto ubicado en zona de parche de bosque	
Figura 75. Transecto ubicado en zona de bosque	
Figura 76. Transecto ubicado en la Quebrada El Yugo	
Figura 77. Ubicación de los transectos para el monitoreo de reptiles dentro del AP del PG Las	
Pailas II	
Figura 78. Transecto para el monitoreo nocturno de anfibios dentro del AP del PG Las Pailas	
TRADIA TV. TRADSCON DAIA CHUNINICO NOGUNIO UC ANNOUS UCHIN UCLAL UCLEUTAS ENIAS	11

-	Cantidad de individuos registrados en los transectos de monitoreo, II Trimestre, 2017. 6	
_	Avistamiento de <i>D. rufioculis</i> durante monitoreo nocturno. Mayo, 2017	
•	Charla sobre la extracción ilegal de flora y fauna silvestre al personal del Proyecto, may	
Figura 82.	Mantenimiento a reductor de velocidad ubicado en los accesos a sitios de obra	71
Figura 83.	Rótulos de velocidad máxima instalados dentro del área del Proyecto	72
-	Ubicación de los puntos de conteo para el monitoreo de aves en tres transectos dentro PG Las Pailas II.	
	Registros trimestrales del 2016 y 2017 de cantidades de aves identificadas mediante	
	conteo en transectos de monitoreo.	73
	Monitoreo de aves, junio 2017	
	Transectos para el monitoreo de mamíferos terrestres	
	Colocación de cámaras trampa para monitoreo de mamíferos terrestres. Abril, 2017	
-	Cámaras trampa utilizadas para el monitoreo de mamíferos	
	Registro de Saíno (<i>Pecari tajacu</i>) en monitoreo de mamíferos mediante cámaras tramp	
	7	
Figura 91.	Registro de manigordo (L. pardalis) en monitoreo de mamíferos mediante cámaras pril 2017.	
•	Registro de puma (P. concolor) en monitoreo de mamíferos mediante cámaras trampa,	
-		
Figura 93.	Identificación de rata de campo (T. watsoni) durante monitoreo nocturno de fauna, may	o
-		
Figura 94.	Colocación de trampas Sherman para el monitoreo de ratones	30
Figura 95.	Identificación de S. hirsutus capturado en monitoreo de ratones	31
Figura 96.	Captura del murciélago listado (P. mesoamericanus). Junio, 2017	32
Figura 97.	Indicios de fauna encontrados para determinar rutas de paso de mamíferos terrestres. 8	33
Figura 98.	Ubicación de los pasos subterráneos dentro del Proyecto.	34
	Evidencia del uso de paso subterráneo Nº2 por parte de una pareja de tepezcuintles (C	
	D. Evidencia de un zorro hediondo (Conepatus semistriatus) utilizando el paso	
_	eo Nº1	35
Figura 10 ²	I. Martilla (<i>P. flavus</i>) utilizando uno de los pasos aéreos para fauna arborícola	36
Figura 102	2. Rótulos preventivos sobre la presencia de fauna en la vía	38
Figura 103	3. Mediciones de ruido efectuadas dentro del Proyecto. Mayo, 2017	39
Figura 104	4. Medición de los niveles de ruido en puntos de conteo para monitoreo de aves durante	
mayo 201	7	39
Figura 105	5. Rótulos instalados en el AP PG Pailas	90
Figura 106	6. Charla de Inducción donde se indica la prohibición de alimentar animales	91
Figura 107	7. Cobertura de residuos orgánicos en relleno sanitario	3 1
Figura 108	3. Colocación de Sarán alrededor de la Planta de Compostaje para evitar el ingreso de	
fauna	(92
Figura 109	9. Monitoreo de aves en ruta de LT, mayo 2017	93
Figura 110	D. Identificación de soterrey (T. pleurostictus) durante monitoreo de aves en ruta de Líne	а
de Transm	nisión, junio 20179	93
Figura 11	Colocación de láminas antiescalamiento) 4
Figura 112	2. Sistema de luces instalada en los alrededores de la Casa de Máquinas. Mayo, 2017. 9) 5
Figura 113	3. Luminarias LED) 5
Figura 114	1.Rotulación en el alambrado del sitio funerario Rincón de la Vieja) 6
Figura 115	5. Loza de concreto	96

Figura 116.Taludes recubiertos con Geo-manta en la escombrera 1	97
Figura 117. Avance de recuperación ambiental de la escombrera 1	97
Figura 118. Siembra de semillas de Guanacaste en la Escombrera de la Plazoleta 13	98
Figura 119. Avance Proyecto acueducto Curubandé, Il Trimestre 2017	98
Figura 120. Actividades realizadas, horas de capacitación y colaboradores participantes, segu	undo
trimestre 2017	99
Figura 121. Distribución de capacitaciones por proceso, segundo trimestre 2017	99
Figura 122. Inspecciones planeadas efectuadas y porcentaje de conformidad de aspectos evaluados, se	
trimestre 2017	100
Figura 123. Inspecciones realizadas por proceso, segundo trimestre 2017	100
Figura 124. Reuniones de grupo efectuadas en el II Trimestre del 2017	
Figura 125. Actividades de promoción efectuadas en el II Trimestre del 2017	
Figura 126. Inspecciones de maquinaria alquilada, II Trimestre 2017	
Figura 127. Sistema de Gestión en Seguridad Ocupacional	
Figura 128. Material informativo al personal sobre temas de salud y seguridad	
Figura 129. Hojas de seguridad en perforadoras	
Figura 130. Capacitaciones de trabajo en altura en equipos de perforación	
Figura 131. EPP utilizado por colaboradores	
Figura 132. Equipo para emergencias médicas y extintores en perforadoras	
Figura 133. Prácticas de brigadas realizadas en este periodo.	
Figura 134. Reunión Comunal Curubandé y San Jorge, II Trimestre 2017	
Figura 135. Construcción de aceras, Curubandé, II trimestre 2017.	
Figura 136. Personal contratado por provincia, II Trimestre 2017	
Figura 137. Rótulos informativos en las comunidades de San Jorge y Curubandé	
Figura 138. Reductor de velocidad, ruta de acceso Proyecto.	
Figura 139. Aplicación de abono en los árboles de la pantalla vegetal de la escombrera 1	
Figura 140. Avances de trabajos en el sitio de Casa de Máquinas	
Figura 141. Avance en la cimentación del Turbogenerador.	
Figura 142. Avance en el foso de aspiración.	
Figura 143. Cerramiento PL-15.	
Figura 144. Avance real de Estaciones de separación. ES-02	
Figura 145. Impermeabilización fosa de bypass Laguna 04	
Figura 146. Laguna 02	
Figura 147. Laguna 03	
Figura 148. Colocación de tubería de PEAD.	
Figura 149. Escombrera Pailas I.	
Figura 150. Armado de Torres y armado de postes.	
Figura 151. Vista exterior de la bodega de inflamables en su parte frontal y posterior	
Figura 152. Evidencia de extintor con amarra suelta y ausencia de hojas de seguridad	
Figura 153. Información de seguridad, nomenclarura y extintores	
Figura 154. Vista de la bodega.	
Figura 155. Kits de contención de derrames.	
Figura 156. Vista de la ducha, el canal de drenaje y el tanque de contención de derrames. Vis	
interior de la de la bodega de sustancias inflamables.	
Figura 157. Vista del exterior e interior de la bodega de químicos, los edificios están en buena	
condiciones, no hay derrames.	
Figura 158. Extintores ubicados en el sector de la bodega de químicos. Se está haciendo un o	
nuevo para las hojas de seguridad, los extintores están cargados	-
Tiuevo para ias riojas de seguridad, ios extintores estar Gargados	101

Figura 159. Certificados de calidad, ambiente y riesgos vigentes y gabinete con equipo contra	
incendios en buen estado, con mangueras, pitones y herramientas	. 163
Figura 160. Nuevos recipientes para clasificar sólidos área química y Centro de transferencia d	е
residuos	. 163
Figura 161. Sistema de soda con muros de contención de derrames	. 164
Figura 162. Trampa de aceites de taller 12 de junio, está limpia de aceites	. 164
Figura 163. Listado de hojas de seguridad área química.	. 165
Figura 164. Kit de control de derrames del área química y msds	. 165
Figura 165. Tamiz de gruesos. Se limpia tres veces por día (proyectos)	. 167
Figura 166. Bacterias descomponedoras y tanque desgrasador del comedor de proyectos	. 167
Figura 167. Medidor de DQO y Vista general de planta de tratamiento	. 168
Figura 168. Análisis de agua residual de marzo 2017.	. 169
Figura 169. Monitoreo de fugas de pentano, mayo 2017	. 171
Figura 170. Monitoreo de fugas de pentano, 16 de mayo 2017	. 173
Figura 171. Detector de fugas de H ₂ S.	. 173
Figura 172. Tanque de drenajes de condensado buen estado, 12 de junio del 2017	. 176
Figura 173. Estado de cubiertas aislantes de precalentadores y vaporizadores	. 177
Figura 174. Aislamiento térmico y acústico de la caseta de turbina está en buen estado	. 177
Figura 175. Taludes estabilizados con geo-membranas sintéticas en la Planta Geotérmica Paila	as I,
en buen estado.	. 178
Figura 176. Zonas verdes ubicadas en los alrededores de la Planta Geotérmica Pailas I	. 178
Figura 177. Variación del pH del agua para consumo humano	.179

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Población de perforación capacitada en temas ambientales	2
Cuadro 2. Cronograma de capacitaciones ambientales III y IV trimestre	3
Cuadro 3. Mantenimiento preventivo vehicular	8
Cuadro 4. Registros ambientales en pruebas de producción de pozos geotérmicos	12
Cuadro 5. Registros históricos del monitoreo del pH de las lluvias	13
Cuadro 6. Cronograma de evaluaciones de ruido 2017.	17
Cuadro 7. Informe mensual de niveles de ruido	
Cuadro 8. Monitoreo de niveles ruido en área de proyecto y zonas de influencia	18
Cuadro 9. Especies y cantidad de árboles plantados en el área de proyecto durante el segundo	o
trimestre del 2017	25
Cuadro 10. Residuos del Proyecto despachados por medio de gestores autorizados durante el	Ш
Trimestre 2017	36
Cuadro 11. Residuos despachados por el Centro de Acopio para ser reutilizados por frentes de	Э
trabajo del Proyecto durante el II Trimestre 2017	37
Cuadro 12. Residuos peligrosos ingresados al Centro de Acopio durante el II trimestre 2017	43
Cuadro 13. Residuos peligrosos entregados durante el II trimestre de 2017	
Cuadro 14. Sitios para el monitoreo de calidad de cuerpos de agua asociados al PG Las Pailas	s II.
	47
Cuadro 15. Valores obtenidos en abril del 2017 de análisis fisicoquímico para calidad de cuerp	
de agua del PG Las Pailas II	49
Cuadro 16. Cálculo del Índice Holandés para el monitoreo efectuado en abril del 2017 para cal	idad
de cuerpos de agua del PG Las Pailas II	50
Cuadro 17. Composición taxonómica y numérica de macroinvertebrados acuáticos colectados	en
nueve sitios en el PG Las Pailas II. Abril, 2017	51
Cuadro 18. Valores obtenidos en cada uno de los sitios monitoreados y su nivel de calidad de	agua
según el Índice BMWP-CR. Abril, 2017.	55
Cuadro 19. Comparación del Índice Físico-químico Holandés, Índice Biológico BMWP-CR e IC	A en
nueve sitios de monitoreo, abril 2017	55
Cuadro 20. Charlas impartidas al personal de Proyecto durante el II trimestres del 2017	70
Cuadro 21. Registro de fauna que utiliza los pasos subterráneos y aéreos	87
Cuadro 22. Registro de fuentes de ruido reportadas en monitoreo del efecto del ruido en fauna	90
Cuadro 23. Aspectos inspeccionados por proceso, II Trimestre 2017	100
Cuadro 24. Datos obtenidos en muestreo de ruido, segundo trimestre 2017	103
Cuadro 25. Registros de capacitación en salud y seguridad ocupacional	104
Cuadro 26. Registro de Reuniones Comunales II Trimestre, 2017.	107
Cuadro 27. Charlas Educación Ambiental, público interno, Il Trimestre 2017	109
Cuadro 28. Registro de Charlas de inducción, Il Trimestre 2017	
Cuadro 29. Mediciones de ruido en la Planta Geotérmica Pailas 1 realizadas en el mes de may	/0
del 2017	
Cuadro 30. Capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales	
Cuadro 31. Resultados de monitoreo de fugas de H2S en la Planta Geotérmica Pailas en los m	
enero y mayo 2017	
Cuadro 32. Resultado de análisis de agua potable durante el primer semestre del 2017	

Índice de Anexos

Anexo 1. Comprobante de depósito de Garantía Ambiental	119
Anexo 2. Plan de Gestión Ambiental.	120
Anexo 3. Bitácora	151
Anexo 4. Informe Etapa Operativa y Monitoreo Ambiental de la Planta Pailas I	156
Anexo 5. Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental del Centro de Producción Las Pailas	181

1. CONTENIDO

a. Introducción

Este informe corresponde al estado de avance de los trabajos del Proyecto Geotérmico Las Pailas. El Proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Guanacaste, cantón de Liberia a 24.6 kilómetros del centro, en el distrito de Curubandé. El mismo se encuentra a una elevación promedio de 737 m.s.n.m., sus coordenadas medias son 353900 Este 1190062 Norte.

El proyecto cuenta con Viabilidad Ambiental por medio de la Resolución N°3688-2005-SETENA, emitido el 12 de diciembre del 2005. Se estableció una periodicidad de 3 meses para la presentación de los informes de regencia. El 26 de setiembre del 2012 se obtiene la Resolución N° 2457-2012-SETENA, en la cual se avala la modificación del proyecto presentada el 19 de julio de 2012. En la fecha del 02 de febrero del 2015 se obtiene la Resolución N° 0168-2015-SETENA, modificación de proyecto presentada a la Secretaria el 17 de diciembre del 2014. La Garantía Ambiental se encuentra vigente hasta el 18 de Febrero del 2018, mediante comprobante de depósito N°178638 emitido el 01 de marzo del 2017 por el Banco Nacional de Costa Rica (Anexo 1).

Se presenta este Informe de Responsabilidad Ambiental que comprende las actividades entre abril y junio del 2017. Los detalles específicos sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) se resumen en el apartado b.

La información correspondiente, según el área, es suministrada por la Bióloga Laura Artavia Murillo, la Socióloga Kattia Barker Wright, el Arqueólogo Arturo Hernández Ruíz, el ingeniero en Manejo Forestal y Vida Silvestre Fernando Pineda Córdoba, el diplomado en Gestión Ambiental Keneth Villalobos Ramírez, el Ingeniero Eléctrico Didier Ugalde Rodríguez, el Ingeniero en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Greivin Sequeira Hernández. De parte del personal del Centro de Servicio de Recurso Geotérmico el Ingeniero Industrial Johan Valerio Pérez y de parte del personal del Centro de Producción Pailas I el Ingeniero Jorge Vindas Evans.

Se debe terminar de dar uso a la bitácora actual, ya que, está habilitada por la SETENA, una vez finalizada la misma se utilizará una Bitácora, que cuente con las tres hojas copia de carbón, para en los futuros informes entregar la respectiva copia como un anexo del informe, de momento se adjunta imagen de las anotaciones de las páginas 087 a 090 (Anexo 3).

b. Plan de Gestión Ambiental

El Plan de Gestión Ambiental como tal se anexa adelante (Anexo 2), a continuación se presenta el estado de avance de las medidas del PGA hasta la fecha.

Medida U2P Nº1. Educación Ambiental.

Gestión Ambiental

En el 2014 se inició con el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial del ICE, un programa denominado "Técnicos de Perforación", cuyo objetivo es la formación teórico-práctica de colaboradores de dicha área. Dentro de los módulos considerados en este plan de trabajo se incluyeron tres módulos complementarios a la parte técnica que son: seguridad ocupacional, ambiente y gestión de la calidad. Especificadamente el módulo de ambiente fue compuesto de la siguiente temática:

- a) Evaluación de impacto ambiental marco conceptual.
- b) Impactos ambientales considerados en el plan de gestión ambiental.
- c) Manejo de integral de residuos.
- d) Monitoreo de fauna silvestre.
- e) Gestión Social.
- f) Manejo y control de derrames

La población laboral de Perforación es de 174 colaboradores, los cuales incluyen, profesionales, personal técnico y administrativo, es importante destacar, que mediante esta modalidad de capacitación se ha logrado atender más del 100% de la población de colaboradores de perforación y la mayoría de personal operativo a recibido un refrescamiento en los temas más sensibles. Los colaboradores capacitados anualmente se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Población de perforación capacitada en temas ambientales.

Reporte Anual			
Año Personal de Perforación			
2016	52		
2015	67		
2014	148		
Total	267		

Para los siguientes trimestres se tienen programadas las siguientes capacitaciones incluidas en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Cronograma de capacitaciones ambientales III y IV trimestre.

		Educacion Ambiental - Personal CSRG			
Fecha 🗔	Grupo	Tema	Responsable -	Hora -	Lugar
27/06/2017	Gestión de Inventarios	Evaluación de Impacto Ambiental - Marco Conceptual / Medidas de Control Ambiental / Monitoreo de fauna silvestre y hepertofauna / Gestión Social / Gestión Integral de Residuos.	Elmer González / Roberto Fernández / Kattia Barker / Ivannia Sandoval	07:15 a.m.	Auditorio Guayabo
04/07/2017	Mediciones Termohidráulicas	Conozcamos las serpientes más comunes de en los campos geotérmicos	Roberto Fernández	07:00 a.m.	Aula 2
07/07/2017	Conductores de vehículos, maquinaría y equipos	Evaluación de Impacto Ambiental - Marco Conceptual / Medidas de Control Ambiental / Monitoreo de fauna silvestre y hepertofauna / Gestión Social / Gestión Integral de Residuos.	Elmer González / Roberto Fernández / Kattia Barker / Ivannia Sandoval	07:00 a.m.	Auditorio Guayabo
17/07/2017	Operación de Campo	Conozcamos las serpientes más comunes de en los campos geotérmicos	Roberto Fernández	03:00 p.m.	Aula 2
21/07/2017	Conductores de vehículos, maquinaría y equipos	Evaluación de Impacto Ambiental - Marco Conceptual / Medidas de Control Ambiental / Monitoreo de fauna silvestre y hepertofauna / Gestión Social / Gestión Integral de Residuos.	Elmer González / Roberto Fernández / Kattia Barker / Ivannia Sandoval	07:00 a.m.	Pailas I (frente a comedor principal)
24/07/2017	Operación de Campo	Conozcamos las serpientes más comunes de en los campos geotérmicos	Roberto Fernández	03:00 p.m.	Aula 2
11/08/2017	Conductores de vehículos, maquinaría y equipos	Evaluación de Impacto Ambiental - Marco Conceptual / Medidas de Control Ambiental / Monitoreo de fauna silvestre y hepertofauna / Gestión Social / Gestión Integral de Residuos.	Elmer González / Roberto Fernández / Kattia Barker / Ivannia Sandoval	07:00 a.m.	Pailas II (Cuidad Container)
19/09/2017	Perforación (encargados de proceso)	Evaluación de Impacto Ambiental - Marco Conceptual / Medidas de Control Ambiental / Monitoreo de fauna silvestre y hepertofauna / Gestión Social / Gestión Integral de Residuos.	Elmer González / Roberto Fernández / Kattia Barker / Ivannia Sandoval	07:15 a.m.	Sala de Perforación
13/11/2017	Gestión Ambiental	Conozcamos las serpientes más comunes de en los campos geotérmicos	Roberto Fernández	08:00 a.m.	Sala de Perforación

Complementariamente la brigada integral de emergencias constantemente recibe capacitación principalmente en relacionados a:

- a) Prevención y control de incendios (brigadas).
- b) Atención de emergencias y primeros auxilios.

En la Figura 1 se grafica la asistencia de brigadistas.




Figura 1. Capaciones a brigadistas en el I trimestre 2017.

En la Figura 2 se muestran el grupo de brigastistas del CS Recursos Geotermicos y algunas actividades realizadas en este trimestre.



Figura 2. Brigada integral del CSRG.

En la Figura 3 se incluyen listas firmadas por colaboradores que participan en charlas de temas ambientales y de brigadas de atención de emergencias.



Figura 3. Lista de firmas de colaboradores que participaron en charlas de gestión ambiental.

Medida U2P Nº2. Gestión de Residuos.

Todos los residuos generados en las áreas de trabajo de Recursos Geotérmicos son separados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento CSRG-GE-GA-MGA. En la Figura 4 se muestran los recipientes utilizados en las perforadoras de pozos profundos de las perforadoras National 110-E, Cardwell KB-700 y Kpem, para recolección de derrames y residuos. En la Figura 5 se detallan los criterios que se utilizan para la clasificación de residuos ordinarios y peligrosos (absorbentes y tierras contaminadas generados por derrames).



Figura 4. Recipientes utilizados en la clasificación de residuos en PGP-51, PGP-82 y PGP-63.



Figura 5. Guía práctica para separación de residuos.

Para el manejo y control de derrames en los sitios de perforación se utilizan toallas absorbentes hidrofóbicas y sistemas de trampas para aguas oleaginosas según se muestra en la Figura 6, Figura 7 y Figura 8.

Los residuos generados producto del mantenimiento de trampas y equipos son recolectados y enviados al Centro de Acopio para gestionar su disposición final.



Figura 6. Uso de toallas absorbentes en trampas para aguas oleaginosas en PGP-51.



Figura 7. Uso de toallas absorbentes en trampas para aguas oleaginosas en PGP-82.



Figura 8. Uso de toallas absorbentes en trampas para aguas oleaginosas en PGP-63.

Las áreas de mantenimiento vehicular y equipos cuentan con programas que permiten un funcionamiento adecuado, de esta forma reducir la posibilidad que presenten fugas de combustibles o lubricantes. Los programas de mantenimiento se ejecutan de la siguiente manera:

- 1. Equipos de Perforación Profunda Responsable: Mantenimiento de Perforación mediante, el software API PRO.
- 2. Vehículos y Maquinaria Responsable: Unidad de Transporte Maquinaría y Equipos mediante, el Sistema Gestión de Mantenimiento de Vehículos Institucionales.

El mantenimiento de los equipos de perforación se organiza mediante un manual de mantenimiento para cada perforadora y el mantenimiento preventivo vehicular se detalla en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Mantenimiento preventivo vehicular.

Mantenimiento vehicular	km	
Engrase	3000	
Cambio de aceite y filtro de aceite	6000	
Filtro de combustible	12000	
Cambio aceite de transmisión (transfer, caja, diferenciales)	24 000	
Cambio de llantas (rotación de llantas cada 5 000 km)	24 000	
Revisión general cada 6 meses		

En la Figura 9 se muestran algunos vehículos y equipos que forman parte del mantenimiento que realiza el ICE.



Figura 9. Vehículos y equipos en mantenimiento.

En la Figura 10 se incluyen reportes de mantenimiento de equipos de perforación y vehículos del periodo.



Figura 10. Reporte de mantenimiento de vehículos del CSRG.

Medida U2P N°3. Paisaje.

Los sitios de perforación permanecen ordenados de esta manera se reducen riegos de accidentes o derrames según se evidencia en la Figura 11, Figura 12 y Figura 13.



Figura 11. Vista panorámica PLP-11, PGP-51.



Figura 12. Vista panorámica PLP-12, PGP-82.



Figura 13. Vista panorámica PLP-13, PGP-63.

Los residuos se mantienen en sitios destinados específicamente para estos, permanecen ordenados y rotulados según se mencionó en la medida U2P N°2.

Al finalizar las labores de perforación la plataforma queda ordenada y todos los elementos de la perforadora son retirados. Sin embargo, para este periodo no hubo traslado de los equipos de perforación profunda destacados en el campo geotérmico Las Pailas. En los sitios donde es factible, se instalan barreras verdes como enmascaramiento de obras y mejorar la conectividad estructural del bosque. Las gestiones asociadas a este compromiso se detallan adelante en la medida de control ambiental U2P N°15.

Medida U2P Nº4. Calidad del aire, emisión de gases por combustión de hidrocarburos en motores.

El C.S.R.G. opera con vehículos institucionales con marchamo y revisión técnica vehícular al día (RTV). En la Figura 14 se evidencia que los vehículos asignados para logística del personal y materiales en las perforadoras de pozos profundos cuentan con los permisos de circulación pertinentes.



Figura 14. Vehículos utilizados para logística del personal en las perforadoras National, Cardwell y Kpem.

La maquinaria y vehículos cuentan con un programa de mantenimiento, que garantiza un funcionamiento adecuado, de manera que las emisiones sean mínimas según se evidenció en la medida de control ambiental U2P N°2.

No se permite el uso de maquinaria, equipo o vehículos que presentan fugas de aceites, combustibles, ruptura en los sistemas de escape, ni desperfectos en los sistemas catalizadores. En la Figura 15 se evidencia el estado de los sistemas de escape de los equipos de perforación.



Figura 15. Sistemas de escape de perforadoras National, Cardwell y Kpem.

Medida U2P Nº5. Calidad del aire, emisiones de gases no condensables pruebas de pozos, casa de máquinas y operación de campo.

Se realizan mediciones de gases no condensables en las pruebas de producción (H_2S, CO_2) , en la plataforma de perforación como en las zonas pobladas más cercanas. A continuación, se detallan los registros de las pruebas de pozo realizadas en este trimestre (Cuadro 4).

Cuadro 4. Registros ambientales en pruebas de producción de pozos geotérmicos.

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN			ÁR	EA DE PROYEC	то	AREA DE INFLUENCIA			
Fecha	Pozo	Área Poblada Cercana	Promedio H2S (ppm)	Promedio CO2 (ppm)	Promedio ruido (dB)	Promedio H2S (ppm)	Promedio CO2 (ppm)	Promedio ruido (dB)	
15/05/2017	PGP-52	Hotel Rincón de la Vieja Lodge	0.001	365	75.3	0.001	408	35	
20/04/2017	PGP-74	Hotel Rincón de la Vieja Lodge	0.003	387	64.6	0.001	381	56.5	
09/06/2017	PGP-83	Hotel Rincón de la Vieja Lodge	0.004	376	72.8	0.001	368	38.6	

Medida U2P Nº6. Calidad del aire, efectos sobre el pH de las lluvias.


Se tiene implementado un programa de monitoreo periódico de la evolución del pH de las lluvias el cual abarca zonas pobladas y áreas de proyecto. En la

Figura 16 y Cuadro 5 se muestran los datos relacionados a monitoreo realizado en áreas pobladas y plazoletas.

Cuadro 5. Registros históricos del monitoreo del pH de las lluvias.

pH DE LAS LLUVIAS - CAMPO PAILAS						
		pH				
Descripción	Estación	Mínimo	Máximo	Promedio		
CURUBANDE	CUR	3.73	8.03	5.83		
SANTA MARIA	SM	3.48	8.72	5.52		
HOTEL HACIENDA GUACHIPELIN	HHG	3.83	8.68	6.00		
PARQUE NAC. RINCON DE LA VIEJA	PNRV	3.82	8.98	5.97		
PLATAFORMA PAILAS 2	PLP-2	3.82	8.98	5.97		
PLATAFORMA PAILAS 3	PLP-3	3.45	8.63	5.82		
PLATAFORMA PAILAS 5	PLP-5	4.28	7.62	6.05		
PLATAFORMA PAILAS 12	PLP-12	3.66	6.62	5.25		
PLATAFORMA PAILAS 13	PLP-13	4.38	7.40	5.71		
PLATAFORMA PAILAS 15	PLP-15	3.47	6.92	5.37		












Figura 16. Monitoreo de la calidad de Iluvias PG Pailas.

La lluvia normalmente es ácida, ya que se mezcla con óxidos de forma natural en el aire y se considera acida a partir de valores de pH inferiores a 5,6. Las lluvias ácidas son generadas principalmente por actividades antropogénicas y fuentes naturales asociadas a la actividad volcánica.

De acuerdo a la información suministrada se evidencia que el área de proyecto y sus áreas de influencia, mantienen registros de lluvia con un rango de pH común en zonas volcánicas, en este caso, el volcán Rincón de la Vieja. Según lo anterior, se descarta que la etapa constructiva del PG Pailas, genere algún tipo de alteración a las condiciones ambientales normales en esta zona, ya que los valores reportados se mantienen dentro de los rangos históricos.

Medida U2P N°7. Efectos sobre la salud de las personas producto de la emisión de gases no condensables, principalmente el H2S.

En los equipos de perforación se cuenta con un sistema para el monitoreo de CO_2 y H_2S (Figura 17). Estos sistemas cuentan con alarmas audibles (10 ppm de H_2S , 5000 ppm de H_2S), que permitan a los encargados de los procesos tomar medidas para garantizar la integridad de los trabajadores.



Figura 17. Algunos de los detectores fijos con sistema de alarmas audibles de H₂S y CO₂.

Previo a la apertura de pozos, o pruebas de producción u operación de pozos geotérmicos, el ICE utiliza equipos portátiles con alarmas audibles para la medición de gases (H₂S y CO₂). Estos equipos son calibrados periódicamente y controlados en sistema metrológico que garantizan confiabilidad de los datos obtenidos. Los rangos de máximos de medición de los equipos son de 10 ppm para H₂S y 5000 ppm para CO₂ (Figura 18).



Figura 18. Detectores de gases portátiles en equipos de perforación Cardwell y Kpem.

De manera complementaria, en las perforadoras de pozos profundos se cuenta con sistemas de respiración asistida y el personal se encuentra debidamente capacitado para que en casos de emergencias puedan enfrentar y controlar la situación según se muestra en la Figura 19. Por otra parte, la unidad de Seguridad Ocupacional realiza inspecciones rutinarias y no rutinarias en los sitios de obra para garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad. Para este periodo se realizó un simulacro el día 30/05/2017 en el equipo de

perforación Cardwell KB-700, el cual consistió en simular un escape de gases. Con este tipo de prácticas se busca dar continuidad a los protocolos definidos ante este tipo de situaciones.



Figura 19. Simulacro de escape de gases.

Medida U2P Nº8. Sólidos en suspensión en el aire.

Los conductores están informados sobre restricciones vehiculares para evitar problemas con el levantamiento de polvo en áreas pobladas. De igual manera el ICE cuenta con dos canales de comunicación a disposición de las comunidades para recibir quejas de vehículos que circulen a velocidad alta y se indican a continuación:

- Correo electrónico (inforecursosgeotermicos@ice.go.cr).
- Línea telefónica gratuita (800-GEOTERMIA).

Es importante mencionar que las quejas recibidas pueden ser corroboradas fácilmente ya que toda la flota vehicular del ICE cuenta con sistema GPS.

Complementariamente, se mantienen recordatorios al personal mediante correos institucionales y pizarras informativas sobre estas medidas y se generan procesos disciplinarios al personal en caso de incumplimiento o reincidencia. Para el siguiente trimestre se tiene programado capacitar a los conductores de vehículos según se indicó en la medida U2P #1 y este tema se incluye en la charla de gestión social.

Medida U2P Nº9. Ruido Natural, generado por circulación de vehículos u operación de maquinaria.

En sitios poblados, se solicita a los conductores de vehículos circular a velocidades de 25 km/h como máximo. Todos los conductores están informados sobre estas restricciones según se ha mencionado en reportes anteriores.

En la medida de lo posible todos los vehículos, maquinaria y equipo se mantienen en buenas condiciones de funcionamiento sus sistemas de amortiguación de ruido y se realizan chequeos mensuales según se indicó en medida U2P N°2.

Medida U2P Nº10. Ruido Natural, salud en las personas.


El CSRG implementa un programa de monitoreo de los niveles de ruido en los sitios de trabajo, en estas áreas los trabajadores cuentan con equipos de protección personal normalizados por Salud Ocupacional (Cuadro 6).

El área de Salud Ocupacional cuenta con un programa de control de los niveles de ruido generados por los equipos de distintos grupos operativos, se lleva un control de los registros de las mediciones, así como de las medidas de mejora realizadas para atenuar el ruido (Cuadro 7).

Cuadro 6. Cronograma de evaluaciones de ruido 2017.

SUB AREAS	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Gestión Ambiental (GA)									
Transportes (T)									
Gestión de Inventarios (GI)									
Ebanistería (E)									
Perforadora KPEM (PK)									
Perforadora National (PN)									
Perforadora Cardwell (PC)									
Fluidos de Perforación (FP)									
Aire Comprimido (AC)									
Taller Herramienta Direccional (THD)									
Cementación (C).									
Operación de campo (OP)									
Mantenimiento mecánico (MM)									
Obra Civil (OC)									
Instrumentación (I)									
Mediciones Termo Hidráulicas (MT)									

Cuadro 7. Informe mensual de niveles de ruido.




Conforme se adquieren equipos nuevos se definen especificaciones técnicas que incluyen niveles máximos de ruido, los cuales son validados en las fichas técnicas y posteriormente el área de Salud Ocupacional del CSRG junto con el área técnica y proveedor adjudicado valida el cumplimiento de los parámetros establecidos por medio de mediciones en campo con los equipos operando. En caso de incumplimiento de los niveles de ruido, el contratista debe realizar las mejoras ingenieriles necesarias para ajustar el nivel de ruido y el equipo pueda contar con el visto bueno para su operación.


Medida U2P Nº11. Generación de ruido.

Se implementa un programa de monitoreo de los niveles de ruido en zonas pobladas cercanas a los sitios de trabajo (plataformas de perforación) según se evidencia en el Cuadro 8 y Figura 20.

Cuadro 8. Monitoreo de niveles ruido en área de proyecto y zonas de influencia.

	Min Ruido	Prom	Max Ruido
<u> </u>	(dB)	Ruido3 (dB)	(dB)
□ CAMPO GEOTERMICO PAILAS	11	46	102
CURUBANDE	16	44	100
HOTEL HACIENDA GUACHIPELIN	17	41	100
PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA VIEJA	17	41	85
PGP-16	21	58	85
SANTA MARÍA	11	39	75
PLP-02	23	45	89
PLP-03	15	45	90
PLP-15	18	57	90
PLP-11	19	52	82
PLP-05	12	41	83
PLP-12	19	52	89
PLP-13	18	56	102
PLP-14	19	48	79
HOTEL RINCÓN DE LA VIEJA LODGE	16	45	72












Figura 20. Registros de monitoreo de ruido en zonas pobladas cercanas al AP.

En la medida de lo posible las pruebas de producción, se realizan en horario diurno, asimismo, se considera para todas las pruebas de pozos la instalación de silenciadores, los cuales permiten, disminuir los niveles de ruido. Complementariamente, durante la realización de estas actividades se realizan mediciones de ruido en zonas pobladas cercanas.

En el Cuadro 5 de la medida U2P N°5, se detallan las pruebas de pozos realizadas en este periodo y los niveles de ruido registrados en áreas pobladas.

Medida U2P N°12. Aguas superficiales, combustibles y lubricantes en Plataformas.

Todos los equipos, maquinaria y vehículos, están incluidos dentro de un programa de mantenimiento y control para asegurar que no presentan problemas de fugas de combustibles o lubricantes según se mencionó en la medida de control ambiental U2P N°2.

Los sitios de almacenamiento de combustibles o lubricantes en los sitios de trabajo, cuentan con diques de contención que garantizan que cualquier derrame será manejado de manera adecuada según se mostró en la Figura 6, Figura 7 y Figura 8. Los desechos producto del mantenimiento tales como cambios de aceite, filtros y otros se manejan en recipientes cerrados, y son dispuestos por medios adecuados, según se indicó en la medida de control ambiental U2P N°2 (Figura 4).

Cualquier derrame accidental que pueda suceder es recolectado de forma inmediata y enviados al Centro de Acopio de Gestión Ambiental CSRG para su debido manejo. En la Figura 21 se detalla el volumen de residuos manejados mensualmente en este año 2017.




Figura 21. Volumen de residuos manejados mensualmente en este año 2017.



Figura 22. Despacho de residuos a disposición final.


Medida U2P N°13. Aguas superficiales, fluidos geotérmicos.


Los fluidos geotérmicos son enviados a lagunas que se encuentran diseñadas con sistemas de impermeabilización por medio de geomembrana según se muestra en la Figura 23.



Figura 23. Lagunas almacenamiento de fluidos geotérmicos y de perforación en PLP-11, PLP-12 y PLP-13

El ICE cuenta con un programa para el monitoreo del pH, cloruros y conductividad de las aguas superficiales dentro del área de proyecto (Figura 24).








Figura 24. Registros relacionados a pH, CI y conductividad en aguas del AP

De acuerdo a la información suministrada anteriormente se evidencia que las aguas superficiales en el área de proyecto mantienen condiciones ambientales normales, y se descarta algún tipo de afectación por parte de la actividad geotérmica en la zona. Complementariamente, el personal de Gestión Ambiental realiza inspecciones visuales semanalmente en las lagunas para verificar la presencia de fugas (Figura 25).

ICE Proyec	cto Geotérmi po de Perfor PGI	Fecha de Inspecition 20 de junio de 2017		
Aspectos a evaluar	Registro de actividad	Observación	Evidencia de actividad	Acción
Presencia de residuos o fauna dentro de lagunas impermeablizadas	76	Durante la inspección se observaron residuos plásticos dentro de las lagunas y en los alrededores.		
Presencia de aceites o combustibles en lagunas impermeablizadas	76	No se observaron derrames de hidrocarburos alrededor de las lagunas.		
Daños en la geomembrana de lagunas impermeablizadas	76	La geomembrana de las lagunas se encontraban en perfecto estado.		
Fugas o rebelse en lagunas impermeablitzadas	76	No se encontraron fugas por rebataes en las lagunas.		
Presencia de residuos en la plataforma	×	No se observaron residuos en la plataforma.		
Separación de residuos en la plataforma	76	La separación de los residuos sólidos se realiza adecuadamente.		
Derrames de hidrocarburos en el suelo	76	No se observaron derrames de hidrocarburos en la plataforma.		
Orden y limpieza en área de Fluidos de Perforación	76	El área se encontraba limpia y ordenada.		
Limpieza en trampas oleaginosas	76	Las trampas oleaginosas se encontraban con el material absorbente requerido.		
Orden y limpleza en áreas de trabajo (bodegas y talleres)	31	Se observaron muchos residuos de materiales de trabajo, larno fuera como dentro como fuera del área de trabajo del faller maceleico y el taller eléctrico. Además diversas áreas de la plataforma (con herramientas y materiales de prabajo), se encontraban desordereades.		Se debe mantener el orden y la limpieza en las áreas de trabajo.
Orden y limpleza en comedores	W	Durante la inspección el comedor se encontraba limpio y ordenado.		
Almacenamiento de sustancias peligrosas	W	El área se encontraba limpia y ordenada.		
Aguas estancadas o fugas de agua en tubería	W	No se observaron aguas estancadas en la plataforma.		
Burninación encendida	w	No se encontraron luces encendidas.		
Funcionamiento adecuado de detectores de gases en las máquinas perforadoras	W	NA.		
Perforador en turno utiliza dispositivo portitili detector gases	W	NA.		
Calificación final	94			
Comentarios adicionales		abajo en cuanto al orden y limpieza de la plataforma, así com	o de las instalacions	es en general.
Actividad de perforaci Metros perforados durante la inspección	ón 845	*		7
Metros perforados durante la inspección Niveles de ruido No Med. / Punto	Nivel maximo de presión sonora	- 1		12/
Fondo diagonal izquierda (A)	55.5	3		1
Fondo diagonal derecha (B)	61.2		-	
Entrada a la derecha (C)	65.2	Service Control of the Control of th	100	200
		The same of the sa		
Entrada a la izquierda (D)	72.3		1	

Figura 25. Reporte operacional en plazoletas de perforación

Medida U2P Nº 14. Efecto sobre la salud de las personas.

Se realizan análisis semestrales de la calidad bacteriológica de las aguas de consumo humano usadas por el personal de las perforadoras.

En dichos sitios de trabajo se tiene rotulado los puntos que están habilitados con agua potable (consumo humano) y no potable (actividades de limpieza) según se evidencia en la

Figura **26**. En setiembre corresponde el próximo muestreo.



Figura 26. Sitios rotulados para agua potable y no potable.

Medida U2P Nº 15. Flora, eliminación de vegetación.

Durante el periodo se realizó la siembra de árboles en los sectores aledaños a la casa de máquinas, escombrera, plazoletas de perforación 13, 15 y 16. En total se plantaron 1400 árboles de 18 especies distintas, ver **Cuadro 9**.

Cuadro 9. Especies y cantidad de árboles plantados en el área de proyecto durante el segundo trimestre del 2017.

Nombre Común	Nombre científico	Cantidad
Aguacatillo	Ocotea spp.	60
Cortez amarillo	Tabebuia spp.	20
Guanacaste	Enterolobium ciclocarpum	150
Guachipelín	Diphysa americana	100
Lorito	Cojoba arborea	150
Manzana de agua	Zyzygium malaccense	110
Ron ron	Astroniun graveolens	10
Sotacaballo	Zygia longifolia	100
Uruca	Trichilia havanensis	100
Cedro amargo	Cedrela odorata	100
Chaperno	Lonchocarpus	50
Aceituno	Simarouba spp	50
Cirrí blanco -amarillo	Tapirira mexicana	100
Hule	Castilla elastica	100
Lagartillo	Zanthoxylum sp	50
Muñeco	Cordia spp.	50
Malinche	Delonix regia	50
Uruca	Trichilia havanensis	50
		Total: 1400

También se brindó mantenimiento a los árboles plantados en periodos anteriores, dicho mantenimiento consistió en realizar rodajeas de 50 cm alrededor de cada árbol y aplicar abono granulado 10-30-10. En los sitios donde los árboles se encontraban con mayor

cantidad de vegetación se aplicó herbicida para eliminar la competencia por agua y nutrientes y así propiciar el crecimiento de los árboles plantados, ver Figura 27.



Figura 27. Rodajes de árboles plantados (izquierda) y aplicación de abono granulado 10-30-10 (derecha).

Por otra parte, el C.S.R.G llevó a cabo el traslado de árboles desde el vivero forestal del ICE ubicado en Tronado de Tilarán hasta el Proyecto Geotérmico Las Pailas (PLP-6). Se tiene programado iniciar la siembra a finales del mes de junio. En la Figura 28 se muestran los trabajos de traslados de árboles del Vivero Tronadora al PG Pailas.



Figura 28. Traslado de árboles del vivero forestal del ICE ubicado en Tronadora de Tilarán hasta el Proyecto Geotérmico Las Pailas. Mayo 2017.

Medida U2P Nº 16. Efectos sobre la Fauna.

Se mantiene el programa de revisión periódica en fosas de las 6 plazoletas de perforación para garantizar la existencia y funcionalidad de dispositivos de escape para animales, también se ha intensificado la vigilancia a periodos semanales en fosas de plazoletas con actividad de perforación (Figura 29).





Figura 29. Dispositivos para escape de fauna en plazoletas de perforación.

Durante el período actual no se reporta el rescate de fauna en plazoletas de perforación (fauna atrapada o lesionada). En los horarios nocturnos se emplea la cantidad de luces necesaria para realizar los trabajos de manera segura y principalmente direccionadas hacia la plataforma para evitar la atracción de insectos. Adicionalmente el ICE realiza el cambio progresivo de luminarias halógenas por luz LED en tonos cálidos de baja temperatura de color, con rangos entre los 2700 °K a 4100 °K.

La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. En la Figura 30, se muestran los diferentes tonos luz, los cuales, emitirán una determinada longitud de onda (color) que tendrá asociada una energía máxima (temperatura). En la Figura 31 se presenta como luce el sistema de iluminación en una de las perforadoras.




Figura 30. Escalas de temperatura de color expresada en grados kelvin



Figura 31. Sistemas de iluminación en perforadora Cardwell KB-700.

Medida U2P Nº 17. Calidad de aguas de escorrentía superficial.

Alteración de la calidad de agua por escorrentía.

a) Sedimentadores, disipadores de energía.

Mensualmente se llevan a cabo inspecciones para determinar la existencia de larvas en aguas estancadas en estas estructuras y reducir de esta manera los focos de transmisión de enfermedades. Hasta el momento, en ninguna de las inspecciones se ha observado la presencia de larvas.

En la medida ambiental N° 26 se detalla el plan de mantenimiento de sedimentadores que se está implementando para el seguimiento de la efectividad de dichas estructuras (Figura 32).



Figura 32. Sedimentador en el Proyecto Geotérmico Las Pailas II.

El ICE realiza un monitoreo de calidad de aguas que permite el seguimiento del arrastre de sedimentos suspendidos en las aguas (SS), pH, conductividad eléctrica (CE), TURB: Q. Yugo y Río Negro (mensual) durante fase constructiva. (Figura 33)




Figura 33. Registros de análisis químicos de las aguas.


Básicamente los valores como pH, turbidez y conductividad muestran un comportamiento estable durante el año


Respecto al análisis de sedimentos suspendidos, la empresa contratada para el servicio de análisis, no realizó el muestreo correspondiente al mes enero y para febrero indicó que no brindaría más el servicio por limitaciones de personal (recorte de personal). Para el tercer mes se realizó un servicio mediante compra menor de urgencia, para solventar realizar los análisis y se inició con el proceso de gestión de una contratación directa con el consecutivo 4306-1006-2017, para cubrir estos servicios por dos años. Este procedimiento tuvo algunos atrasos internos que imposibilitó publicar la contratación, por ende, no se generaron reportes para abril y mayo.

Para el mes de junio y julio se realizarán los análisis mediante un laboratorio del ICE y para el próximo informe de regencia se espera presentar sus resultados.

Por otra parte, en Q. Yugo y Río Negro se realizan análisis semestrales durante la etapa constructiva de los siguientes parámetros: DBO, DQO, arsénico (As), cromo hexavalente (Cr +6), mercurio (Hg) y aceites y grasas, los cuales fueron reportados el mes de marzo y corresponde reportarlos nuevamente en setiembre.

Según se aprecia en la Figura 34, los análisis se realizan en una periodicidad mayor a solicitada en algunos parámetros.








Figura 34. Registros de análisis químicos de las aguas

Medida U2P Nº 18. Residuos, calidad de vida.

En el segundo trimestre del 2017 se continuó con el proceso de capacitación sobre la gestión integral de residuos que se debe tener en los diferentes frentes de trabajo del Proyecto, indicando las responsabilidades que tiene cada departamento y de que se debe trabajar en conjunto para lograr una mejor gestión y brindarle una disposición final adecuada a los residuos. Los departamentos a los que se les brindo dicha capacitación durante este periodo fueron: Comedores, Control de Calidad, Salud Ocupacional y un grupo del departamento de Obra Civil (Figura 35).



Figura 35. Capacitación en Gestión Integral de Residuos a personal de Control de Calidad.

Para mejorar la clasificación y separación de los residuos en cada departamento se repartieron 13 recipientes recolectores de residuos, en las áreas de Taller de Montaje Mecánico, Taller de Montaje Eléctrico, Taller Mecánico y Oficinas de Control de Calidad (Figura 36), en la actualidad se realiza la recolección en 47 puntos en todo el Proyecto siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de separación y tratamiento en sitio por parte de los generadores.



Figura 36. Colocación y rotulación de recipientes en el Taller Mecánico.

La cantidad de residuos generada en todas las actividades del Proyecto durante este periodo fue de 104861.5 kilogramos, en la Figura 37 se puede apreciar la distribución de manera porcentual de la generación de residuos de las diferentes áreas del Proyecto. El incremento de la generación de residuos con respecto al primer periodo del año se debe al incremento de las actividades en Casa Maquinas y al desecho de herramientas y activos en mal estado realizado por los almacenes.




Figura 37. Fuentes de generación de los residuos generados durante el trimestre.

La generación de residuos cumple según lo citado en múltiples estudios de generación, los cuales indican que el porcentaje más alto de residuos de la actividad humana en la mayoría de los casos es de orgánicos y que la cantidad de residuos no valorizables debe de estar por debajo del 10% de la generación total (Figura 38).




Figura 38. Residuos ingresados al Centro de Acopio durante el II trimestre.

Los despachos de residuos del Centro de Acopio (Figura 39), en su totalidad de la categoría de especiales o industriales, que se realizó en mayo y junio, por medio de un gestor avalado por el Ministerio de Salud y mediante la coordinación del Sistema de Gestión Integral de Residuos (SiGIR), fue de aproximadamente 106530 kilogramos de residuos Los tipos de residuos, cantidades y los gestores que los recibieron se pueden apreciaren el Cuadro 10.



Figura 39. Proceso de entrega de residuos a gestores autorizados.

Cuadro 10. Residuos del Proyecto despachados por medio de gestores autorizados durante el II Trimestre 2017.

Fecha de la gestión	Material	Kilogramos	Gestor autorizado	Mecanismos de trazabilidad	
12/05/2017	Espumas	1000	MADISA	Guías de despacho, fotografías.	
12/05/2017	Llantas	5000	MADISA	Guías de despacho, fotografías.	
12/05/2017	Plástico Coprocesable	30	MADISA	Guías de despacho, fotografías.	
17/05/2017	Fibrolit	4500	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
17/05/2017	Polvo de Esmeriladora	4000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
17/05/2017	PVC	500	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
17/05/2017	Fibra de Vidrio	4000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
18/05/2017	Madera	7000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
19/05/2017	Madera	7500	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
23/05/2017	Madera	8000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
01/06/2017	Madera	8000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
02/06/2017	Madera	8000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
07/06/2017	Madera	11000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
08/06/2017	Madera	12000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
09/06/2017	Madera	15000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
10/06/2017	Fibra de Vidrio	5000	Relleno Tecnoambiente	Guías de despacho, fotografías.	
15/06/2017	Geomembrana	3000	MADISA	Guías de despacho, fotografías.	
15/06/2017	Geotextil	3000	MADISA	Guías de despacho, fotografías.	
Total:	I	106530		1	

La cantidad de residuos reutilizados en diferentes actividades del Proyecto fue 357.5 kilogramos (Cuadro 11), esta cantidad sumada con la cantidad de residuos retirados por los gestores autorizados hace que la relación de salidas e ingresos de residuos del Centro de Acopio sea de 1.01 veces más de lo generado. Lo cual indica que las salidas fueron un poco más altas que lo se generó en el periodo, esto se debe a que se retiraron residuos almacenados del periodo anterior.

Cuadro 11. Residuos despachados por el Centro de Acopio para ser reutilizados por frentes de trabajo del Proyecto durante el II Trimestre 2017.

Mes	Día	Material	Kilogramos	Dependencia que recibe		
Abril	1	Hierro	45	Taller de Soldadura		
Abril	1	Hierro	50	Servicios Generales		
Abril	3	Hierro	40	Servicios Generales		
Abril	4	Baldes plásticos	15	Obra Civil		
Abril	20	Baldes plásticos	15	Obra Civil		
Abril	20	Hierro	68	Montaje Mecánico		
Abril	25	Madera	50	Obra Civil		
Mayo	3	Hierro	35	Montaje Mecánico		
Mayo	3	Baldes plásticos	6	Montaje Mecánico		
Mayo	18	Hierro	10	Taller de Precisión		
Mayo	26	Baldes plásticos	3	Obra Civil		
Mayo	30	Baldes plásticos	4.5	Taller de Madera		
Junio	7	Baldes plásticos	15	Montaje Mecánico		
Junio	10	Galones plásticos	1	Montaje Eléctrico		
Total:			357.5			

De la totalidad del ingreso de residuos al Centro de Acopio como se indicó en la Figura 4 el 34% son orgánicos, lo cual es un equivalente a 34819 kilogramos recibidos y que han sido dispuestos en el relleno sanitario del Proyecto y a partir del 17 de mayo en la Planta de Compostaje (Figura 40) donde desde la fecha se han preparado 15 pilas de Compost con 3776 kilogramos de residuos orgánicos lo que es igual a un 10% del total recibido lo quiere decir que el 90% restante fue vertido en el relleno junto con los 2394 kilogramos de residuos no valorizables (desecho) equivalente al 2% de los residuos generados en todas las actividades del Proyecto.



Figura 40. Elaboración de Compost con residuos orgánicos.

En el tema de manejo de aguas residuales, durante este periodo se realizaron labores de mantenimiento y limpieza del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) y sus alrededores (Figura 41).



Figura 41. Limpieza y mantenimiento del STAR del Campamento.

Por otra parte, se realizó el muestreo de las aguas residuales que se vierten en el Río Colorado con el acompañamiento de una persona de la comunidad para presentar el reporte operacional correspondiente al I Semestre del año en curso para el cual los resultados cumplen con los establecidos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales Nº 33601 (Figura 42).



Figura 42. Muestreo de aguas residuales y resultados de análisis de laboratorio de las aguas residuales del Campamento de Curubandé.

El CSRG cuenta con un plan de manejo de residuos de acuerdo con la legislación vigente que incluye residuos sólidos, líquidos, peligrosos, otros, asimismo el Centro de Acopio cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento N°1448-2015otorgado por el área de salud Bagaces (Figura 43).



Figura 43. Permiso sanitario de funcionamiento del centro de acopio.

Los residuos son trasladados por gestores autorizados por el Ministerio de Salud según manifiesto de transporte de residuos peligrosos (Figura 44). El personal se capacita sobre la gestión integral de los residuos según se indicó en la medida U2P N°1. Los residuos son retirados periódicamente de los sitios de obra y se almacenan en temporalmente en el Centro de Acopio, según se mencionó en medida de control ambiental U2P N°2. Finalmente son entregados a gestores autorizados por el Ministerio de Salud. No se manejan residuos en áreas ambientalmente sensibles como ríos, quebradas o nacientes.



Figura 44. Gestor de residuos autorizado por el Ministerio de Salud.

Medida U2P Nº 19. Residuos, aceites y combustibles.

Durante el trimestre se le brindo una capacitación de atención de derrames (Figura 45) al departamento de Maquinaria y a un grupo del Frente de Trabajo Casa Maquinas II, con la intención de darle una rápida atención a los derrames que puedan suceder. El personal de Casa Máquinas capacitado tiene la responsabilidad de vigilar, atender y reportar los derrames que se originen en este sitio. Para verificar lo anterior se realizó un simulacro sorpresa donde la respuesta fue 100% positiva (Ver Figura 46).



Figura 45. Capacitación de atención de derrames al Departamento de Maquinaria.



Figura 46. Simulacro de atención de derrames en Casa Maquinas II.

Se continuó con la inducción que incluye el manejo de sustancias peligrosas para operadores de maquinaria alquilada y cualquier otro contratista que le venda servicios al Proyecto, este periodo se les impartió esta presentación a 19 nuevos contratistas (Figura 47).



Figura 47. Charla de Inducción de Gestión Ambiental a contratistas.

En las capacitaciones de atención de derrames al igual que en las inducciones se les indica al personal tanto la institución como de los contratistas que se debe hacer para prevenir un derrame y las medidas que se deben realizar cuando sucede alguna eventualidad de este tipo, establecidas en el Protocolo de Atención de Derrames. En el presente periodo se reportaron y atendieron 5 derrames (Figura 48).



Figura 48. Atención de derrame en el camino acceso de Casa Maguinas II.

En busca de prevenir los posibles derrames, el Proyecto sigue realizando inspecciones de maquinaria y vehículos de transporte periódicamente (Figura 49), garantizando así que estos se den lo menos posibles al detectar las fallas mecánicas. Durante el trimestre se realizaron 75 inspecciones de maquinaria de rutina y 47 reinspecciones a maquinaria que haya presentado algún problema en la primera inspección.

Proyecto	Lugar de la inspección	Fecha y hora de la inspección					
PGPU2	Taller Mecánico	21/06/2017; 09:45am					
Tipo de vehículo	Tipo de vehículo Marca y modelo						
Autobus							
•	Descripción de la no conformidad detectada Tipo de Tiempo falta corrección						
Descripción de la no							
	tulas de dirección presentan movimientos axiales mayores a 1 mm Jardapolvo no se encuentra en buen estado.						
su guardapolvo no se encuentra er		A					
	buen estado.	A					
su guardapolvo no se encuentra er Participantes de la inspección:	dores						
su guardapolvo no se encuentra er Participantes de la inspección: Nombre de los evalua	dores	Puesto					

Figura 49. Registro de Inspección realizada a un autobús.

Durante el periodo se recibieron en el Centro de Acopio 6693 kilogramos de residuos peligrosos (Cuadro 12). Todos los residuos recibidos fueron almacenados en un sitio con impermeabilización de suelo, sistema de contención de derrames y se cuenta con equipo para atender contingencias (almohadillas, felpas y calcetas).

Cuadro 12. Residuos peligrosos ingresados al Centro de Acopio durante el II trimestre 2017.

Nombre del Residuo	Cantidad (kg)	Lugar de Procedencia
Aceite Vegetal	1800	Comedores
Filtros de Aceite	114	Taller Mecánico
Grasa	996.5	Comedores
Thinner	238	Taller de Pintura
Toners	22	Almacenes
Waype	107.5	Taller Mecánico
Fluorescentes	5	Taller Mecánico
Aerosoles	26	Taller de Redes
Hospitalarios	29	Dispensario
Baterías de Plomo	63	Departamento de TI
Medicamentos Vencidos	4	Dispensario
Aceite de Motor	1800	Taller Mecánico
Tierra Contaminada	1454.5	Atención de Derrames
Agua con Aceite	29.5	Atención de Derrames
Felpas Absorbentes	4	Atención de Derrames
Total:	6693	

De los residuos peligrosos que se mantienen almacenados en el Centro de Acopio, se realizó el retiro por un gestor autorizado solamente 40 kilogramos de residuos provenientes del dispensario médico (Figura 50). El detalle de los residuos peligrosos retirados del Centro de Acopio se muestra en el Cuadro 13. Los restantes residuos peligrosos siguen almacenados en el Centro de Acopio y ya fue notificada la solicitud de descarte ante el SiGIR para hacer el retiro de los mismos lo más pronto sea posible.



Figura 50. Retiro de Residuos Peligrosos por un Gestor autorizado.

Cuadro 13. Residuos peligrosos entregados durante el II trimestre de 2017.

Mes	Día	Residuos	Cantidad (kg.)	Gestor que recibe
Abril	26	Hospitalarios	14.5	MEDICLEAN
Mayo	24	Hospitalarios	14.5	MEDICLEAN
Junio	21	Hospitalarios	11	MEDICLEAN
Total:			39	

En lo que respecta al CSRG los combustibles y lubricantes se almacenan adecuadamente, se diseñaron áreas específicas para el suministro de combustible, cambios de aceite en maquinaria y equipo. Asimismo, se utilizan dispositivos y materiales para la recolección y tratamiento adecuado de derrames (toallas absorbentes). Según se mencionó en medida de control ambiental U2P N°2.

Todo el personal de mantenimiento de perforación tuvo un refrescamiento durante el año 2016 en el tema de manejo y control de derrames, según se indicó en informes anteriores.

Medida U2P Nº 20. Cambio superficial de suelo

Durante el periodo no se ejecutaron acciones en relación a esta medida debido a que lo esfuerzos se encuentran concentrados en el manejo y recuperación de los taludes de la escombrera 1. Al finalizar esta labor se retomará el manejo de taludes de las otras obras constructivas del proyecto.

Medida U2P N° 21. Calidad de vida, generación de ruido y vibraciones.

Se implementa un programa de monitoreo de los niveles de ruido en zonas pobladas cercanas a los sitios de trabajo, según se indicó en la medida de control ambiental

U2P N°10. Las mediciones realizadas son periódicas y se mantiene un registro de los resultados obtenidos.

Medida U2P Nº 22. Ecosistemas flora.

En el segundo trimestre del 2017 se obtuvo la resolución para la ampliación del volumen en el permiso forestal ligado a las obras complementarias. En esta ocasión se amplió el permiso para un total de 17 árboles, lo que representa un volumen de 9.88 m³. El motivo de la corta de estos árboles es en respuesta a temas de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores, ya que representaban riego de caer en sitios cercanos a donde labora el personal, ver Figura 51.



Figura 51. Resolución para ampliación del volumen de corta para el permiso forestal ligado a las obras complementarias.

Medida U2P Nº 23. Flora, reducción de cobertura de bosques.

En el periodo se continuó con el aprovechamiento forestal en la ruta de la Línea de Transmisión, el ancho de la servidumbre talada se adaptó según la altura a la que estará el conductor más bajo, por lo cual, existen sectores donde el ancho de la servidumbre es de 10 metros y sectores donde el ancho es de 20 metros. Esto permitió disminuir la cantidad de árboles talados sin afectar el funcionamiento óptimo de la línea. Ver Figura 52.




Figura 52. Árboles talados en la ruta de la Línea de transmisión del Proyecto Geotérmico Las Pailas Unidad II.

En total se han cortado 487 árboles para un volumen de 54.3 m³. Los desechos de la tala no están siendo trasladados a un sitio de escombrera con el objetivo de disminuir el impacto por el movimiento de tierra producto de la maquinaria. Las trozas con potencial para aprovechamiento forestal son trasladadas al patio de madera para su posterior aserrío. Ver Figura 53.



Figura 53. Foto área de la servidumbre de la Línea de Transmisión del Proyecto Geotérmico Pailas Unidad II.

Durante el trimestre no se realizaron actividades relacionadas al rescate y reubicación de flora menor

Medida U2P Nº 24. Flora, pastizal arbolado.

Las áreas afectadas por el establecimiento de obras temporales se proyecta que sean liberadas para finales del año 2018, por lo cual en estos sectores aún no se realizan procesos de recuperación de la cobertura vegetal.

Medida U2P N°25. Alteración a la fauna silvestre.

El C.S.R.G. contrató un profesional en biología, Biol. Roberto Fernandez Ugalde 1-1156-0897, encargado de administrar el rescate y reubicación de la fauna silvestre, asimismo atender contingencias provocadas por la presencia de la fauna silvestre en el sitio que genere riesgo al personal o atrasos en los procesos operativos.

Medida U2P N°26. Ictiofauna, Macroinvertebrados Acuáticos, Anfibios y Reptiles.

a) Monitoreo para calidad de agua

Se establecieron nueve sitios para el monitoreo de calidad de agua (Cuadro 14), en los cuales se toman muestras para realizar análisis físico químicos (DBO y nitrógeno amoniacal), se toman datos directos (pH, temperatura y oxígeno disuelto) y se realizan monitoreos de peces y macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad de cuerpos de agua (Figura 54). Uno de estos sitios corresponde al seguimiento o Línea base de parámetros fisicoquímicos que se está llevando mensualmente previo a la construcción de la Línea de Transmisión.

Cuadro 14. Sitios para el monitoreo de calidad de cuerpos de agua asociados al PG Las Pailas II.

	Sitios monitoreo de	e Calidad o	de Agua-PC	G Pailas
Sitio	Nombre	E	N	Altura msnm
1	Azufrales arriba	354940	1189992	700
2	Azufrales abajo	354961	1189879	677
3	Yugo arriba	354360	1190065	757
4	Yugo abajo	354051	1189587	716
5	Jaramillo	352689	1190396	697
6	Colorado	352290	1190273	673
7	Colorado abajo-LT	352217	1190096	655
8	Río Negro arriba	353013	1187934	555
9	Río Negro abajo	352946	1187847	549



Figura 54. Sitios para el monitoreo de calidad de agua, Río Colorado y Río Colorado-LT.

Parámetros fisicoquímicos

Como parte de las variables físico químicas de calidad de agua se realizaron mediciones directas del pH y temperatura usando el pH-metro EcoSense pH, así mismo se estimó el oxígeno disuelto empleando el medidor de oxígeno disuelto100A HANNA HI. Las mediciones se realizan de manera trimestral y se ilustran en la Figura 55.



Figura 55. Mediciones directas de parámetros físico químicos para calidad de cuerpos de agua del PG Las Pailas II, abril 2017.

El siguiente cuadro (Cuadro 15) muestra los resultados de las mediciones directas y los resultados de laboratorios realizadas en abril del 2017 en los nueve sitios de monitoreo mencionados anteriormente.

Cuadro 15. Valores obtenidos en abril del 2017 de análisis fisicoquímico para calidad de cuerpos de agua del PG Las Pailas II.

Sitio	Nombre	Altura msnm	Temperatura (°C)	рН	Oxígeno disuelto	Turbidez	DBO	Nitrógeno amoniacal
1	Qb Azufrales arriba	700	24.9	7.02	6.65	1.39	0.63	0.053
2	Qb Azufrales abajo	677	24.2	7.47	8.06	1.39	0.53	0.12
3	Qb Yugo arriba	757	23.9	6.5	6.47	0.03	1.53	0.082
4	Qb Yugo abajo	716	24.2	7.22	7.26	3.05	1.43	0.17
5	Qb Jaramillo	697	24.8	7.34	8.76	0.68	1.24	0.065
6	Río Colorado	673	24.8	6.79	8.69	1.08	0.73	0.11
7	Río Colorado-LT	655	23.6	6.87	9.07	0.93	1.18	0.073
8	Río Negro Arriba	555	23.8	6.93	9.37	1.32	1.45	0.082
9	Río Negro Abajo	549	24	7	9.09	0.49	0.79	0.11

Las muestras de agua para análisis de DBO y Nitrógeno amoniacal son tomadas en el campo, refrigeradas y enviadas al laboratorio químico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para su posterior análisis.

A partir de los resultados de nitrógeno amoniacal, DBO y las mediciones de oxígeno disuelto, es posible aplicar el Índice Holandés de Valoración de Calidad Físico Química del agua para cuerpos de agua superficiales, tal y como lo solicita la legislación. Este Índice permite trasladar información de concentraciones de las variables de mayor importancia en la valoración de la contaminación orgánica en la corriente de agua, como son la demanda bioquímica de oxígeno, el nitrógeno amoniacal y el oxígeno disuelto convertido en porcentaje de saturación de oxígeno por medio del oxígeno real en el sitio y el valor teórico dado por la temperatura y presión atmosférica, a un código de colores asignado a cada clase.

En el siguiente cuadro (Cuadro 16) se muestran los resultados y la interpretación de la calidad del agua al aplicar el Índice Holandés en los nueve sitios de monitoreo, se refleja que siete de los sitios de monitoreo presentan condiciones fisicoquímicas del agua sin contaminación (color azul) y tres sitios presentan contaminación incipiente (color verde). La diferencia que se observa de un nivel a otro (Azufrales arriba y Azufrales abajo por ejemplo) no refleja mayores problemas de contaminación.

Cuadro 16. Cálculo del Índice Holandés para el monitoreo efectuado en abril del 2017 para calidad de cuerpos de agua del PG Las Pailas II.

Sitio	Nombre	Puntos	Color
1	Qb Azufrales arriba	4	Verde
2	Qb Azufrales abajo	3	Azul
3	Qb. Yugo arriba	4	Verde
4	Qb. Yugo abajo	4	Verde
5	Qb. Jaramillo	3	Azul
6	Río Colorado	3	Azul
7	Río Colorado LT	3	Azul
8	Río Negro Arriba	3	Azul
9	Río Negro Abajo	3	Azul

Analizando los parámetros fisicoquímicos se determinó que el porcentaje de saturación de oxigeno es la variable que presenta diferencia en los sitios de monitoreo.

El porcentaje de saturación de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno del agua en relación a la cantidad máxima de oxígeno que puede tener a la misma temperatura y presión. En condiciones normales, la cantidad de oxígeno soluble en el agua es fija y se le denomina saturación, sin embargo, existen factores que hacen que la cantidad de oxígeno disuelto varíe.

Tanto un nivel bajo como la sobresaturación de oxígeno son perjudiciales para el medio y reflejan que el ecosistema no está equilibrado. Si la saturación es inferior al 30% el río está en malas condiciones. Niveles de saturación por encima del 130% (sobresaturación) puede que presenten eutrofización que es un crecimiento desorbitado de algas, sin embargo en este caso no ocurre ninguno de los dos casos extremos.

Macroinvertebrados acuáticos

Las muestras se toman bajo el método de recolecta directa, semicuantitativa, que consiste en recolectar los organismos directamente en el campo desde el sustrato, el cual se remueve con la ayuda de un colador (Figura 56). Se deben tomar en cuenta los diferentes microhábitats presentes (distintos sustratos, condiciones de corriente, rocas, raíces, etc.). Los especímenes son preservados en el campo, en alcohol al 75% para su posterior identificación en el laboratorio mediante estereoscopio, empleando las claves respectivas (Roldán 1996, Merritt & Cummins 1996, Springer y Hanson, en prep.). El material será depositado en la colección de Entomología Acuática del Museo de Zoología, Universidad de Costa Rica, tal como lo indica la ley.



Figura 56. Recolecta de macroinvertebrados. Abril 2017.

Resultados

En el monitoreo efectuado en abril del 2017 se recolectó un total de 754 individuos en los nueve sitios de monitoreo (Cuadro 17). La identificación taxonómica muestra la presencia de 83 géneros de macroinvertebrados acuáticos distribuidas en un total de 50 familias.

Cuadro 17. Composición taxonómica y numérica de macroinvertebrados acuáticos colectados en nueve sitios en el PG Las Pailas II. Abril, 2017.

Taxón	Río Colorado	Qb Yugo arriba	Qb Yugo abajo	Qb Azufrales arriba	Qb Azufrales abajo	Qb Jaramillo	Río Colorado LT	Río Negro arriba	Río Negro abajo	Total general
Leptonema	6	5		2	2	8	10	16	8	57
Anacroneuria	4	1	2	5	8	7	4	13	6	50
Phylloicus	5	5		5	5	8	4	4	4	40
Tetraglossa	3	2	7	2	2	7	1	5	5	34
Leptohyphes	3	2	3			5	5	7	7	32
Tricorythodes	3		3	2		3	4	3	9	27
Farrodes	1		2		1	2		8	13	27
Americabaetis		5	3	5	2	3		7	1	26
Hetaerina	4	2	4			3		9	4	26
Macrelmis	3					2	3	4	10	22
Epigomphus			4	6	3	4			5	22
Hyallelidae		6	1	5	10					22
Ambrysus		2		8	2			7		19
Planariidae	1	3	1	2	2	6		3	1	19
Simulium	2		1			8	2	3		16
Limnocoris		8				2	1	2	3	16
Xiphocentron	2	2		1	1	4	2	1	2	15
Hexatoma	3		1	4	1	3	1		2	15
Chironominae	6	3			1	2		1	1	14
Argia	5		1	1	3			3		13

Tribulous Trib	Thraulodes	7		1				3	1		12
Smicridea		/			2	2	1	3			
Heteragrich				3				4	I	4	
Moribaeiis 4 1 6 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 2 2 9 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 7 7 7 7 7		5	2	2				1			
Brechmorhoge			3	2		2	1	_	4		
Nectopsyche		4						5			
Belcotoma				1							
Baetodes						1		_	2	2	
Corydalus 4 1 2 7 Rhagovella 3 1 1 2 7 Gyretes 3 1 1 1 1 7 Hexanchorus 1 2 3 1 6 Isopoda 5 1 6 6 Polyplectropus 2 3 1 2 5 Polyplectropus 2 3 1 2 5 Progomphus 2 3 1 2 5 Progomphus 2 3 1 2 5 Heterelmis 4 1 3 1 5 Heterelmis 4 1 3 1 5 Latineosus 4 1 1 4 4 Cabecar 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				1			1				
Rhagovelia 3		3								_	
Gyreles 3 1 1 1 1 7 Hexanchorus 2 3 1 6 Isopoda 5 1 - 6 Polypelectropus 2 3 1 - 6 Polycentropus 2 - - 1 2 5 Progomphus 2 - - 1 2 5 Progomphus 2 - - 1 2 5 Heterelmis - - - 1 2 5 Heterelmis - - - - 1 - 5 Hydrophilidae - - - - - - 4 -									1	2	
Hexanchorus			1			1					
Isopoda		3		1				1			
Polyplectropus 2 3 1 2 5 Progomphus 2 1 1 2 5 Progomphus 2 1 1 2 5 Heterelmis 1 3 1 5 Hydrophilidae 4 1 5 5 Latineosus 4 1 4 4 Cabecar 1 3 4 4 Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 3 1 4 Helichus 1 2 1 3 3 1 4 Macronema 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td>							2		3	1	
Polycentropus 2						5	1				
Progomphus 2 1 2 5 Heterelmis 1 3 1 5 Hydrophilidae 4 1 5 4 Latineosus 4 1 4 4 Cabecar 1 3 4 4 Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4	Polyplectropus		2		3	1					6
Heterelmis 1 3 1 5 Hydrophilidae 4 1 5 5 Latineosus 4 1 4 4 Cabecar 1 3 4 4 Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 4 4 Hikuna 3 1 4	Polycentropus	2						1	2		5
Hydrophilidae 4 1 5 Latineosus 4 4 4 Cabecar 1 3 4 Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 3 1 4 Tikuna 3 3 3 3 3 3 4 1 4 <t< td=""><td>Progomphus</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></t<>	Progomphus		2						1	2	5
Latineosus 4 4 4 Cabecar 1 3 4 Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 - 4 Tikuna 3 3 3 3 3 Helichus 1 2 1 2 3 Macronema 2 3 3 3 3 Macrothemis 3 1 1 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 3 3 Odontomyia 3 </td <td>Heterelmis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> <td>5</td>	Heterelmis						1		3	1	5
Cabecar 1 3 4 Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 4 4 Tikuna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4	Hydrophilidae					4		1			5
Tanypodinae 2 1 1 4 Scirtes 3 1 4 4 Hydrosmilodon 3 1 4 4 Dicranops 1 2 1 4 4 Tikuna 3	Latineosus					4					4
Scirtes 3 1 4 Hydrosmilodon 3 1 4 Dicranops 1 2 1 4 Tikuna 3 3 3 3 Helichus 1 2 3 3 Macronema 2 1 1 3 3 Macrothemis 3 1 1 1 3 3 Libellulidae 3 1 1 1 3 <td< td=""><td>Cabecar</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>4</td></td<>	Cabecar	1							3		4
Hydrosmilodon 3 1 4 Dicranops 1 2 1 4 Tikuna 3 3 3 3 Helichus 1 2 3 3 Macronema 2 1 3 3 Macrothemis 3 3 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 3 Odontomyia 3 4 4 4 4 3	Tanypodinae				2	1			1		4
Dicranops 1 2 1 4 Tikuna 3 3 3 3 Helichus 1 2 3 3 Macronema 2 1 3 3 Macrothemis 3 3 3 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 3 <t< td=""><td>Scirtes</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></t<>	Scirtes	3					1				4
Tikuna 3 3 Helichus 1 2 3 Macronema 2 1 3 3 Macrothemis 3 3 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 3 Odontomyia 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 <	Hydrosmilodon								3	1	4
Helichus 1 2 3 Macronema 2 1 3 Macrothemis 3 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 Odontomyia 3 3 3 3 Triplectides 2 1 3 3 Orthocladiinae 1 1 1 3 3 Podonominae 1 1 1 3	Dicranops	1			2	1					4
Macronema 2 1 3 Macrothemis 3 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 3 Odontomyia 3	Tikuna					3					3
Macrothemis 3 3 Libellulidae 1 1 1 1 3 Odontomyia 3 <t< td=""><td>Helichus</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td></t<>	Helichus				1				2		3
Libellulidae 1 1 1 3 Odontomyia 3 3 3 3 Triplectides 2 1 3 3 Orthocladiinae 1 1 1 3 Podonominae 1 1 1 3 Oecetis 2 2 2 Cryphocricos 1 1 2 2 Camelobaetidius 2 2 2 2 Palaemnema 2 2 2 2 Microvelia 1 1 2 2 Perigomphus 2 2 2 Callibaetis 1 1 1 2	Macronema	2							1		3
Odontomyia 3	Macrothemis									3	3
Triplectides 2 1 3 Orthocladiinae 1 1 1 3 Podonominae 1 1 1 3 Oecetis 2 2 2 Cryphocricos 1 1 2 Camelobaetidius 2 2 Palaemnema 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2	Libellulidae					1	1		1		3
Orthocladiinae 1 1 1 3 Podonominae 1 1 1 3 Oecetis 2 2 2 Cryphocricos 1 1 2 2 Camelobaetidius 2 2 2 Palaemnema 2 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2	Odontomyia		3								3
Podonominae 1 1 3 Oecetis 2 2 Cryphocricos 1 1 1 Camelobaetidius 2 2 Palaemnema 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 1 Petrophila 1 1 2	Triplectides		2				1				3
Oecetis 2 2 Cryphocricos 1 1 2 Camelobaetidius 2 2 Palaemnema 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2	Orthocladiinae		1					1	1		3
Cryphocricos 1 1 2 Camelobaetidius 2 2 2 Palaemnema 2 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2	Podonominae		1	1					1		3
Camelobaetidius 2 2 Palaemnema 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2	Oecetis								2		2
Camelobaetidius 2 2 Palaemnema 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2	Cryphocricos								1	1	2
Palaemnema 2 2 Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2								2			2
Microvelia 1 1 2 Perigomphus 2 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2									2		
Perigomphus 2 2 Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2					1						
Callibaetis 1 1 2 Petrophila 1 1 2										2	
Petrophila 1 1 2					1				1		
				1							
		2		-							

Blaberidae		1				1				2
Mesoveloidea		1						1		2
Cloeodes	1							1		2
Hebrus								2		2
Thiaridae									1	1
Dolichopodidae					1					1
Gelastocoris							1			1
Epeorus							1			1
Paltostoma	1									1
Gelastocoridae								1		1
Tholymis								1		1
Erpetogomphus								1		1
Noteridae				1						1
Stridulivelia					1					1
Tubifex								1		1
Helycopsyche	1									1
Atopsyche	1									1
Dixella				1						1
Microcylloepus								1		1
Total general	93	63	44	65	73	93	69	148	106	754

El sitio Río Negro arriba corresponde al sitio con mayor cantidad de individuos n=148, seguido por el río Negro abajo con 106 individuos.

El río Negro en general es un cuerpo de agua que presenta buena calidad en aspectos físico químicos y en cuanto a presencia de individuos de macroinvertebrados. Se puede observar que ambos sitios para el Río Negro obtuvieron la mayor cantidad de macroinvertebrados. El sitio con menor cantidad de individuos es el Yugo abajo el cual reporta un total de 44 individuos (Figura 57). Se puede observar que ambos sitios para la quebrada El Yugo obtuvieron la menor cantidad de macroinvertebrados.




Figura 57. Cantidad de individuos de macroinvertebrados por sitios de monitoreo.

En cuanto a los taxones identificados *Leptonema* y *Anacroneuria* fueron los que aportaron las mayores abundancias con N= 57 y N= 50 especímenes respectivamente.

El género *Leptonema* (Figura 58) se caracteriza por presentar especies de gran tamaño comparado con otras especies de la familia Hydropsychidae. Las larvas habitan desde ríos grandes hasta pequeños riachuelos, algunas especies se caracterizan por presentar un notable "cepillo" de pelos en cada propata anal.

Por otra parte, el género Anacroneuria cuenta con 27 especies reportadas para Costa Rica, son comúnmente llamadas moscas de piedra. Las ninfas antes de convertirse en adultos se arrastran sobre sustratos (rocas, troncos, etc) hasta llegar al borde del cuerpo de agua para completar su ciclo de vida.



Figura 58. Larva de *Leptonema* y Ninfa de *Anacroneuria* géneros más comunes en abril 2017.

Al aplicar el índice BMWP-CR (Cuadro 18) según el "Reglamento para la clasificación y la evaluación de calidad de cuerpos de aguas superficiales" se obtiene que cuatro sitios presentan "aguas de calidad excelente" y cinco sitios "aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible". Ambas se observan de color azul por ser las máximas categorías asignadas por el índice.

Cuadro 18. Valores obtenidos en cada uno de los sitios monitoreados y su nivel de calidad de agua según el Índice BMWP-CR. Abril, 2017.

Sitio muestreo	Valor BMWP- CR	Calidad de Agua
Azufrales arriba	107	Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible.
Azufrales abajo	134	Aguas de calidad excelente.
Qb Yugo arriba	105	Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible.
Qb Yugo abajo	100	Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible.
Qb Jaramillo	139	Aguas de calidad excelente.
Río Colorado	141	Aguas de calidad excelente.
Río Colorado LT	109	Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible.
Río Negro arriba	137	Aguas de calidad excelente.
Río Negro abajo	118	Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de manera sensible.

En el Cuadro 19 se observa una comparación de los resultados de los tres índices calculados para determinar la calidad de las aguas superficiales (ICA, el índice Holandés físico químico y el Índice biológico BMWP-CR) en el monitoreo de abril del 2017.

Ninguno de los sitios presenta condiciones excelentes en los tres índices calculados, ya que el ICA fue de categoría "buena" (color verde) para los nueve sitios de monitoreo.

Cuadro 19. Comparación del Índice Físico-químico Holandés, Índice Biológico BMWP-CR e ICA en nueve sitios de monitoreo, abril 2017.

Sitio muestreo	Valor BMWP-CR	Índice Holandés	ICA
Azufrales arriba	107	Verde	86
Azufrales abajo	134	Azul	90
Qb Yugo arriba	105	Verde	84
Qb Yugo abajo	100	Verde	88
Qb Jaramillo	139	Azul	88
Río Colorado	141	Azul	89
Río Colorado LT	109	Azul	88
Río Negro arriba	137	Azul	87
Río Negro abajo	118	Azul	88

Ictiofauna

El monitoreo de peces es realizado por tres personas, se utilizó equipo de electro-pesca marca SAMUS, modelo 725MS, con trajes adecuados para el muestreo. Se realizan cinco períodos de descarga eléctrica por sitio de muestreo, aproximadamente 10 m de lecho del cuerpo de agua por período de descarga, tratando abarcar la mayoría de hábitats disponibles en el cuerpo de agua en ese momento (Figura 59). Los sitios de monitoreo de ictiofauna son los mismo en los que se realiza el monitoreo de macroinvertebrados acuáticos.



Figura 59. Monitoreo de peces con técnica de electro-pesca en cuerpos de agua del Proyecto Geotérmico Ampliación Las Pailas. Abril, 2017.

Resultados

Se identificaron un total de 95 individuos en ocho de los nueve sitios de monitoreo. Los 55 individuos pertenecen a cuatro especies ya antes reportadas, la especie con mayor número de capturas es *Priapichtys annectens* con 91 registros, ésta fue la única especie que se capturó en los ocho sitios de monitoreo (Figura 60).




Figura 60. Cantidad de individuos por especies de peces identificadas, abril 2017.

En el sitio Qb. Azufrales abajo no se reportan peces ya que por la insuficiente cantidad de agua en el sitio de monitoreo no se puede utilizar la técnica de electropesca y no se observaron peces, asimismo, se observa que en el monitoreo aguas arriba de la quebrada Azufrales fue donde se capturaron la mayor cantidad de peces (*P. annectens*) (Figura 61).




Figura 61. Cantidad de individuos por especie en cada uno de los sitios de monitoreo de calidad de agua.

La especie más abundante es la olomina (*P. annectens*). Esta es una especie endémica de Costa Rica que habita en hábitats con corrientes de poca o alta velocidad en donde se alimentan de insectos tanto acuáticos como terrestres (hormigas y termitas).

Al realizar la comparación de los muestreos efectuados en el 2015, 2016 y ambos trimestres del año en curso, se observa que la olomina (*P. annectens*) ha sido la especie más abundante a lo largo de todos los monitoreos (Figura 62).




Figura 62. Cantidad de individuos por especie en 2015, 2016 y ambos trimestres 2017.

Programa de Mantenimiento de Sedimentadores.

Se cuenta con un plan de acción para el mantenimiento de sedimentadores (Figura 63), el cual permitirá minimizar la erosión y el arrastre de sedimentos en los accesos dentro del Proyecto. En este documento se pretende además, determinar las medidas para el monitoreo que permitan reducir los focos de transmisión de enfermedades que pueda ocasionar el estancamiento de aguas de las trampas de sedimentación rudimentarias (Medida Ambiental Nº16).



Figura 63. Plan de Mantenimiento de Sedimentadores.

En este plan se indica que el Área de Gestión Ambiental realizará al menos una visita al mes para determinar el estado de los sedimentadores. En caso de encontrar alguno colmatado o en mal estado, procederá a informar al encargado de la obra por medio de un Informe de Seguimiento Ambiental. Estas inspecciones son llevadas a cabo por el encargado de las visitas de seguimiento ambiental.

Inspecciones de campo

Mensualmente se realiza una inspección de los sedimentadores para determinar el funcionamiento de los mismos. Se llevaron a cabo tres visitas de campo en las que visualmente se determinó que algunos de los sedimentadores se encontraban colmatados, producto de las fuertes lluvias en el AP, por lo tanto, se procede a notificar a los encargados de obra para que realicen los trabajos de limpieza (Figura 64).



Figura 64. Inspección de sedimentadores en junio 2017.

Medida U2P N°27. Ictiofauna, Macroinvertebrados Acuáticos y Herpetofauna.

Los sitios de perforación cuentan con obras civiles necesarias para el almacenamiento y manipulación de hidrocarburos y sustancias peligrosas en las plataformas de pozos profundos (Figura 65).



Figura 65. Áreas para almacenamiento de sustancias peligrosas en perforadoras

En las plataformas de perforación se cuenta con áreas para el almacenamiento y manipulación de hidrocarburos y sustancias según se indicó en los apartados U2P# 2, U2P#12 y U2P#19. Asimismo, se generan monitoreos e informes operacionales que demuestren el correcto almacenaje, manipulación de sustancias peligrosas e implementos para la contención de derrames en las plataformas de Perforación Profunda según se indicó en el apartado U2P# 2.

Se elaboró y ejecuta un programa de monitoreo químico de las aguas de los ríos y quebradas del AP durante la fase de construcción y operación, que permite detectar

eventualmente contaminantes y sus orígenes según se indicó en el apartado U2P# 13 y U2P# 17. En la Figura 66 se detallan los registros relacionados a aguas superficiales ubicadas en los sitios de obra.

Aguas Superficiales - Campo Geotérmico Las Pailas														
Descripción	pН	Cond	Na+ (ppm)	K+(ppm)	Ca++(ppm)	Mg++(ppm)	Li+(ppm)	Rb+(ppm)	Cs+(ppm)	Fe Tot	CI-	SO=4	HCO-3	F-(ppm)
ASP-21: QUEBRADA AZUFRALES PAILAS II	6.75	154.02	4.35	0.95	7.51	3.30	nd	nd	nd	nd	5.26	30.37	58.00	nd
ASP-22: QUEBRADA EL LLORADERO	7.06	135.28	5.95	1.70	10.65	5.35	nd	nd	nd	nd	5.38	3.05	80.50	0.08
ASP-23: NACIENTE 16	7.33	178.26	6.13	3.33	15.28	8.25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	106.00	0.10
ASP-24: UNION QUEBRADA AZUFRALES	5.45	511.89	12.70	3.70	15.09	6.35	nd	nd	nd	nd	5.85	120.36	37.50	nd
ASP-25: QUEBRADA YUGO	7.17	121.55	5.43	1.93	9.86	4.83	nd	nd	nd	nd	3.71	2.59	74.50	nd
ASP-26:NACIENTE GEMELA	7.09	142.23	5.29	2.53	13.17	6.20	nd	nd	nd	nd	nd	nd	92.25	0.09
ASP-27: QUEBRADA YUGO ABAJO	7.30	126.95	5.58	1.85	11.00	5.05	nd	nd	nd	nd	3.74	2.90	75.67	nd
ASP-33: NACIENTE HOTEL RV	6.04	204.86	6.80	1.40	10.96	6.40	nd	nd	nd	nd	14.96	9.88	77.25	nd
ASP-48: RIO NEGRO ABAJO	7.17	145.35	6.70	2.15	10.23	4.65	nd	nd	nd	nd	4.34	25.92	48.75	0.06
ASP-28: TERMAL DON CLAUDIO 1	6.46	821.89	85.91	40.41	47.69	18.99	0.08	nd	nd	nd	11.73	59.61	443.71	0.28
ASP-29: TERMAL DON CLAUDIO 2	6.52	828.33	86.47	40.71	47.53	18.84	0.08	nd	nd	nd	10.27	61.79	443.50	0.29
ASP-30: NAC. SANTA MARIA 1	4.75	314.53	15.72	5.04	24.99	9.50	nd	nd	nd	0.47	4.66	117.49	54.64	0.23
ASP-31: NAC. TERM. AZUFRALES ARRIBA	4.07	377.78	14.13	4.76	24.44	9.59	nd	nd	nd	1.76	4.89	149.36	11.90	0.22
ASP-34: NAC. TERM. AZUFRALES PAILAS 2	4.16	481.11	27.98	8.74	28.74	11.02	nd	nd	nd	nd	5.79	194.02	25.64	0.16
ASP-35: NAC. TERM. RIO NEGRO 1	5.33	379.11	16.07	7.47	35.83	13.63	nd	nd	nd	nd	2.75	98.86	129.25	0.25
ASP-36: NAC. TERM. RIO NEGRO 2	5.38	370.67	15.08	6.94	33.52	12.23	nd	nd	nd	nd	3.23	111.65	88.44	0.60
ASP-37: NAC. QUEBRADA JARAMILLO	6.41	163.59	6.25	1.72	14.64	7.95	nd	nd	nd	nd	5.54	4.20	96.88	0.20
ASP-38: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA 1	3.27	573.11	9.38	3.57	40.07	7.16	nd	nd	nd	0.46	14.02	196.65	nd	1.22
ASP-39: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA 2	3.25	583.11	9.43	3.36	39.84	7.17	nd	nd	nd	0.49	13.91	177.33	nd	1.14
ASP-40: NAC. TERMAL SANTA MARIA 2	4.74	275.51	13.66	4.35	22.41	8.36	nd	nd	nd	nd	4.12	98.08	46.95	0.22
ASP-41: NAC. TERMAL PAILAS DE AGUA	5.49	493.18	6.64	2.08	11.81	5.73	nd	nd	nd	15.63	3.17	118.30	48.88	0.09
ASP-42: CATARATAS PAILAS	6.94	94.76	4.24	1.50	8.13	3.73	nd	nd	nd	nd	3.36	2.72	53.63	nd
ASP-43: NAC. TERMAL RIO SALTO	5.17	321.19	15.15	5.14	30.43	10.48	nd	nd	nd	nd	4.33	94.55	92.94	0.59
ASP-45: QUEBRADA PAILAS	6.85	190.11	9.49	3.91	16.55	6.71	nd	nd	nd	nd	3.15	38.78	71.00	0.30
ASP-46: QUEBRADA JARAMILLO 3	7.36	105.31	5.36	2.06	8.96	4.08	nd	nd	nd	nd	3.31	3.90	61.88	0.19
ASP-47: TOMA AGUA POTABLE PNRV 1	6.13	127.40	6.16	1.59	10.84	5.60	nd	nd	nd	nd	4.03	8.45	69.69	0.20

Aguas Superficiales - Campo Geotérmico Las Pailas													
Descripción	B(ppm)	H2S(ppm)	NH3	As V	As III	As Total	Zn	Cd	Pb	Cu	SiO2tot	S.T.D.	Turbidez
ASP-21: QUEBRADA AZUFRALES PAILAS II	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.00	nd	nd	nd	40.50	86.50	0.25
ASP-22: QUEBRADA EL LLORADERO	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.00	56.50	126.50	2.25
ASP-23: NACIENTE 16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	62.00	149.50	2.55
ASP-24: UNION QUEBRADA AZUFRALES	nd	nd	nd	8.40	nd	8.40	2.00	nd	nd	nd	74.50	216.50	0.45
ASP-25: QUEBRADA YUGO	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3.10	nd	nd	nd	54.33	129.00	0.59
ASP-26:NACIENTE GEMELA	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.90	nd	nd	nd	64.50	146.50	1.25
ASP-27: QUEBRADA YUGO ABAJO	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2.10	nd	nd	1.17	53.00	121.33	1.80
ASP-33: NACIENTE HOTEL RV	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7.30	nd	nd	nd	65.67	137.00	0.35
ASP-48: RIO NEGRO ABAJO	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	48.00	114.50	1.85
ASP-28: TERMAL DON CLAUDIO 1	0.36	1.02	nd	33.32	114.00	124.88	5.08	0.20	nd	4.24	nd	nd	nd
ASP-29: TERMAL DON CLAUDIO 2	0.34	4.81	nd	26.40	141.67	207.13	7.90	0.44	nd	3.30	nd	nd	nd
ASP-30: NAC. SANTA MARIA 1	0.11	9.21	nd	1.40	62.00	141.01	2.53	0.10	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-31: NAC. TERM. AZUFRALES ARRIBA	0.19	1.02	nd	2.70	82.50	133.16	1.27	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-34: NAC. TERM. AZUFRALES PAILAS 2	0.14	3.52	nd	44.15	86.37	150.52	8.78	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-35: NAC. TERM. RIO NEGRO 1	0.12	8.03	nd	3.30	61.80	67.57	4.43	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-36: NAC. TERM. RIO NEGRO 2	0.43	7.50	nd	3.20	56.75	51.10	4.73	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-37: NAC. QUEBRADA JARAMILLO	nd	nd	nd	nd	60.00	162.00	35.85	nd	nd	3.48	nd	nd	nd
ASP-38: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA 1	0.15	nd	nd	nd	71.00	360.00	7.00	nd	nd	1.13	nd	nd	nd
ASP-39: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA 2	0.13	nd	nd	nd	72.00	nd	7.97	nd	nd	1.05	nd	nd	nd
ASP-40: NAC. TERMAL SANTA MARIA 2	nd	9.72	nd	4.60	84.00	nd	2.50	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-41: NAC. TERMAL PAILAS DE AGUA	0.22	nd	nd	nd	52.00	96.00	11.90	nd	nd	3.67	nd	nd	nd
ASP-42: CATARATAS PAILAS	nd	nd	nd	nd	37.00	53.00	21.43	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-43: NAC. TERMAL RIO SALTO	nd	1.53	nd	4.15	53.15	55.24	2.57	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ASP-45: QUEBRADA PAILAS	0.10	nd	nd	nd	75.00	200.00	1.33	nd	nd	1.10	nd	nd	nd
ASP-46: QUEBRADA JARAMILLO 3	nd	nd	nd	nd	48.00	nd	2.25	nd	nd	2.56	nd	nd	nd
ASP-47: TOMA AGUA POTABLE PNRV 1	0.10	nd	nd	nd	51.50	98.00	1.47	nd	nd	2.10	nd	nd	nd

Figura 66. Registros monitoreo químico de las aguas

Las condiciones de las áreas diseñadas para el almacenaje y manipulación de hidrocarburos y sustancias peligrosas, así como todo lo concerniente a la elaboración de un protocolo para la atención de derrames, se detallan en la Medida Nº 19.

Medida U2P N°28 Fauna, distorsión del comportamiento por modificación del hábitat.

a) Rescates de fauna

Los grupos taxonómicos a rescatar son: aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Esta actividad se realiza en tres etapas que son: previo al aprovechamiento forestal, durante el aprovechamiento forestal y durante movimientos de tierra y escombros.

Anfibios y Reptiles

Se realizó una búsqueda intensiva de los individuos en vegetación, hojarasca, huecos en troncos y troncos caídos que son hábitat y escondite para muchas especies y se procede con la captura para ser removidos a sitios seguros.

Las especies como lagartijas y colúbridos que consideradas de menor riesgo para la seguridad de los trabajadores, son liberadas en sitios previamente definidos y evaluados. Las serpientes venenosas son capturadas y trasladadas a sitios profundos del bosque primario intervenido, los cuales son lugares lejanos a los sitios de obra, esto por razones de seguridad tanto para pobladores locales como trabajadores del Proyecto.

Para la manipulación y búsqueda de especies peligrosas como serpientes venenosas se utilizan ganchos, pinzas herpetológicas y bolsas de tela, es importante tener en cuenta el peligro que representa esta labor, por tanto el uso de botas culebreras es indispensable. Para la manipulación principalmente de anfibios es necesario utilizar guantes de látex y cambiarlos cada vez que maneje un individuo ya que algunos patógenos peligrosos o secreciones tóxicas de la piel pueden ser transferidos fácilmente de un animal a otro. En caso de encontrar algún individuo con algún tipo de lesión se procede a realizar una breve consulta al Médico Veterinario del Centro de Rescate para valorar la situación y de ser una lesión que amerite revisión médica será llevado al Centro de Rescate correspondiente.

Mamíferos

Para los rescates de mamíferos se realizó una búsqueda de huellas y otros indicios, se revisan madrigueras y comederos con el fin de identificar sitios prioritarios de atención para las etapas de rescate. Debido a que los mamíferos son animales con mayor facilidad de desplazamiento se efectuará una intervención directa sobre los hábitats y así puedan migrar a áreas seguras, igualmente durante la etapa de corta. Los individuos que no puedan huir, o que se encuentren expuestos a algún riesgo o sufran alguna lesión que necesite atención médica son capturados manualmente y puestos en jaulas para ser transportados al centro de rescate.

Para la realización de estas labores se cuenta con equipo de protección como guantes de lona y cuero, cajas de madera y jaulas para un transporte adecuado.

Aves

Al igual que los mamíferos, las aves son un grupo con gran capacidad para huir ante cualquier disturbio. Se rescatan aquellas que resulten con algún golpe o herida durante alguna de las etapas y serán trasladadas al centro de rescate establecido por el Área de Biología.

Se realizó la búsqueda de nidos, los cuales se revisaron para saber si están siendo utilizados, abandonados o en proceso de elaboración. De encontrarse alguno en uso es removido a un sitio cercano y seguro ya que existen probabilidades de que los padres localicen los pichones mediante el canto. En caso de que los padres no localicen el nido se considerará recoger los pichones y trasladarlos ya sea al Centro de Rescate o a las

instalaciones con que el área de Biología cuenta para vigilancia y atención a fauna rescatada

Área para recuperación de fauna

Es un espacio diseñado para dar atención a fauna que lo requiera, ya sea por lesiones leves, vigilancia o como sitio de espera para realizar el trasladado al centro de rescate. Este sitio se ubica dentro de las instalaciones del Proyecto, está equipado con jaulas, cajas de madera, baldes plásticos y cajas tipo terrarios para alojar reptiles principalmente y mamíferos pequeños.

Todos los animales que ingresen al sitio de cuarentena serán registrados en el formulario F02-CAP-UGA-03 "especies en sitio de cuarentena" y aquellos que ameriten traslado a algún centro de rescate serán registrados en el formulario F03-CAP-UGA-03 "registro de entrega de fauna a Centros de Rescate, Instituciones o albergues" como método de control y trazabilidad de los individuos.

Manejo clínico de especies

Se tiene un convenio con el Centro de Rescate las Pumas en Cañas para la atención clínica de los animales que lo requieran, principalmente animales heridos o con estado sanitario que no sea el óptimo. En este acuerdo se exponen las condiciones por parte de cada una de las partes para el tratamiento clínico de las especies (Figura 67).




Figura 67. Nota emitida por el Centro de Rescate las Pumas donde exponen las condiciones para brindar el servicio médico solicitado.

Este acuerdo surge a raíz de las indicaciones incluidas en el documento "Protocolo de Rescate y Translocación de fauna en obras ICE 70.00.016.2014" en las que se menciona necesaria la búsqueda de algún centro de rescate que cuente con un médico veterinario (Figura 68).



Figura 68. Nota emitida por la Unidad de Biología donde se solicita al Centro de Rescate Las Pumas los servicios médicos veterinarios.

Rescates en sitios de obra

Durante el trimestre se tuvo presencia continua en los distintos sitios de obra donde se presentó movimientos de cobertura vegetal y escombros: Línea de Transmisión (LT) y escombrera, asimismo, en la Casa de Máquinas (CM) donde la etapa constructiva es constante. Todos los individuos rescatados han sido reubicados exitosamente en áreas alejadas de los frentes de obra y previamente evaluados (Figura 69).



Figura 69. Presencia del personal de Biología durante corta forestal y movimientos de tierra en sitios de torre para la LT, abril 2017.

Durante el trimestre se rescataron cuatro individuos pertenecientes a dos especies de dos familias. Del total de individuos tres corresponden a la serpiente Bécquer (*Boa imperator*) En el periodo se recató un pichón de zanate (*Quiscalus mexicanus*) que había quedado atrapado en una fosa de aspiración de la Casa de Máquinas, por su edad posiblemente no dominaba el vuelo lo que provocó que cayera en la fosa (Figura 70).




Figura 70. Rescate de un ave en la Casa de Máquinas. Junio, 2017.

Generalmente el grupo de las serpientes ha sido el más abundante en los rescates efectuados tanto en frentes de obra constructivos como obras temporales, razón por la cual el sitio de reubicación de estos individuos debe estar a una distancia considerable para evitar encuentros con personal del Proyecto o que se vean afectadas por otras obras.

Rescates ocasionales de fauna

Se reporta el rescate de 14 individuos pertenecientes a 11 especies. Estos rescates se realizaron en diferentes sitios como lo son los almacenes, taller, centro de acopio, comedor y oficinas. Los reptiles son el grupo con más registro de rescates con un total de 11 individuos (Figura 71).




Figura 71. Rescates de serpiente no venenosa (*Erythrolamprus bizona*) en camper de topografía y cantidad de animales rescatados según grupo faunístico.

Traslados a Centros de Rescate

Se realiza el traslado de dos palomas al Centro de Rescate Las Pumas (Figura 72), el rescate de estas palomas no corresponde a los realizados por el área de Biología como parte de los compromisos ambientales. Se nos notificó la presencia de dos pichones en la comunidad de Curubandé que se encontraban expuestos y en riesgo de ser lastimados por algún vehículo a animales.





Figura 72. Entrega de pichones de palomas al Centro de Rescate Las Pumas.

Monitoreos de fauna

Se detalla una breve descripción de los transectos utilizados para llevar a cabo los monitoreos de fauna silvestre (aves, mamíferos, anfibios y reptiles). Por lo tanto, en las medida respectivas a monitoreo de fauna no se volverán a caracterizar los transectos.

Transecto 1: Charral

Zona abierta representada mayormente por charrales arbolados (Figura 73), florísticamente está compuesto en su mayoría por arbustos junto con árboles delgados dispersos de especies como guanacaste (*Enterolobium ciclocarpum*), laurel (*Cordia alliodora*), guachipelín (*Diphysa americana*), entre otras. Este transecto se caracteriza por la cercanía a una de las obras más grandes del Proyecto, Casa de Máquinas, por lo tanto la presencia de vehículos y personas es muy común.



Figura 73. Transecto ubicado en zona de charral.

Transecto 2: Parche

Este transecto se localiza en un parche de bosque que resultó de la apertura de los caminos hacia los sitios de obra (Figura 74), predomina bosque secundario con presencia de árboles como níspero chicle (*Manilkara chicle*), guácimo molenillo (*Luehea speciosa*), guarumo (*Cecropia peltata*), peine de mico (*Apeiba tiborbou*), entre otras.



Figura 74. Transecto ubicado en zona de parche de bosque.

Transecto 3: Bosque

Este transecto se encuentra cerca de la línea que divide el Parque Nacional Rincón de la Vieja y el AP, por lo tanto, predomina un bosque maduro intervenido con presencia de árboles grandes (Figura 75).



Figura 75. Transecto ubicado en zona de bosque.

Transecto 4: El Yugo

Este transecto es exclusivo para el monitoreo de herpetofauna (Figura 76). Se trazó en sentido aguas abajo a lo largo de la quebrada el Yugo, la cual está constituida por vegetación menor como aráceas y bromélias como la piñuela pita (*Aechmea magdalenae*)

y árboles riparios como jabillo (*Hura crepitans*), surá (*Terminalia oblonga*), tempisque (*Sideroxylon capiri*) y lorito (*Cojoba arborea*), entre otros.



Figura 76. Transecto ubicado en la Quebrada El Yugo.

Monitoreo de Herpetofauna

Reconocimiento por Encuentros Visuales (V.E.S. sus siglas en inglés).

La técnica consiste en caminar un área o hábitat en un tiempo predeterminado sistemáticamente. Se realizará recorridos diurnos y nocturnos para la búsqueda de individuos. Los recorridos diurnos se realizan en los transectos (T1, T2 y T3) en horario de 8:00am a 3:00pm, revisando cautelosamente en troncos, hojarasca y debajo de piedras y cualquier otro sustrato (Figura 77).




Figura 77. Ubicación de los transectos para el monitoreo de reptiles dentro del AP del PG Las Pailas II.

Para la búsqueda nocturna de anfibios se utiliza un transecto trazado paralelamente a la Quebrada El Yugo (Figura 78), se revisa 1 m a ambos lados del cauce de la quebrada, debajo de troncos y en hojarasca que son posibles sitios donde se esconden estos individuos. La búsqueda inicia a las 6:00pm y finalizará a las 9:00pm.

Para la identificación de los individuos se utilizan las guías de campo especializadas: Muñoz F, Dennis R. 2013. Anfibios y Reptiles de Costa Rica, Guía de bolsillo en inglés y español; Savage J. 2002. The Amphibians and Reptiles of Costa Rica; Kubicki B. 2007. Ranas de Vidrio de Costa Rica.




Figura 78. Transecto para el monitoreo nocturno de anfibios dentro del AP del PG Las Pailas II.

Se tiene un total de 18 individuos identificados distribuidos en ocho familias y 11 especies. Durante el trimestre se registraron individuos en los cuatro sitios de monitoreo, siendo el T2 el sitio con mayor avistamientos (Figura 79).




Figura 79. Cantidad de individuos registrados en los transectos de monitoreo, II Trimestre, 2017.

Algunas especies de anfibio que se registraron son la rana de ojos rojos (*Duellmanohyla rufioculis*), rana de vidrio (*Cochranella granulosa*) y sapo (*Incilius coccifer*). *D. rufioculis* es una rana endémica de Costa Rica. Sus hábitats naturales incluyen bosques tropicales o subtropicales secos. Es frecuente observarla en ríos intermitentes y poco profundos, los renacuajos se pueden observar en pozas o aguas más tranquilas.

En la Figura 80 se muestra un individuo de la rana ojos rojos observada en la Quebrada el Yugo en mayo del 2017.



Figura 80. Avistamiento de D. rufioculis durante monitoreo nocturno. Mayo, 2017.

a) Capacitaciones herpetofauna.

En lo que respecta a personal del Proyecto se llevaron a cabo tres charlas en las que hubo un total de 27 asistentes (Cuadro 20). En este caso, las charlas se impartieron a personal de primer ingreso a las áreas de Obra Civil y Gestión Ambiental.

Cuadro 20. Charlas impartidas al personal de Proyecto durante el II trimestres del 2017.

Tema de la charla	Personal	Cantidad de asistentes
Generalidades de las serpientes de Costa Rica.	Personal de primer ingreso (Obra civil, Gestión ambiental)	9
Extracción ilegal de flora y fauna silvestre.	Personal de primer ingreso (Obra civil, Gestión ambiental)	9
No alimentar fauna silvestre	Personal de primer ingreso (Obra civil, Gestión ambiental)	9

El objetivo de estas actividades es dar a conocer al sobre las labores que realiza Biología, los riesgos, la prevención y la importancia de las serpientes además, informar sobre las especies presentes en área de Proyecto, las consecuencias de alimentar fauna silvestre especialmente monos, pizotes y aves (**Figura 81**).



Figura 81. Charla sobre la extracción ilegal de flora y fauna silvestre al personal del Proyecto, mayo 2017.

b) Diseño y Establecimiento de Rótulos de Señalización Vial y Reductores de Velocidad.

Se da por finalizada la construcción de los cinco reductores de velocidad, medida completada en el informe presentado en diciembre 2015. Durante el periodo se realiza el mantenimiento de los reductores ubicados dentro del Proyecto y los de las comunidades del AID (Figura 82).



Figura 82. Mantenimiento a reductor de velocidad ubicado en los accesos a sitios de obra.

c) Rótulos de velocidad máxima

Medida completada en el informe presentado en julio 2014 (Figura 83).



Figura 83. Rótulos de velocidad máxima instalados dentro del área del Proyecto.

Medida U2P N° 29. Ornitofauna y Mastofauna, Alteración del hábitat por eliminación de cobertura vegetal.

a) Monitoreo de aves

Las aves son un grupo muy fácil de monitorear debido a su canto y colores llamativos de algunas de ellas, sin embargo, existen recomendaciones que facilitan una mejor observación. La técnica que se utiliza para el monitoreo mensual de aves es la de Puntos de conteo a lo largo de transectos de 900m de longitud.

Conteo por puntos

Dentro de los transectos se establecieron puntos de conteo que abarcan una superficie de 25 m de radio y separados 150 m uno de otro, marcados con cinta flamming color verde para establecer la ruta del mismo y para indicar que es el centro del punto (Figura 84). Esta técnica de muestreo consiste en registrar todas las especies de aves que se visualicen y/o escuchen dentro del área mencionada anteriormente. Se deben contar todas las especies que se identifiquen en un lapso de 20 minutos, ya sea por observación directa o por canto y se debe evitar contar un mismo individuo más de una vez. Se deberá especificar si el ave se encontraba sobrevolando el punto de conteo o realizando alguna actividad que se considere relevante mencionar.

El muestreo de aves se realizó a lo largo de todo el año, ya que el tipo de ave y las actividades que realizan varía entre estaciones. La secuencia de visita de cada punto de conteo será diferente entre días de muestreo para poder detectar cambios en la actividad de las aves a lo largo del día. Los datos tomados en campo serán: fecha, localidad, coordenadas geográficas, número de visita, observador (es). En cada observación se anotará: especie, número de individuos, sexo (macho, hembra, juvenil), registro visual o auditivo. La observación e identificación de las aves se realizó mediante el uso de equipo especializado como binoculares marca Bushnell Legend de 10X42 y cámara fotográfica

Panasonic TS 1, y con las guías de campo The Birds of Costa Rica, R. Garrigues y R. Dean, 2007; Guía de Aves de Costa Rica, G. Stiles y A.Skutch, 2003.



Figura 84. Ubicación de los puntos de conteo para el monitoreo de aves en tres transectos dentro del AP del PG Las Pailas II.

Se han identificado un total de 341 individuos distribuidos en 50 especies de 28 familias. En este periodo se registró baja cantidad de individuos en comparación con los obtenidos en los cuatro trimestres correspondientes al 2016. Sin embargo sí se supera el conteo del I Trimestre del 2017 (Figura 85).

Durante el periodo de monitoreo se presentaron condiciones climáticas poco favorables para la observación de aves. Se presentaron fuertes vientos, llovizna intermitente y en algunos puntos de conteo la visibilidad era escasa.




Figura 85. Registros trimestrales del 2016 y 2017 de cantidades de aves identificadas mediante puntos de conteo en transectos de monitoreo.

La especie con mayor avistamientos es el Toledo (*Chiroxiphia linearis*) con 47 individuos seguido por el loro frentinaranja (*Eupsittula canicularis*) con 37 individuos. Asimismo, se registran otras especies de interés que no se avistaban desde hace mucho y que tienen pocos registros en toda la etapa que se lleva de monitoreos, por ejemplo, *Trogon melanocephalus*, Pájaro campana (*Procnias tricarunculatus*).

El pájaro campana es una especie residente que realiza migraciones altitudinales bastante marcadas, en la literatura se encontró que estas aves aparentemente se encuentran en las tierras altas sobre los 1400 m. desde febrero a julio en la época de reproducción y posteriormente comienzan a migrar a elevaciones menores, durante las cuales algunos individuos descienden hasta el nivel del mar. Se ha informado sobre la presencia de esta especie desde los 600 hasta los 900 m. de altura principalmente de enero a marzo y de julio a setiembre, lo que sugiere que las aves ascienden y descienden mediante viajes pre y post-crianza.

Los avistamientos del pájaro campana concuerdan con lo antes descrito, en el 2016 no se tienen registros posiblemente a que pasó desapercibida la presencia de la especie (no se registró en los días asignados precisamente al monitoreo de aves).

El pájaro campana es considerado una especie bajo amenaza de extinción, debido a la pérdida de su hábitat por la deforestación. Está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el decreto No. 26435-MINAE. Globalmente la lista roja de especies de la UICN la mantiene como especie vulnerable con poblaciones reducidas. En la Figura 86 se observa personal de biología realizando el monitoreo de aves.



Figura 86. Monitoreo de aves, junio 2017.

b) Monitoreo de mamíferos

Mamíferos terrestres

Transectos

Es una técnica de observación y registro de datos con resultados satisfactorios en la búsqueda de indicios de fauna, mediante recorridos es posible la observación directa de algún individuo y permite estimar la riqueza específica y la abundancia relativa.

Para el monitoreo, se realizan recorridos mensuales de las 08:00 horas a 15:00 en los tres transectos establecidos (Figura 87) en busca de cualquier tipo de indicio (huellas, heces, madrigueras, entre otros), ya que, muchas especies siguen cierto patrón de distribución y comportamiento en las áreas naturales y se perturban fácilmente con la presencia humana, por lo tanto, su observación directa es difícil.




Figura 87. Transectos para el monitoreo de mamíferos terrestres.

Foto-trampeo

El uso de cámaras trampa es una metodología efectiva de gran valor para realizar estudios de mamíferos medianos y grandes, ya que permite evidenciar el comportamiento que no pueden ser conocidos con otra metodología, tales como la actividad que realizaba el animal al ser fotografiado.

Se colocaron tres cámaras trampas marca Bushnell Trophy Cam 8 megapíxeles de visión nocturna en cada transecto, cada una con tarjeta de memoria 8GB Micro-SD con adaptador flash y cuatro pares de baterías alcalinas, estas se instalan en sitios donde se encuentren rastros de mamíferos, ya sea en los transectos y/o cerca de los sitios de obra (Figura 88).



Figura 88. Colocación de cámaras trampa para monitoreo de mamíferos terrestres. Abril, 2017.

Las cámaras se programaron para que trabajen las 24 horas del día durante 15 días consecutivos y para tomar una secuencia de tres fotos con intervalos de dos segundos a partir de la detección de movimiento. Cada una de las fotografías tiene la información de fecha y hora.

Para la seguridad del equipo se construyó una caja de protección para cada cámara, estas cajas disponen de una cadena de 2 m de largo y dos candados. Las cámaras se colocaron en los troncos de los árboles a una altura de 30 cm del suelo y se fijaron con la cadena. La altura de instalación puede variar dependiendo del objetivo a capturar (Figura 89).



Figura 89. Cámaras trampa utilizadas para el monitoreo de mamíferos.

Por el método de fototrampeo se identificó un total de 16 especies agrupadas en 13 familias, dentro de las cuales se tienen registros de tepezcuintles (*Cuniculus paca*), venados cola blanca (*Odocoileus virginianus*), zorra gris (*Urocyon cinereoargenteus*), manigordo (*Leopardus pardalis*), león breñero (*Puma yagouaroundi*), saíno (*Pecari tajacu*), Oso hormiguero (*Tamandua mexicana*) y puma (*Puma concolor*) entre otros (Figura 90).



Figura 90. Registro de Saíno (*Pecari tajacu*) en monitoreo de mamíferos mediante cámaras trampa. Abril, 2017.

Las especies medianas que se han identificado por medio de cámaras trampa permiten determinar que el área de proyecto dispone de hábitats o recursos que son utilizados por estos individuos, los cuales representan una importante función en el ecosistema y en la cadena trófica. Lo que corresponde a la familia Felidae, se registran dos especies manigordo y puma únicamente en el T3 (Figura 91).

El manigordo es una especie de felino de tamaño mediano, más pequeño que el puma y se alimenta se alimentan de mamíferos pequeños, aves. En lo que respecta a su estado de conservación, en nuestro país está considerada como especie con poblaciones en peligro de extinción y está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el decreto No. 32633-MINAE y Globalmente está catalogada por la UICN como especie de preocupación menor (LC). Algunas de las amenazas que enfrenta esta especie (al igual que el resto de felinos) son la pérdida y fragmentación de hábitat, caza furtiva, comercio ilegal de mascotas y pieles y la matanza en represalia por depredación de aves. En general los mamíferos son un grupo que se ve fuertemente afectado por distintos procesos antrópicos.



Figura 91. Registro de manigordo (L. pardalis) en monitoreo de mamíferos mediante cámaras trampa, abril 2017.

Por otra parte, el puma es un felino carnívoro que se alimenta de gran variedad de animales, siendo el venado cola blanca (*O. virginianus*) una de sus principales presas. Caza silenciosamente otras especies como zorro pelón (*Didelphis marsupialis*), mono congo (*Alouatta palliata*), mono colorado (*Ateles geoffroyi*), mono carablanca (*Cebus imitator*), puercospín (*Sphiggurus mexicanus*), guatusa (*Dasyprocta punctata*), rata de monte (*Proechimys semispinosus*), etc. En lo que respecta a su estado de conservación, en nuestro país está considerada como especie con poblaciones en peligro de extinción y está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el decreto No. 32633-MINAE y Globalmente está catalogada por la UICN como especie de preocupación menor (LC) (Figura 92).



Figura 92. Registro de puma (*P. concolor*) en monitoreo de mamíferos mediante cámaras trampa, abril 2017.

1.9.2 Encuentros visuales.

Por el método de encuentros visuales se registran 26 individuos pertenecientes a siete especies.

Algunas de las especies que se registraron son mono araña (*A. geoffroyi*), venado cola blanca (*O. virginianus*) y la rata de campo (*Tylomys watsoni*) (Figura 93).



Figura 93. Identificación de rata de campo (*T. watsoni*) durante monitoreo nocturno de fauna, mayo 2017.

Para el trimestre se reportan dos especies de primates, el mono araña (*A. geoffroyi*) y mono congo (*A. palliata*). Se reportan tres tropas importantes en los transectos 2 y 3. Para el caso del mono araña, en ocasiones anteriores se han registrado monos arañas en los T2 y T3 los cuales presentan coberturas boscosas secundaria y bosque maduro intervenido respectivamente; en esta ocasión se observó una tropa de seis individuos en recorridos nocturnos.

Ésta es una de las tres especies de monos que se han identificado durante los monitoreos. El mono araña es altamente frugívoro y se alimenta en gran medida de las partes maduras, suaves de una amplia variedad de frutas, que comprenden el 83% de su dieta. En nuestro país el mono araña (*A. geoffroyi*) está considerado en peligro de extinción y está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el decreto No. 32633-MINAE. Asimismo, está incluida en el Apéndice I del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Por otra parte, el mono congo sí se observó en ambos transectos. En abril se observó una tropa de 7 individuos y en junio una tropa de 6 individuos, al igual que el mono araña, esta especie está considerado en peligro de extinción y está protegida y regulada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el decreto No. 32633-MINAE. Asimismo, está incluida en el Apéndice I del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Ratones

Trampas Sherman

Para el monitoreo de pequeños mamíferos como roedores se utilizaron trampas plegables Sherman. Estas trampas son cajas de forma rectangular, livianas, plegadizas y de aluminio o lámina galvanizada. En el centro de la base del piso tienen una lámina que al presionarse

acciona un sistema de resorte que cierra la puerta de entrada de la trampa, de manera que el animal queda atrapado sin sufrir daños.

Mensualmente se colocan 10 trampas en cada uno de los transectos de monitoreo y se trata de abarcar los diferentes microhábitats (Figura 94). Las trampas trabajan cuatro noches y se revisan todos los días en la mañana. En esta revisión se retiran los individuos capturados, se cambia el cebo y se coloca la trampa nuevamente en el mismo sitio. Si se captura una especie distinta de la que se buscaba (anfibio, ave, etc.) se procede cuidadosamente a liberarlo en el mismo sitio de captura y luego volver a colocar la trampa, si ésta está sucia por orina o excretas, se procede a colocarla en una bolsa para lavarla y colocarla posteriormente.



Figura 94. Colocación de trampas Sherman para el monitoreo de ratones.

A continuación se reportan resultados de los monitoreos efectuados en abril y mayo. El monitoreo de junio no se ha llevado a cabo ya que está programado para fechas que quedarán por fuera del periodo del presente informe.

Se capturaron siete individuos pertenecientes a dos especies (*Liomys salvini*) y (*Sigmodon hirsutus*) (Figura 95), seis de ellos encontrados en el Transecto 1, donde predominan charrales con árboles dispersos. Según la literatura, es común en pastizales con presencia de arbustos y en áreas agrícolas. Esta rata es principalmente activa durante el día. Se alimenta de hongos, algunas semillas e insectos.



Figura 95. Identificación de *S. hirsutus* capturado en monitoreo de ratones.

Mamíferos voladores

Los murciélagos son un grupo de mamíferos de hábitos nocturnos, salen de sus refugios al atardecer, y recorren el bosque en busca de alimento, parejas, entre otros y regresan a sus refugios antes del amanecer, donde permanecerán descansando todo el día. Por lo anterior, la captura de estos individuos es nocturna.

Redes de Nieblas

La mejor forma de capturar murciélagos es mediante redes de niebla, las cuales se colocan de manera sistemática, paralelas a fuentes de agua, transversal a los accesos, en áreas abiertas y en las entradas de las cuevas o parches de bosque.

Se utilizaron redes de niebla de 2,6 x 12m en poliéster negro, maya de 38mm en cuatro niveles. Se colocan en sitios ubicados en los accesos a los sitios de obra o en áreas cercanas a las obras, las redes están activas desde las 18:00 a las 21:00 horas, con una frecuencia de muestreo de dos redes por sitio una noche al mes, lo que da como resultado dos noches de muestreos con un total de 4 redes bimensuales. Durante la captura de murciélagos, se conoce que los mejores rendimientos se obtienen en condiciones de luz tenue y en ausencia de vientos, lluvias, neblina y otros fenómenos que delatan con mayor facilidad la presencia de las redes.

Cada individuo capturado por la red es retirado, colocado en bolsas de tela respirable y posteriormente identificado a nivel de especie, además, se registraráon datos como: sexo, peso y medida del antebrazo y medida de la tibia para posteriormente ser liberado. Todos los individuos son marcados con esmalte para uñas para controlar las recapturas.

Para la identificación de este grupo se utilizó la clave dicotómica de Timm R, La Val R y Rodríguez B. 1999. Clave de Campo para los Murciélagos de Costa Rica y la guía de campo Murciélagos de Costa Rica / Costa Rica Bats (English and Spanish Edition) de R LaVal, B Rodriguez.

Se efectuaron tres monitoreos en el cual se identificó un total de nueve individuos pertenecientes a cinco especies de dos familia. Este trimestre incluye los monitoreos con menor número de capturas, las razones de estos resultados son: uno de los monitoreos se suspendió por lluvias, otro monitoreo se tuvo que realizar en una fecha de luna llena por lo tanto es un factor que influye en la presencia de murciélagos, según estudios la luz de la luna implica que los murciélagos sean vistos con mayor facilidad por los predadores. Además, porque sus presas escasean cuando hay mayor luz.

Se registra por primera vez una hembra el murciélago bigotudo (*Pteronotus mesoamericanus*) (Figura 96). Este murciélago se alimenta generalmente de insectos como abejones y mariposas, durante el día suele esconderse en cuevas grandes preferiblemente húmedas.



Figura 96. Captura del murciélago listado (P. mesoamericanus). Junio, 2017.

Medida U2P N°30. Ornitofauna y Mastofauna, cambios en la diversidad.

- 1. Rutas de Paso de Fauna en los Caminos y Tuberías dentro del AP
- a) Rutas de pasos de fauna en caminos

Con el objetivo de identificar zonas de paso de fauna terrestre se recolectó información desde octubre del 2013 hasta abril del 2014 mediante la búsqueda directa de los individuos, búsqueda intensiva de huellas entre otros indicios y mediante la instalación de cámaras trampa (Figura 97).

A partir de estas observaciones se lograron determinar pasos de algunos mamíferos como pizote (*N. narica*), danta (*Tapirus bairdii*), saíno (*P. tajacu*), venado (O. virginianus), tepezcuintle (*C. paca*) y puma (*P. concolor*).



Figura 97. Indicios de fauna encontrados para determinar rutas de paso de mamíferos terrestres.

Con la información obtenida de los avistamientos de mamíferos, se establecieron los sitios para la ubicación de los rótulos de señalización vial de 25 KPH (medida 28, incluida en el informe "Diseño y Establecimiento de Rótulos de Señalización Vial y Reductores de Velocidad").

Pasos subterráneos para fauna.

Se da por finalizada la construcción de los pasos subterráneos para fauna dentro del Área de Proyecto en el tramo que comunica la PL-16 con la PL-13 y el segundo paso se ubica cerca de la quebrada el Yugo (Figura 98). Estos túneles son un medio de mitigación de los impactos de las carreteras los cuales comunican parches de bosque secundario que se encuentran en el borde del camino.




Figura 98. Ubicación de los pasos subterráneos dentro del Proyecto.

La construcción de estas estructuras viene a disminuir algunos de los impactos de la carretera en fauna. Algunos de estos impactos son el efecto barrera, el cual restringe el movimiento (permeabilidad) y conectividad de las poblaciones; daños y mortalidad a la fauna (heridos o atropellados) provocando impactos significativos en las poblaciones de las especies.

Actualmente se realiza el monitoreo de la efectividad de ambos pasos mediante el uso de cámaras trampa y búsqueda de huellas en la entrada de los túneles. No existe un plan de monitoreo como tal, pero se trata de mantener las cámaras activas por 15 días mínimo y se programan en modo cámara y modo video.

Resultados

En el trimestre se registran siete especies haciendo uso de ambos pasos subterráneos.

A la fecha se llevan 12 especies, algunas son: el manigordo (*L. pardalis*), conejo de monte (*S. floridanus*), el zorro de cuatro ojos (*Philander opossum*), el zorro pelón (*D. marsupialis*), tepezcuintles (*C. paca*) (Figura 99) y zorro hediondo (*Conepatus semistriatus*) (Figura 100).

La respuesta de la fauna ha sido satisfactoria, desde que iniciaron los monitoreos de efectividad del paso subterráneo se han obtenido registros de especies utilizando ambas estructuras.



Figura 99. Evidencia del uso de paso subterráneo N°2 por parte de una pareja de tepezcuintles (*C. paca*).



Figura 100. Evidencia de un zorro hediondo (*Conepatus semistriatus*) utilizando el paso subterráneo Nº1.

b) Rutas de paso de fauna arborícola.

A partir de octubre del 2013 se realizaron recorridos para determinar rutas de paso de fauna arborícola. El resultado fueron tropas de tres especies de monos como: mono carablanca (*C. imitator*), mono araña (*A. geoffroyi*) y mono congo (*A. palliata*).

Para mantener la conectividad en estos sitios identificados, se han realizado diferentes estrategias. Se procuró mantener la conectividad evitando cortar algunos de los arboles fundamentales para el paso natural de fauna y se diseñaron y colocaron puentes o pasos aéreos en los sitios identificados.

A la fecha se han construido siete pasos aéreos se realiza el monitoreo de la efectividad de los pasos o puentes mediante el uso de cámaras trampa y observación directa. A la fecha los resultados han sido satisfactorios.

Monitoreo

Como parte del monitoreo de la eficacia de los puentes aéreos que se han colocado en el Proyecto, se realizaron recorridos por los sitios donde se ubica cada estructura, se consulta al personal que labora cerca de estos sitios si han observado presencia de monos o algún tipo de fauna utilizando los pasos y adicionalmente se colocan cámaras trampa.

Para el trimestre se registran tres especies de mamíferos haciendo uso de los dos pasos aéreos monitoreados. Se identificaron monos carablanca, martillas y zorros de balsa, en la Figura 101 se observa una martilla utilizando el paso aéreo cercano a la quebrada el Yugo.



Figura 101. Martilla (*P. flavus*) utilizando uno de los pasos aéreos para fauna arborícola.

En el siguiente cuadro (Cuadro 21) se incluye el registro de las 12 especies que han utilizado los pasos para fauna, tanto mamíferos como reptiles. Asimismo, se tiene un rastro (huellas) que no se pudo identificar y un ratón que igualmente no se pudo identificar taxonómicamente. Para el caso de los pasos aéreos se registran cuatro especies.

Cuadro 21. Registro de fauna que utiliza los pasos subterráneos y aéreos.

Año	Mes	Estructura	Paso	Familia	Especie	Nombre común	Cantidad
2016	9	Terrestre	Paso 1	Procyonidae	Nasua narica	Pizote	1
2016	9	Terrestre	Paso 1	s.i	HUELLAS	s.i	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Didelphis marsupialis	Zorro pelón	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Felidae	Leopardus pardalis	Manigordo	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Didelphis marsupialis	Zorro pelón	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Felidae	Leopardus pardalis	Manigordo	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Leporidae	Silvilagus floridanus	Conejo	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Leporidae	Silvilagus floridanus	Conejo	1
2016	10	Aéreo	Paso Qb Yugo	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2016	10	Aéreo	Paso Qb Yugo	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2016	10	Terrestre	Paso 1	Procyonidae	Nasua narica	Pizote	1
2016	11	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2016	11	Aéreo	Paso Victoria arriba	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	1
2016	11	Aéreo	Paso Victoria arriba	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	1
2016	12	Aéreo	Paso Victoria arriba	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	3
2016	12	Aéreo	Paso Victoria arriba	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	7
2017	1	Terrestre	Paso 1	Procyonidae	Nasua narica	Pizote	1
2017	2	Terrestre	Paso 2	Procyonidae	Nasua narica	Pizote	1
2017	2	Terrestre	Paso 2	Dasyproctidae	Dasyprocta punctata	Guatusa	1
2017	2	Terrestre	Paso 2	Procyonidae	Nasua narica	Pizote	1
2017	3	Terrestre	Paso 2	Felidae	Puma concolor	Puma	1
2017	4	Terrestre	Paso 1	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	4	Terrestre	Paso 1	Iguanidae	Ctenosaura similis	Garrobo	1
2017	4	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Didelphis marsupialis	Zorro pelón	1
2017	5	Terrestre	Paso 1	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	5	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2017	5	Aéreo	Paso Qb Yugo	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2017	5	Aéreo	Paso Qb Yugo	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2017	5	Terrestre	Paso 1	Teiidae	Ameiva undulata	Ameiva	1
2017	5	Terrestre	Paso 2	Didelphidae	Didelphis marsupialis	Zorro pelón	1
2017	5	Terrestre	Paso 1	-	-	-	1
2017	5	Aéreo	Paso PL-11	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2017	5	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Caluromis derbianus	Zorro de balsa	2
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2017	5	Aéreo	Paso PL-11	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	1

2017	5	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Caluromis derbianus	Zorro de balsa	1
2017	5	Aéreo	Paso PL-11	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	1
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Caluromis derbianus	Zorro de balsa	1
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Caluromis derbianus	Zorro de balsa	1
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	1
2017	6	Terrestre	Paso 1	Mephitidae	Conepatus semistriatus	Zorro hediondo	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Aéreo	Paso Qb Yugo	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2017	6	Aéreo	Paso Qb Yugo	Procyonidae	Potos flavus	Martilla	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Caluromis derbianus	Zorro de balsa	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2017	6	Terrestre	Paso 1	Teiidae	Ameiva undulata	Ameiva	2
2017	6	Terrestre	Paso 1	Didelphidae	Philander opossum	Zorro cuatro ojos	1
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	2
2017	6	Terrestre	Paso 2	Cuniculidae	Cuniculus paca	Tepezcuintle	1
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Cebidae	Cebus imitator	Mono carablanca	1
2017	6	Aéreo	Paso PL-11	Didelphidae	Caluromis derbianus	Zorro de balsa	1

2. Rotulación en vías de accesos.

a) Rótulos de Prevención de fauna en la vía.

Medida completada en el informe presentado en Julio 2014 donde se mencionan los detalles de los trabajos (Figura 102).



Figura 102. Rótulos preventivos sobre la presencia de fauna en la vía.

3. Fauna atropellada.

Durante el trimestre no se reportan animales atropellados.

Medida U2P N° 31. Ornitofauna y Mastofauna, modificación de hábitos alimenticios.

Monitoreo del efecto del ruido.

El objetivo de este monitoreo es generar información sobre cómo el ruido producto de las obras constructivas del Proyecto influye en la presencia y abundancia de las especies de aves y mamíferos que ocurren en los alrededores de las obras (Figura 103). Bimensualmente se realizan las mediciones de ruido en conjunto con el monitoreo de aves y además, se realiza monitoreo de mamíferos terrestres mediante recorridos diurnos, nocturnos y fototrampeo.



Figura 103. Mediciones de ruido efectuadas dentro del Proyecto. Mayo, 2017.

En la Figura 104 se observa que los niveles de ruido promedios obtenidos en mayo oscilan entre los 37.7 dB y los 57.7 dB. Se observa que el T2 presenta los valores más bajos de ruido y similares entre sí.




Figura 104. Medición de los niveles de ruido en puntos de conteo para monitoreo de aves durante mayo 2017.

A continuación se presentan algunas de las principales fuentes de ruido que se identificaron en las mediciones de mayo en los tres transectos de monitoreo (Cuadro 22).

Cuadro 22. Registro de fuentes de ruido reportadas en monitoreo del efecto del ruido en fauna.

Mayo				
Lugar	Punto de conteo	Observaciones		
Т3	PC 1 y PC 7	Perforadora		
	PC-7	Paso de río		
T1	PC-5-6	Viento		

Rótulos Informativos

Medida completada en el informe presentado en septiembre 2014 donde se mencionan los detalles de los trabajos (Figura 105).



Figura 105. Rótulos instalados en el AP PG Pailas.

El Plan de manejo integral de Residuos Sólidos establece una metodología que no permite prácticas que propicien el acceso de fauna silvestre a los residuos sólidos ordinarios. Durante el periodo, se impartieron capacitaciones donde se les indica esa prohibición al personal tanto de la institución como contratistas (Figura 106).



Figura 106. Charla de Inducción donde se indica la prohibición de alimentar animales.

En este trimestre, el Proyecto recibió 34819 kilogramos de residuos orgánicos, todos provenientes de los comedores habilitados, el 90% de estos residuos fueron vertidos en el relleno sanitario, rociados con carbonato de calcio y cubiertos con tierra (Figura 107) el otro 10% fue aprovechado para la elaboración de abono en la Planta de Compostaje, la cual se tuvo que cerrar en su totalidad con sarán y cerrar bien los agujeros con el fin de evitar, entre otras cosas, su consumo por parte de animales de la zona (Figura 108).



Figura 107. Cobertura de residuos orgánicos en relleno sanitario.



Figura 108. Colocación de Sarán alrededor de la Planta de Compostaje para evitar el ingreso de fauna.

Actualmente se realiza el análisis de datos obtenidos en campo para la investigación científica basada en bio-acústica (grabaciones ultrasónicas) que estudia el efecto de las plazoletas sobre algunas especies de murciélagos insectívoros, sus actividades y hábitos alimenticios.

Medida U2P N°32 Ornitofauna y Mastofauna, mortalidad de aves y mamíferos por electrocución.

Monitoreo de la eventual afectación de la Línea de Transmisión (LT) a la migración de aves en el AP.

Se realizan un monitoreo mensual de aves en la ruta de la Línea de Transmisión (Figura 109). Este estudio inicialmente se pretendía llevar a cabo únicamente en el primer año de construcción bimensualmente, sin embargo, actualmente se encuentran los trabajos de aprovechamiento forestal en la ruta de la Línea y los movimientos de tierra en los sitios de torre, por lo tanto se continua con el monitoreo de manera mensual. Mediante los registros que se obtengan se determinará si es necesaria la instalación de dispersores de aves en la Línea.

El monitoreo se realiza bajo la misma metodología de los monitoreos mensuales de aves. La ruta de la LT atraviesa coberturas alteradas como pastizales con árboles dispersos, una franja pequeña de bosque de galería y borde de bosques alterados, por lo tanto los resultados son similares a los correspondientes al transecto 1.



Figura 109. Monitoreo de aves en ruta de LT, mayo 2017.

Durante el trimestre se reporta un total de 126 individuos pertenecientes a 25 especies de 14 familias. Las especies más abundantes que se identificaron son la urraca (*Calocitta formosa, N* = 22), el soterrey (*Thryophilus pleurostictus, N* = 16) (Figura 110) y el loro frentiblanco (*Amazona albifrons, N* = 14). La urraca y el loro son especies que se caracterizan por moverse en bandadas de muchos individuos, las urracas viajan en bandadas bulliciosas y dispersas de 5 a 10 individuos, se les puede encontrar en matorrales espinosos, árboles en la sabana, arboledas cercanas a las casas y a lo largo de cursos de agua y bosques de galería.



Figura 110. Identificación de soterrey *(T. pleurostictus)* durante monitoreo de aves en ruta de Línea de Transmisión, junio 2017.

Monitoreo de la eventual afectación de la Línea de Distribución (LD) en la fauna arborícola.

Se da por concluida la colocación de láminas antiescalamiento en los anclajes de los postes de LD del Proyecto. Estas estructuras se colocaron en todos los anclajes de los postes de la Línea de Distribución dentro del Área de Proyecto y las líneas eléctricas en la carretera principal al Proyecto y hacia el PNRV.

Las láminas antiescalmiento son dispositivos creados para evitar que la fauna silvestre escale a través de los anclajes de los postes y así minimizar la muerte por electrocución de mamíferos arborícolas, por ejemplo: zorros, martillas, osos perezosos, osos hormigueros, entre otros.

Durante el periodo se realiza el reemplazo de algunas láminas en mal estado o que producto del viento se han desprendido (Figura 111).



Figura 111. Colocación de láminas antiescalamiento.

Medida U2P N°33. Herpetofauna, Ornitofauna, Mastofauna e Insectos, afectación por luminarias.

Monitoreo del efecto de las luminarias

El objetivo de este monitoreo es determinar las repercusiones o el efecto por la utilización de luz artificial a los insectos en el Proyecto Geotérmico Las Pailas II, además se pretende determinar e identificar si existe alguna especie o grupo mayormente atraído por las fuentes artificiales de luz en el PG Pailas II, específicamente en la Casa de Máquinas, recabar datos de diversidad y abundancia de insectos para determinar si sus poblaciones están siendo impactadas por el tipo de iluminación utilizada en el AP.

El monitoreo inicia a las 18:00 y concluye a las 21:00, se coloca una manta blanca de 2x2 m con un sistema de luces que consta de: una extensión de dos bombillos de 20 watts que reciben corriente mediante un inversor de corriente eléctrica y dos baterías de 7 amperios para un monitoreo de aproximadamente 4 horas, la manta se revisa cada 15 minutos y se identifican los individuos a nivel de orden para determinar abundancia de grupos que son atraídos por las luces y a nivel de familia de ser posible, para determinar si alguna especie o familia está siendo mayormente afectada (Figura 112).

Resultados Casa de Máquinas Pailas II

Se efectuó un monitoreo de insectos en mayo, los resultados aún no se encuentran completos por lo tanto no se incluyen en el periodo actual.



Figura 112. Sistema de luces instalada en los alrededores de la Casa de Máquinas. Mayo, 2017.

Como parte de la mejora continua en sistemas de iluminación, se inició el cambio de las luminarias fluorescentes para intemperie. Actualmente el pendiente de sustitución es de un 10% de la iluminación fluorescente en las perforadoras. Las nuevas lámparas tienen una apariencia similar a los sistemas anteriores, pero trabajan con series LED. (Figura 113).

Con el fin de certificar institucionalmente que se están adquiriendo sistemas que cumplen con los estándares estipulados y que los equipos cumplan con las características fotométricas, se han realizado pruebas en el laboratorio de eficiencia energética del ICE, los resultados obtenidos han sido satisfactorios (Figura 113).



Figura 113. Luminarias LED.

Medida U2P N°34 Patrimonio, sitios arqueológicos.

Se continua trabajando en las recomendaciones emitidas por el Centro de Gestión Ambiental del ICE, en relación con la Protección del Patrimonio Arqueológico. En ese sentido, se ubicaron rótulos que restringen el paso sobre el alambrado que recién se instaló en áreas funerarias de los sitios arqueológicos ubicados en las zonas de reservas del campo Geotérmico Pailas (Figura 114).



Figura 114. Rotulación en el alambrado del sitio funerario Rincón de la Vieja.

Se colocó una losa de concreto para ubicar el petroglifo del sitio arqueológico Veintidós, el petroglifo fue extraído y reubicado en coordinación con el Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional. Se está en la espera de una estructura techada que resguarde dicho petroglifo, esto para su eventual puesta en valor. La ubicación de la losa es contiguo a la entrada principal de la Planta Geotérmica Pailas I (Figura 115).



Figura 115. Loza de concreto.

Medida U2P Nº 35. Componente escombreras.

En el segundo trimestre se continuó con el manejo y recuperación de taludes de la escombrera 1, el cual consiste en recubrir el talud en primer lugar con tierra orgánica, posterior se realiza un riego de semillas de plantas herbáceas para finalizar con el recubrimiento del talud con geo-manta sintética, la cual ayuda a controlar la erosión y facilita el proceso de colonización vegetal en el talud, como se muestra en la Figura 116.



Figura 116. Taludes recubiertos con Geo-manta en la escombrera 1.

En el tiempo comprendido entre abril y junio del 2017 se colocaron un total de 1200 m² de Geo-manta. Actualmente en la escombrera 1 se han sometido a procesos de recuperación ambiental y reforestación un total de 4.80 ha, lo que representa un avance del 45%, ver Figura 117.



Figura 117. Avance de recuperación ambiental de la escombrera 1.

En el sector de la escombrera de la Pl-13, se colocaron semillas de Guanacaste (*Enterolobium ciclocarpum*) a lo largo de toda la superficie, aprovechando la época lluviosa para propiciar la germinación de las plantas en el sitio, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de los árboles (Figura 118 Figura 118).



Figura 118. Siembra de semillas de Guanacaste en la Escombrera de la Plazoleta 13.

Medida U2P Nº 36. Servicios Básicos, agua potable para consumo humano.

Se realizó una reunión con la comunidad de Curubandé, donde, personal del A y A presento los avances del proyecto (Figura 119) del acueducto, se informó sobre el esquema operativo del acueducto, el diagnóstico realizado, población beneficiaria, entre otros aspectos.



Figura 119. Avance Proyecto acueducto Curubandé, Il Trimestre 2017.

Medida U2P Nº 37. Condiciones de trabajo, Salud Ocupacional.

A continuación se presentan los resultados de la gestión de Salud Ocupacional del Proyecto Geotérmico Las Pailas Unidad II, correspondiente al primer trimestre del 2017.

1. Formación y entrenamiento

En la Figura 120 se muestra el resultado de las capacitaciones efectuadas:




Figura 120. Actividades realizadas, horas de capacitación y colaboradores participantes, segundo trimestre 2017.

En el segundo trimestre del 2017, se invirtieron 43.5 horas de capacitación y se tuvo la participación de 290 colaboradores, para un total de 28 actividades. En la Figura 121 se muestran las capacitaciones brindadas por proceso, de acuerdo con dicha figura, las mayores necesidades de capacitación se presentaron en personal de nuevo ingreso, obra civil y talleres.




Figura 121. Distribución de capacitaciones por proceso, segundo trimestre 2017

Las capacitaciones abarcaron temas como trabajo en alturas, uso de extintores, interpretación de señales de seguridad, riesgo eléctrico, entre otros.

Inspecciones planeadas

En el segundo trimestre del 2017, se realizaron 31 inspecciones planeadas (Figura 122), en las cuales se detectó un 93% de conformidad respecto a los aspectos evaluados.




Figura 122. Inspecciones planeadas efectuadas y porcentaje de conformidad de aspectos evaluados, segundo trimestre 2017

En la

Figura 123 Figura 123 se muestra las inspecciones realizadas por proceso, los aspectos verificados se encuentran en el Cuadro 23.




Figura 123. Inspecciones realizadas por proceso, segundo trimestre 2017.

Cuadro 23. Aspectos inspeccionados por proceso, Il Trimestre 2017

Proceso	Aspecto a inspeccionar
Maquinaria	Condiciones de seguridad de máquinas y equipos
Obra civil	Aspectos varios sobre legislación nacional
Montaje mecánico	Aspectos varios sobre legislación nacional Grúa torre

Talleres	Aspectos varios sobre legislación nacional
Planta de concreto	Aspectos varios sobre legislación nacional
Topografía	Aspectos varios sobre legislación nacional
Gestión ambiental	Aspectos varios sobre legislación nacional
Montaje eléctrico	Aspectos varios sobre legislación nacional
Control de calidad	Aspectos varios sobre legislación nacional
Almacenes	Aspectos varios sobre legislación nacional
Redes	Aspectos varios sobre legislación nacional
Nutrición	Inocuidad

2. Investigación y análisis de accidentes

Referente a la investigación y análisis de accidentes, durante este periodo ocurrieron 8 accidentes incapacitantes. Es importante mencionar que todos los accidentes fueron investigados con el fin de determinar las causas básicas e inmediatas, a partir de las cuales se elaboró un plan de acción para disminuir la probabilidad de recurrencia de los mismos.

3. Reuniones de grupo

Tal como se muestra en la Figura 124, para el periodo evaluado se efectuaron 141 reuniones de grupo, una población acumulada de 1748 colaboradores y 311 acuerdos de seguridad.




Figura 124. Reuniones de grupo efectuadas en el II Trimestre del 2017.

Las reuniones de grupo son un espacio donde se informa a los colaboradores de medidas de seguridad especificas aplicables a los procesos de trabajo, permiten reforzar aspectos preventivos de cada área.

4. Promoción de salud y seguridad ocupacional

Se realizaron 36 actividades de promoción con una población acumulada de 635 colaboradores (Figura 125). Los temas reforzados corresponden a protección auditiva, protección respiratoria, orden y limpieza, entre otros.




Figura 125. Actividades de promoción efectuadas en el II Trimestre del 2017.

5. Inspección de maguinaria alguilada

En el trimestre se realizaron 57 inspecciones de maquinaria alquilada, las cuales permitieron identificar 157 faltas (Figura 126).




Figura 126. Inspecciones de maquinaria alquilada, Il Trimestre 2017.

6. Muestreo de ruido ambiental

Para realizar el muestreo de ruido ambiental se seleccionaron los siguientes lugares, los cuales se encuentran dentro de la zona de influencia directa del proyecto:

- Escuela de San Jorge,
- Escuela Rincón de la Vieja
- Escuela de Curubandé
- Casa de habitación Curubandé
- Hotel Rincón de la Vieja Logde.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en el Cuadro 24:

Fecha de medición: 17-05-2017

Cuadro 24. Datos obtenidos en muestreo de ruido, segundo trimestre 2017.

	Muestre	eo diurno (Proyect	o laboran	do)
Nombre de la sesión o el estudio	Hora de inicio	Hora de paro	LEQ-1 (dB)	Observaciones
Escuela Curubandé Pasillo	5/17/2017 9:19:10	5/17/2017 9:23:57	58.40	Paso de vehículos, viento leve, alumnos en clase.
Escuela Curubandé Portón	5/17/2017 9:28:49			Se percibe ruido provocado por cortadora de césped, paso de vehículos moderado.
Casa de Enid Calle	5/17/2017 9:39:06	5/17/2017 9:44:09	54.90	Viento leve, paso de vehículos.
Casa de Enid Corredor	5/17/2017 9:44:54	5/17/2017 9:49:55	56.00	Se percibe uso de equipo de sonido dentro de la casa.
Escuela San Jorge Pasillo	5/17/2017 10:32:42	5/17/2017 10:37:48	60.30	Se percibe paso de maquinaria pesada, personas utilizan herramientas de poder en casa vecina, alumnos juegan en el pasillo.
Escuela San Jorge dentro del aula	5/17/2017 10:38:34	5/17/2017 10:43:35	64.30	Alumnos juegan en el pasillo, se percibe uso de herramienta eléctrica dentro del aula.
Escuela San Jorge portón calle	5/17/2017 10:48:05	5/17/2017 10:53:06	59.40	Se percibe paso de maquinaria pesada ICE.
Escuela Rincón Aula	5/17/2017 11:07:32	5/17/2017 11:12:33	58.60	Solo un niño en clases, se percibe paso de maquinaria pesada.
Escuela Rincón Portón	5/17/2017 11:13:16	5/17/2017 11:18:17	42.80	Solo un niño en clases, se percibe paso de maquinaria pesada.
Hotel Rincón Habitación 20	5/17/2017 11:33:57	5/17/2017 11:38:58	36.00	Se percibe sirena de proyecto dentro de la habitación.
Hotel Rincón Recepción	5/17/2017 11:40:36	5/17/2017 11:45:37	56.30	Buseta de pasajeros permanece encendida durante la medición a 15 metros del punto de medición.
Hotel Rincón Portón	5/17/2017 11:48:47	5/17/2017 11:53:48	49.70	Se observa paso de vehículos ICE durante la medición.
Parque Nacional Rincón de la Vieja Parqueo	5/17/2017 11:59:50	5/17/2017 12:02:57	37.80	Se percibe sirena de proyecto, equipo.
Muestreo nocturno				
Nombre de la sesión o el estudio	Hora de inicio	Hora de paro	LEQ-1 (dB)	Observaciones
Hotel Rincón Recepción	5/17/2017 20:15:20	5/17/2017 20:20:21	58.70	Canto de Chicharras, viento leve, no se percibe proyecto
Hotel Rincón Portón	5/17/2017 20:27:06	5/17/2017 20:32:10	55.70	Canto de Chicharras, viento leve, no se percibe proyecto
Escuela San Jorge Portón	5/17/2017 20:57:15	5/17/2017 21:02:17	51.00	Canto de Chicharras, viento leve, no se percibe proyecto
Escuela Rincón Portón	5/17/2017 21:19:20	5/17/2017 21:24:21	49.80	Viento leve, clima despejado
Parque Nacional Rincón de la Vieja	5/17/2017 21:39:25	5/17/2017 21:44:26	53.00	Viento leve, clima despejado
Casa Enid Calle	5/17/2017 22:20:49	5/17/2017 22:25:50	62.10	Se percibe paso de vehículos y motos
Escuela Curubandé Portón	5/17/2017 22:32:20	5/17/2017 22:37:27	48.70	Sonido de compresor frente a la escuela, clima despejado viento leve

En el artículo 20 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido N° 28718-S, para una zona-urbano residencial se establece como límite 65 dB(A) para el periodo diurno, con respecto a los datos obtenidos, todos los valores registrados se encuentran de conformidad con el parámetro de comparación. En el caso del periodo nocturno para una zona-urbano residencial se establece como límite 45 dB(A), todos los valores registrados superaron el parámetro de comparación, según las observaciones se deben a situaciones puntuales del lugar de medición.

Por otra parte, el C.S.R.G cuenta con procedimientos institucionales en materia de seguridad y salud ocupacional, asimismo anualmente se establece un programa de seguridad y salud ocupacional, según la legislación actual, adaptada a las condiciones del sitio de trabajo. Todas las actividades de capacitación brindada al personal durante este año se resumen a continuación (Cuadro 25 y Figura 127).

Cuadro 25. Registros de capacitación en salud y seguridad ocupacional

MES	Cantidad de colaboradores Operativos	Horas Hombre	Cantidad de colaboradores capacitados	l Horas de	Actividades de capacitación planificadas	Actividades de capacitación realizadas	Temas programados	Temas programados impartidos	Tasa de formación preventiva		Indicador de Cubrimiento	Indicador cumplimiento de actividades	Indicador de cumplimiento de temas
Enero	484	102580	128	22.83	13	13	3	4	0.2	4.7	26.4	133%	100%
Febrero	485	107470	199	43.50	19	21	6	7	0.4	9.0	41.0	117%	111%
Marzo	493	109821	240	46.15	21	24	6	10	0.4	9.4	48.7	167%	114%
Abril	494	107323	94	41.45	11	12	6	8	0.4	8.4	19.0	133%	109%
Mavo	492	100264	166	33.05	13	14	7	7	0.3	6.7	33.7	100%	108%




Figura 127. Sistema de Gestión en Seguridad Ocupacional

Se realiza una fuerte divulgación y capacitación del programa a los trabajadores del proyecto y se definen medidas de seguridad. Existen lineamientos internos relacionados al

uso de equipo de protección personal (EPP), y se entrena al personal su uso adecuado. (Figura 128).



Figura 128. Material informativo al personal sobre temas de salud y seguridad

Las áreas de trabajo que almacenan materiales o sustancias peligrosos cuentan en sitio con un área para ubicar las hojas de seguridad (Figura 129).




Figura 129. Hojas de seguridad en perforadoras.

Se definen medidas de seguridad para prevenir y reducir la caída de objetos y poniendo en peligro tanto las cosas y las personas en los niveles inferiores. (Figura 130)



Figura 130. Capacitaciones de trabajo en altura en equipos de perforación.

A nivel del ICE se definen políticas para el uso de equipo de protección personal (EPP), y se entrena al personal en su uso adecuado (Figura 131).



Figura 131. EPP utilizado por colaboradores.

En todas las las perforadoras de pozos profundos se colocan extintores portátiles y equipos médicos para primeros auxilios. Asimismo, personal capacitado para atender cualquier emergencia. (Figura 132).



Figura 132. Equipo para emergencias médicas y extintores en perforadoras

Se cuenta con una brigada formada integralmente en primeros auxilios e incendios forestales y se cuenta con vigilancia por todo el campo geotérmico que permite monitorear el perímetro de las instalaciones (Figura 133).



Figura 133. Prácticas de brigadas realizadas en este periodo.

Medida U2P N°38. Social, alteración de la cotidianidad de las Comunidades.

• Estrategia de comunicación anual con los grupos de interés del proyecto

Las actividades desarrolladas responden a las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y los mecanismos establecidos en la estrategia de comunicación. El personal de Gestión Social de manera trimestral programa reuniones con las comunidades del área de influencia directa para dar seguimiento a la implementación de medidas ambientales, avance de la construcción del Proyecto y otros temas relacionados con las comunidades e información requerida. Adicionalmente se atienden las solicitudes y quejas comunales, se realiza el seguimiento a las acciones de mejora a infraestructura y servicios y se atiende espacios con los hoteles cercanos.

- Seguimiento Comunal e Institucional

Reuniones Comunales

En el segundo trimestre del año 2017, se realizaron 4 reuniones con los diversos actores del AID del Proyecto. Lo anterior como parte de las acciones establecidas en el PGA-Pailas II. Ver y Figura 134.

Cuadro 26. Registro de Reuniones Comunales II Trimestre, 2017.

Grupo / Organización	Objetivo	Fecha	Participantes
Grupo organizado San Jorge	Seguimiento PGA Pailas II	04/04/2017	9
ADI-Curubandé	Seguimiento PGA Pailas II-PG Borinquen	06/06/2017	6
Grupo organizado Santa María	Informativa: Seguimiento PGA Pailas II	08/06/2017	3
Grupo organizado-San Jorge	Informativa: Seguimiento PGA Pailas II	13/06/2017	11

Total: 4 reuniones



Figura 134. Reunión Comunal Curubandé y San Jorge, Il Trimestre 2017.

• Protocolo para la atención de consultas, solicitudes o denuncias

En atención y seguimiento al Método interno PGP-UGA-04 "*Método para la atención de solicitudes comunales*", en el segundo trimestre se recibieron cuatro solicitudes comunales, de las cuales tres se encuentran finalizadas y una en proceso.

Solicitudes atendidas en el trimestre

En el trimestre se retomaron los trabajos de construcción de 1250 metros de acera en la comunidad de Curubandé (Figura 135). Por otra parte, se coordinó con el A y A la reubicación de los medidores. Queda pendiente la corta de árboles por parte de la UTGV.



Figura 135. Construcción de aceras, Curubandé, Il trimestre 2017.

Programa de Educación Ambiental con el público interno y externo

Público interno

Para el trimestre, las charlas de Educación Ambiental para público interno se enfocaron en temas como, Manejo de Residuos, Atención de Derrames y Generalidades de Serpientes. El detalle se muestra en el Cuadro 27.

Cuadro 27. Charlas Educación Ambiental, público interno, Il Trimestre 2017

Mes	Temas	Nº	Público	Cantidad personas
	Manejo de Residuos	1	Personal de almacenes	15
	Manejo de Residuos	1	Personal Montaje Mecánico	7
Marzo	Atención de Derrames	1	Personal Taller Mecánico	6
	Manejo Residuos	1	Personal obra civil/casa de máquinas 2	31
	Manejo Residuos	1	Personal Comedores	17
	Atención de Derrames	1	Personal Maquinaria	13
Mayo	Generalidades de Serpientes	1	Personal de primer ingreso	9
Wayo	Extracción ilegal de flora y fauna silvestre	1	Personal de primer ingreso	9
	No alimentar Fauna Silvestre	1	Personal de primer ingreso	9

Para el 26 y 27 de junio se tienen programadas las actividades de Educación Ambiental en las tres escuelas pertenecientes al área de influencia directa de Proyecto, los temas a desarrollar son: Cuencas hidrográficas e Importancia del Agua.

Comunicación interna orientado a la inducción a los trabajadores y contratistas

Relacionado al tema, el objetivo de las charlas de inducción al personal de nuevo ingreso es que estos, tengan el conocimiento sobre las normas y el comportamiento que deben mantener hacia sus compañeros (as) y los residentes de la comunidad. Como lo muestra el Cuadro 28, para el trimestre se impartieron 9 charlas de inducción con un total de 70 personas.

Cuadro 28. Registro de Charlas de inducción, Il Trimestre 2017

Fecha	Lugar	Cantidad personas
28/03/2017	Pailas II	2
17/04/2017	Pailas II	4
18/04/2017	Pailas II	4
25/04/2017	Pailas II	4
09/05/2017	Pailas II	40
15/05/2017	Pailas II	8
23/05/2017	Pailas II	5
06/06/2017	Pailas II	1
12/06/2017	Pailas II	2
Tot	al	70

Medida U2P N°39. Social, percepción local.

Como se aprecia en la Figura 136, en junio del 2017 710 personas se encuentran contratadas en el Proyecto, de las cuales 596 personas que representan un 84% son de la provincia de Guanacaste, de las cuales un 18% (106) corresponde a personal contratado de las comunidades de influencia.




Figura 136. Personal contratado por provincia, Il Trimestre 2017

Medida U2P N°40. Social, Seguridad vial.

En las tres comunidades se construyeron los reductores de velocidad en las áreas cercanas a las Escuelas y se finalizaron los trabajos de señalización peatonal.

Todos los vehículos que actualmente utiliza el proyecto se encuentran identificados con el logo del ICE, en el caso de los vehículos alquilados, se encuentran identificados en el parabrisas con un rótulo a color con el logo del ICE y con el nombre del proyecto.

Se encuentra habilitada la línea gratuita **800-GEOTERMIA**, la misma es socializada con los diferentes actores para la recepción de quejas o atención de consultas de los actores. Se han colocado rótulos informativos en puntos estratégicos según comunidad, lo anterior se muestra en la Figura 137.



Figura 137. Rótulos informativos en las comunidades de San Jorge y Curubandé

En la principal ruta de acceso al Proyecto se colocaron un total de cuatro reductores de velocidad. El detalle se muestra en la Figura 138.



Figura 138. Reductor de velocidad, ruta de acceso Proyecto.

Medida U2P N°41. Social, actividad turística.

Como parte del enlace con los grupos asociados a la actividad turística en la zona de influencia del proyecto, se tienen programas y reuniones de seguimiento programadas con personeros del Hotel Rincón de la Vieja.

Medida U2P Nº 42. Paisaje, inserción de Obras.

Las pantallas vegetales ubicadas en el sector de la escombrera 1 y del sector de la casa de máquinas, se encuentran culminadas, actualmente se realizan procesos de mantenimiento de los árboles, se realizaron chapeas para eliminar las plantas que compiten por agua y nutrientes y se aplicó abono granulado 10-30-10 (Figura 139).



Figura 139. Aplicación de abono en los árboles de la pantalla vegetal de la escombrera 1.

De las medidas U2P N°43 a la U2P N°46 corresponden a la etapa de Operación de la futura segunda unidad de la ampliación Las Pailas. En el Anexo 4 se adjunta el Informe de la Etapa Operativa y Monitoreo Ambiental del área de la Planta, edificio de la Casa de Máquinas Pailas I.

c. Otros datos específicos

ESTADO DE AVANCE CONSTRUCTIVO.

Planta de Generación de Electricidad

En obras de la Planta se trabaja en cimientos de turbogenerador, condensador, área de lubricación, dosificación química, planta de emergencia, HVAC, sistema de bombeo, foso de aspiración, silenciador de vapor principal y auxiliar, pileta de drenaje, secador de vapor, colector de vapor, edificio sistema contraincendios (pedestales, losa, pared, muro), foso de aspiración y sistema puesta a tierra e iluminación exterior.

Además, se trabaja en el montaje mecánico de la torre de enfriamiento en las celdas 5,4 y 3 y se inicia con la colocación de la estructura metálica de la casa de máquinas. Actualmente, se cuenta con un avance de 7.97% en Casa de Máquinas y un avance de 33.24% en la Torre de Enfriamiento. En las siguientes fotografías (Figura 140, Figura 141 y Figura 142) se muestran los avances en los trabajos de la Casa de Máquinas.



Figura 140. Avances de trabajos en el sitio de Casa de Máquinas.



Figura 141. Avance en la cimentación del Turbogenerador.



Figura 142. Avance en el foso de aspiración.

Plazoletas de Perforación

Durante este periodo se termina con el cerramiento de la PL-14 y se inicia con el cerramiento en la Plazoleta 15 (Figura 143).



Figura 143. Cerramiento PL-15.

Tuberías de trasiego de fluidos Geotérmicos

Durante este trimestre se finaliza con el montaje de tuberías para interconexión en las plazoletas 14 y 15 de reinyección y se finaliza con los trabajos del arreglo de válvulas para las trampas de vapor. El avance en general en el cronograma de la tubería es de 69.19%.

Estaciones de Separación

Durante este trimestre, se trabajó principalmente en el área de montaje eléctrico en la parte de cableado, conexiones y comunicaciones. Además, se ha trabajado en la fabricación de andamios. El avance general de la Estaciones Separadoras es de 77.75%, en el siguiente cuadro se puede apreciar el avance detallado de en cada una de las estaciones. En la Figura 144 se puede observar el avance de cada Estación Separadora.



Figura 144. Avance real de Estaciones de separación. ES-02.

Sistema de Refrigeración en Frío

El sistema de reinyección frío está compuesto por tres lagunas de enfriamiento y dos rutas de alcantarillado que evacuan las aguas de las Estaciones separadoras hacia las lagunas

Además, de una tubería en PEAD que conecta el Torre de Enfriamiento de Pailas I con Pailas II. El avance general del SRF es de un 90.71%

Laguna 4

En esta laguna se finalizó con el llenado de la misma. Con respecto a los trabajos se termina con la construcción de la fosa de bypass (Figura 145).



Figura 145. Impermeabilización fosa de bypass Laguna 04

Laguna 2 En la laguna 2 se termina con la construcción de la fosa de bypass (Figura 146).



Figura 146. Laguna 02

Laguna 3

Se finaliza con la construcción de la rampa y losa de acceso, y se inicia con la perforación horizontal dirigida para evacuar las aguas de la laguna, subdrenajes y cunetas. A la fecha cuenta con un avance de un 92% (Figura 147).



Figura 147. Laguna 03

Sobreflujo TE Pailas II TE Pailas I

Se finalizó con la colocación de la tubería en PEAD que conecta la Torre de Enfriamiento de Pailas I con Pailas II.

Tubería de polietileno para reinyección de lagunas

Se inicia con la colocación de tubería PEAD para la reinyección en frio de las lagunas, la cual tiene una longitud de 3400 m y cuenta con un avance de 29% (Figura 148).




Figura 148. Colocación de tubería de PEAD.

Escombrera

En este periodo, para la escombrera de Pailas 1, se ha colocado un volumen total de 523 938 m³ de material total. El material colocado de este periodo es proveniente principalmente de las excavaciones de Casa de Máquinas, plazoletas de perforación y cimentaciones de torres de la LT. Actualmente, la cota de altura de la escombrera es de 696.10.

A su vez, se ha realizado la colocación de drenes por cada 8 m de altura de relleno y la construcción de las cunetas como medida de manejo de aguas de la escombrera. A la fecha están colocados 800 m de drenes de un total de 850 m Además se da mantenimiento la entrada y los caminos de acceso a la escombrera dándole conformado, lastreado y manejo de aguas. Se inicia con la ampliación de la escombrera al pie de la escombrera existente,

se le coloca un dique de empedrado que servirá de contención para el material que se le colocará provenientes de las obras (Figura 149).



Figura 149. Escombrera Pailas I.

Subestación

Durante este II trimestre no se presentan avances en esta actividad.

Línea de Transmisión.

Se inicia con la construcción de las cimentaciones para las torres de las líneas de transmisión. Actualmente, se encuentran 6 torres excavadas y 3 torres con concreto. El avance general de la actividad de 39% (Figura 150).



Figura 150. Armado de Torres y armado de postes.

Edificios Administrativos CSRG

Durante este II trimestre no se ejecutaron actividades de construcción de edificios para CSRG.

2. NO CONFORMIDADES

No se presentan no conformidades.

3. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL PERIODO ANTERIOR

- Se realizan trabajos de conformación y recuperación de las escombreras, incluyendo trabajos de manejo de aguas superficiales en concreto.
- Se continúa recuperando la tierra orgánica, ésta se acopia en la escombrera Pailas
 I y se utiliza en la restauración de taludes de las plataformas y superficie de la
 escombrera de la PL-13.
- Todas las vagonetas tándem utilizan el cobertor cuando transportan material, lo que disminuye el efecto del polvo.

4. NUEVAS RECOMENDACIONES

- Dar continuidad al trabajo de conformación y recuperación de escombreras, así como a las obras de manejo de aguas pluviales.
- Continuar recuperando la tierra "orgánica", cuando se realicen movimientos de tierra superficial.
- Continuar impermeabilizando los sitios donde se manejan o almacenan sustancias peligrosas, como por ejemplo combustibles o aceites.
- Continuar con la confinación de los sitios donde se manejan residuos orgánicos con el fin de evitar que los animales lleguen hasta los mismos.
- Continuar con los trabajos de recuperación taludes de plazoletas, satélites, caminos, lagunas y demás obras, con el fin de disminuir el efecto de la erosión.
- Continuar con el seguimiento al tema de que las vagonetas tándem utilicen el cobertor cuando transportan material, para disminuir el efecto del polvo en el aire.
- Continuar con el seguimiento que brinda el área social mediante las reuniones con los grupos comunales.
- Continuar con el mantenimiento adecuado y a tiempo a los sistemas de sedimentación.
- Implementar periódicamente mediciones físico-químicas en las aguas que salen de las trampas para grasas o aceites, materiales absorbentes para mejorar la retención de las trampas.

5. ANEXOS

Anexo 1. Comprobante de depósito de Garantía Ambiental.



Pronóstico Plan de Gestión Ambiental Unidad 2 Campo Geotérmico Las Pailas – Proyecto Geotérmico Las Pailas. (Decreto 32966 Anexo 1 inc.12)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar	Factor ambiental (a ser impactado)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
	impacto) (1)	(2)				(-)	ambiental) (7)	1		T	
Perforación -01 U2P#1		Educación Ambiental	Formación y conciencia ambiental	Ley Orgánica del Ambiente (Art. 12, 13, 59)	CE AJUSTE PGA 2012 – FASE CONSTRUCCIÓ El personal de perforación debe recibir charlas ambientales relacionadas con los siguientes temas: a) Impactos ambientales considerados en los programas del plan de gestión ambiental. b) Manejo de residuos. c) Prevención y control de incendios (brigadas). d) Plan de acción en caso de emergencias	N – MANEJO CA	Mejorar la conciencia ambiental de los colaboradores de perforación.	manejo del campo	GENERACIÓN (PLANTA) Gestión Ambiental – Centro de Servicio Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA) - Número de colaboradores capacitados / número total de trabajadores de perforación (o brigadas según corresponda) ≥ 0,75		ø
Perforación -02 U2P#2	N DE POZOS GEOTERMICOS (11), (12), (13)	Gestión de Residuos	Contaminació n por el manejo inadecuado de residuos	Ley de Tránsito por vías públicas terrestres – 7331 (Art.34, 35, 121) Ley Orgánica del Ambiente (Art. 59, 60, 68, 69). Ley 8839 Para la gestión integral de residuos. Decreto 37788 Reglamento General Para La Clasificación y	ambientales (contingencias). 1. Separar los residuos generados de acuerdo con lo indicado en el procedimiento CSRG-GE-GA-DSGA. 2. Los derrames deben ser recuperados utilizando papel absorbente, y la tierra o material contaminado que sea recuperado se debe colocar en recipientes y enviar al área de Gestión Ambiental para su adecuado tratamiento. 3. No permitir el uso de vehículos, maquinaria o equipos que presenten fugas de	CS Recursos Geotérmicos	Realizar el tratamiento adecuado de los residuos generados en las actividades de perforación de pozos geotérmicos.	presupuesto de construcción y geotérmico	 Informe trimestral. EJECUTOR: CSRG Gestión Ambiental – Centro de Servicio Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA) Inspecciones semanales de los sitios de perforación. Informes trimestrales de las cantidades de residuos recuperados en el centro de transferencia del CSRG. 	o de la perforación	perforación de pozos profundos
Perforación -03 U2P #3	PERFORACION			manejo de residuos peligrosos Ley Orgánica del	combustibles o lubricantes. 1. Los sitios de perforación deben permanecer ordenados de manera que se reduzcan riegos de accidentes o derrames. 2. Los residuos deben mantenerse en sitios destinados específicamente para estos, deben permanecer ordenados.	Director del 0	Reducir el impacto visual generado	s incorporados en el	EJECUTOR: CSRG Gestión Ambiental – Centro de Servicio Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA)	Inicio	Fin del proceso p
		Paisaje ^A	lteración del paisaje	Ambiente (59, 60, 71, 72)	 3.Los sitios deben estar adecuadamente rotulados. 4. Al finalizar las labores de perforación la plataforma debe quedar ordenada y todos los elementos de la perforadora deben ser retirados. 		Durante la perforación de pozos geotérmicos. Inspecciones	Costos	fotográficos de las inspecciones. Bitácora del se – Informe trimestral. EJECUTOR: CSRG	eguimiento.	

barreras verdes.

semanales de los sitios de

perforación, registros

Número de medida	Actividad-	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Perforación -04 U2P#04	PERFORACION DE POZOS GEOTERMICOS (11), (12), (13) peppile pepp	el aire	Contaminació n del aire producto de la emisión de gases contaminante s por la combustión de hidrocarburos en motores.	Ley de Tránsito por vías públicas terrestres – 7331 (Art.34, 35, 121) - Ley Orgánica del Ambiente (Art. 49, 59, 60, 62)	Los vehículos ICE y alquilados deben contar con el permiso de circulación respectivo. La maquinaría, vehículos y equipo deben contar con un programa de mantenimiento, que garantice un funcionamiento adecuado, de manera que las emisiones sean mínimas. No se debe permitir el uso de maquinaria, equipo o vehículos que presenten fugas de aceites, combustibles, ruptura en los sistemas de escape, ni desperfectos en los sistemas catalizadores.		Reducir las emisiones de gases contaminantes producto de la combustión de hidrocarburos.	ıcción y manejo del campo geotérmico	Gestión Ambiental - Centro de Servicio Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA) - Medida 1: número vehículos (Riteve) RTV al día / número total de vehículos = 1 (Se debe realizar una revisión trimestral). - Medida 2: Programa de mantenimiento e informe trimestral de la ejecución del programa. - Medida 3: número total de vehículos sin fugas/ número total de vehículos = 1 (Se debe realizar una revisión mensual) - Se debe elaborar informes de seguimiento trimestrales		de pozos profundos
Perforación -05 U2P#5		Calidad del	Contaminació n del aire por la emisión de gases no condensables durante las pruebas en pozos, casa de máquinas y la operación del campo.	DE-30221-S – Reglamento Sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos (Art. 5) – Ley orgánica del Ambiente (Art. 49, 59, 60, 62)	Realizar mediciones de gases no condensables en las pruebas de producción (H ₂ S, CO ₂) tanto en la plataforma de perforación como en las zonas pobladas más cercanas.	Recursos Geo	Verificar el cumplimiento de los límites establecidos para las emisiones de gases no condensables producto de la generación geotérmica.	ados en el presupuesto de constru	Gestión Ambiental - Centro de Servicio Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA) - Concentración (H ₂ S, C ₂ O) medida / Límite permitido <= 1. - Informe de seguimiento trimestral. Debe mantenerse un gráfico de control de todas las mediciones realizadas. EJECUTOR: CSRG Gestión Ambiental - Centro de Servicio	Inicio de la	Fin del proceso perforación
Perforación -06 U2P#6		aire	Efectos sobre el Ph de las lluvias. La emisión de H ₂ S que podría causar efectos sobre el Ph de las lluvias.	Ley Orgánica del Ambiente (Art. 49, 59, 60, 62)	Implementar un programa de monitoreo periódico de la evolución del Ph de las lluvias.		Verificar que las actividades de explotación de los recursos geotérmicos no generan afectos negativos sobre el comportamiento de la acidez de las lluvias en la zona del campo	Costos incorporados	Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos –Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA) - Ph medido dentro del rango de Ph de línea base (se deben realizar mediciones mensuales y mantener un gráfico de control de todas las mediciones realizadas Informes de seguimientos trimestrales. EJECUTOR: CSRG		

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Perforación -07 U2P#7	PERFORACION DE POZOS GEOTERMICOS (11), (12), (13)		Efectos sobre la salud de las personas producto de la emisión de gases no condensables , principalment e el H ₂ S.	DE-30221-S – Reglamento Sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos (Art. 5) – Ley Orgánica del Ambiente (Art. 49, 59, 60, 62)	 Se debe implementar un sistema para el monitoreo de CO₂ y H₂S en las máquinas perforadoras. Estos sistemas deben contar con alarmas audibles (10 ppm de H₂S, 5000 ppm de CO₂), que permitan a los encargados de los procesos tomar medidas para la integridad de los trabajadores. Previo a la apertura de pozos, o pruebas de producción u operación, se deben colocar en el sitio, equipos para la medición de H₂S y CO₂, Estos equipos deben contar con alarmas audibles (10 ppm de H₂S, 5000 ppm de CO₂), que permitan a los encargados de los procesos tomar medidas para resguardad la integridad de los trabajadores. En las perforadoras se deberá contar con sistemas de respiración asistida y el personal debe estar capacitado para que en casos de emergencias puedan enfrentar y controlar la situación. Elaborar un plan de capacitación anual. 	otérmicos	Verificar que la emisión de gases no condensables no produce efectos negativos sobre la salud de los trabajadores.	cción y manejo del campo geotérmico	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Medida 1: número total de equipos de medición funcionando en forma adecuada / número equipos de medición ≤ 1 (realizar una revisión mensual del estado de los equipos y mantener un registro de dichas revisiones) - Medida 2: realizar una revisión semestral de los equipos, se debe llevar un registro de las mismas. - Medida 3: número total de equipos funcionando adecuadamente / número equipos 122edición122 ≤ 1 (realizar una revisión semestral y mantener un registro de las mismas). Registro de las capacitaciones Informes de seguimiento trimestrales EJECUTOR: CSRG	foración	de pozos profundos
Perforación -08 U2P#8			Contaminació n del aire por sólidos en suspensión.	DE-30221-S – Reglamento Sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos (Art. 5) – Ley Orgánica del Ambiente (Art. 49 b, 59, 60, 62)	Elaborar y ejecutar un plan de acción que contemple las zonas pobladas donde se presente el problema de levantamiento de polvo, los vehículos deberán circular a velocidades máximas de 25 km/h. Los conductores deberán estar informados sobre estas restricciones.	r del CS	Mantener los niveles de polvo generados por el movimiento de tierras y vehículos dentro de rangos aceptables.	en el presupuesto de construc	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Medida 1: Plan de acción - Informes trimestrales de seguimiento a la implementación del plan de acción Medida 2: números de conductores informados / número total de conductores =1 - Informes de seguimientos trimestrales. EJECUTOR: CSRG	al OOJULI	Fin del proceso perforación
Perforación -09 U2P#9		Ruido Natural	Generación de Ruido. (circulación de vehículos y la operación de la maquinaria)	DE-28718-S - Reglamento para el control de la contaminación por ruido (Art. 20, Art. 23) - Ley de Tránsito por vías públicas terrestres – 7331 (Art. 121) – Ley Orgánica del Ambiente (Art. 59, 60)	En sitios poblados, los vehículos deberán circular a velocidades máximas de 25 km/h.		Mantener los niveles de ruido producto de la operación de maquinaría, vehículos y equipos, dentro de los límites permitidos.	Costos incorporados	Gestión Ambiental – Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicio Gestión Ambiental (CSGA) - Medida 1: número de conductores informados / número total de conductores =1. - Medida 2: número vehículos sin problemas/ número total de vehículos = 1 (Se debe realizar una revisión mensual) - Informes de seguimientos trimestrales. EJECUTOR: CSRG		

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Perforación -10 U2P #10	S GEOTERMICOS 13)		Efectos en la salud de las personas por la generación de ruido	DE-10541-TSS - Reglamento para el Control de Ruidos y Vibraciones (Art. 7) – Ley Orgánica del	 Implementar un programa de monitoreo de los niveles de ruido en los sitios de trabajo en estas áreas los trabajadores deberár contar con los sistemas de protección normalizados por Salud Ocupacional Debe implementarse dentro del plan de mantenimiento de las máquinas perforadoras un programa de control de los niveles de ruido generados por los equipos. El responsable de la perforación deberá llevar los registros de las mediciones, así como de las medidas de mejora realizadas para atenuar el ruido. 	icos	Procurar que la salud de los trabajadores no se vea afectada por los niveles de ruido generados en las áreas de trabajo.	construcción y manejo del campo	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Medida 1: Informe mensual de seguimiento por parte de Salud Ocupacional Medida 2: Nivel de ruido con mejoras / Nivel de ruido base ≤ 1. Deberá realizarse mediciones trimestrales y elaborarse un informe de los resultados de las pruebas realizadas. EJECUTOR: CSRG	perforación	perforación de pozos profundos
Perforación -11 U2P #11	PERFORACION DE POZOS G (11), (12), (13)	Ruido Natural	Generación de ruido:	DE-28718-S – Reglamento para el control de la	 Se deberá implementar un programa de monitoreo de los niveles de ruido en zonas pobladas cercanas a los sitios de trabajo (plataformas de perforación). Las mediciones durante el proceso de perforación de los pozos deberán ser semanales (una/semana de manera aleatorio (diurna y nocturna) y se mantendrá un registro de los resultados obtenidos. En la medida de lo posible las pruebas de producción, se deben efectual preferentemente en horario diurno, en caso de no ser posible, deberá utilizarse sistemas de silenciadores que permitan mantener e nivel de ruido dentro de los límites establecidos por la legislación. Durante la realización de estas deberán realizarse mediciones de ruido en zonas pobladas cercanas. 	Director del CS Recur	Mantener los niveles de ruido producto de la operación y mantenimiento del campo, dentro de los límites permitidos.	Costos incorporados en el presupuesto de con geotérmico	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Medida 1 y 2: Nivel de ruido medido / Límite permitido ≤ 1 (se deben realizar mediciones semanales y mantener un gráfico de control de todas las mediciones realizadas. Informes de seguimiento trimestral. EJECUTOR: CSRG	Inicio de la perfor	Fin del proceso perforación d

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Perforación -12 U2P #12	OS GEOTERMICOS , (13)	Agua superficial	Contaminació n del agua por vertidos de combustibles y lubricantes en las plataformas.		 Todos los equipos, maquinaria y vehículos, deben estar incluidos dentro de un programa de mantenimiento y control a fin de asegurar que no presentan problemas de fugas de combustibles o lubricantes. Los sitios de almacenamiento de combustibles o lubricantes en los sitios de trabajo, deberán contar con diques de contención que garanticen que cualquier derrame será manejado de manera adecuada. Los desechos producto del mantenimiento tales como cambios de aceite, filtros, etc. Deberán manejarse en recipientes cerrados, y deberán ser dispuestos por medios adecuados (p.e. coprocesamiento). Cualquier derrame accidental deberá ser recolectado de forma inmediata, y los residuos recolectados enviados a gestión ambiental CSRG para su debido manejo. 	érmicos	Garantizar que el uso de la maquinaria, equipo y vehículos que no generan contaminación de las aguas.	anejo del campo geotérmico	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Inspecciones semanales – Ilevar un registro fotográfico – Informes de seguimiento trimestrales. Bitácora del seguimiento EJECUTOR: CSRG		profundos
Perforación -13 U2P #13	PERFORACION DE POZOS (11), (12), (1	Agua superficial	Contaminació n del agua por fluidos geotérmicos por la posibilidad de fugas la posibilidad en los sistemas de conducción o rupturas en las lagunas.	Ley 7554 – Ley Orgánica del Ambiente (art. 59, 60, 67)	 Los fluidos geotérmicos deben ir a las lagunas. Las lagunas deben contar con sistemas de impermeabilización. Se debe 124edición124 un programa para el monitoreo del Ph, cloruros y conductividad de las aguas superficiales dentro del área de proyecto. Deben realizarse inspecciones visuales mensuales para verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de impermeabilización en las lagunas y para detectar oportunamente la presencia de fugas potenciales. 	Directo	Realizar un manejo ambientalmente responsable de los fluidos geotérmicos.	Costos incorporados en el presupuesto de construcción y ma	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Reportes mensuales e informes de seguimiento trimestrales (todas las medidas) Número total de lagunas / número de lagunas impermeabilizadas = 1 - Registro fotográfico para los indicadores 1 y 2 e informe final previo a la entrega de las obras Mediciones de concentraciones de Ph, conductividad y cloruros: Concentración medida / concentración de referencia <= 1 Registro de todas las mediciones (monitoreo y gráficos de control que permitan un seguimiento adecuado del indicador. — Informe trimestral de seguimiento Medida 3: concentración medida / concentración de referencia < 1. Registro de todas las mediciones y gráficos de control que permitan un seguimiento Medida 3: concentración medida / concentración de referencia < 1. Registro de todas las mediciones y gráficos de control que permitan un seguimiento adecuado del indicador Informe trimestral de seguimiento. EJECUTOR: CSRG	Inicio de la perfo	Fin del proceso perforación de pozos pr

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Perforación -14 U2P #14			Efectos sobre la salud de las personas		Realizar un análisis semestral de la calidad bacteriológica de las aguas de consumo humano usadas por el personal de las perforadoras		Garantizar que las aguas de consumo humano son potables.	campo geotérmico	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Reportes de laboratorio Informe trimestral de seguimiento.		
Perforación -15 U2P #15	POZOS GEOTERMICOS (12), (13)	Flora. Eli	minación de vegetación		En la medida de lo posible plantar al menos una cantidad de árboles igual a la eliminada para la construcción de la plataforma de perforación, en la zona periférica del pozo, utilizando especies de la zona.	otéri	Compensar los impactos sobre la flora por las acciones de perforación de pozos profundos.	de construcción y manejo del	EJECUTOR: CSRG Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Informes de las acciones realizadas incluyendo el inventario de especies plantadas y un registro fotográfico de los sitios usados Informe trimestral de seguimiento.	e la perforación	perforación de pozos profundos
Perforación -16 U2P #16	PERFORACION DE (11),	Fauna ^{Efe}	ectos sobre la fauna	Ley Orgánica del Ambiente (Art. 59, 60) Ley Forestal No. 7575	 Colocar dispositivos para permitir la salida de fauna de las lagunas de la plataforma. Realizar recorridos semanales con el objeto de detectar y rescatar fauna atrapada. Los responsables de la perforación deberán reportar de forma inmediata la presencia de fauna atrapada ala gestor ambiental. En caso de fauna lesionada, esta deberá ser llevada de forma inmediata a un centro de rescate que brinde servicios de atención veterinaria En los horarios nocturnos deberá emplearse la menor cantidad de luces posible, y estas deberán siempre estar direccionadas hacia la plataforma. 	Director del CS Re	Reducir los impactos sobre la fauna. Por las acciones de perforación de pozos profundos.	Costos incorporados en el presupuesto o	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Informes de las acciones realizadas incluyendo el inventario de especies rescatadas y un registro fotográfico de éstas. - Reporte trimestral de su seguimiento. EJECUTOR: CSRG		Fin del proceso perfc

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Calidad Agua. 01 U2P #17	Conformación de terrenos: Ampliación y construcción de accesos (6.5 km) (1) Preparación terrenos estaciones de separación (3C) Sitios lagunas de reinyección (4) Sitio de las servidumbres de tuberías (anclajes pedestales) (5) Servidumbre LT (6) Sitio de Casa de Máquinas (7)	Calidad del agua	Aumento y alteración de la calidad de las aguas de escorrentía superficial	Ley de uso, manejo y conservación de suelos, No 7779	 Diseñar el sistema de evacuación pluvial, disipadores de energía, sedimentadores, considerando la capacidad del cuerpo receptor para asimilar el aumento del volumen pluvial para reducir las posibilidades de un desbordamiento. Tomar las medidas adecuadas para permitir controlar el agua/ con el objetivo de reducir la acumulación, la erosión y el arrastre de sedimentos. En lo posible no realizar las actividades de excavación y conformación de terrenos durante los periodos de lluvias intensas, con el objetivo de disminuir el arrastre de sedimentos en los ríos aguas abajo de las áreas de construcción. Construir, según sea necesario las barreras de retención o estructuras similares o retener el agua en las zanjas y conducirlos a las trampas de sedimentación rudimentarias antes de su descarga. Llevar un monitoreo para reducir los focos de transmisión de enfermedades (estancamiento de aguas). Aplicar Resolución No.1948-2008-SETENA 7.4 Manejo de taludes pág.17-18 - inc. 11 Manejo de aguas pluviales Llevar un seguimiento del arrastre de sedimentos suspendidos en las aguas (SS), Ph, conductividad eléctrica (CE), TURB: Q. Yugo y Río Negro (mensual) durante fase constructiva Parámetros: DBO, DQO, .arsénico (As), cromo hexavalente (Cr +6), mercurio (Hg) y aceites y grasas. Q. Yugo y Río Negro, (éstos últimos una vez cada 6 meses durante la fase constructiva) 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas – Director del CS Recursos Geotérmicos	Reducir el impacto por la turbidez que genera el arrastre de suelos y alteración de la calidad en las aguas de escorrentía	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del proyecto + \$ 50	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental - Proyecto Geotérmico Las Pailas (PG Las Pailas). - Informes de seguimiento trimestrales que incluyan: - Dispositivos construidos en caminos / m2 de caminos construidos. Para todos los indicadores llevar controles mensuales y un registro fotográfico de los trabajos realizados. EJECUTOR Proyecto Geotérmico Las Pailas (PG Las Pailas) - Informe ambientales, bitácoras de obra con el detalle de las obras civiles desarrolladas para el control de la erosión y sedimentación en cada frente de obra. EJECUTOR: PG Las Pailas - Informe del seguimiento del arrastre de sedimentos en las aguas. EJECUTOR CSRG - Informe semestral de la calidad del agua EJECUTOR CSRG	Inicio de las actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Residuos 01 U2P #18	Manejo de residuos (13) Recolección – disposición de desechos sólidos y líquidos (28)	Calidad de vida	Generación de residuos	Ley 7554 – Ley Orgánica del Ambiente (art. 59, 60, 67, 64) Ley General de Salud, N° 5395, Ley para la Gestión Integral de Residuos, No.8839 y su reglamento DE 37567-S- MINAET-H, Decreto 37788 Reglamento general para la clasificación y manejo de los residuos peligrosos		Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas – Director del CS Recursos Geotérmicos . Director Centro de Generación Las Pailas	Prever la contaminación debido a los residuos sólidos y líquidos generados	\$ 111	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos –Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental – PG Las Pailas. Plan de manejo integral de residuos – Informes de seguimiento trimestrales que incluyan: Programa de manejo de residuos aprobado por la Dirección del Proyecto. Para cada una de las etapas (Construcción, manejo del campo y producción) deberá existir un plan específico. EJECUTOR: PG Las Pailas – CSGR – Centro de Generación Las Pailas (CG Las Pailas) Número total de colaboradores / número de colaboradores capacitados en el manejo apropiado de residuos. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG – CG Las Pailas Cantidades de residuos generados / cantidades de residuos reusados, recuperados o reciclados. Debe llevarse un registro de todos los materiales manejados y registros fotográficos del proceso. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG – CG Las Pilas Cumplimiento de directrices emitidas por el Ministerio de Salud para el sistema de tratamiento. EJECUTOR PG Las Pilas kg de desechos generados / kg de desechos coprocesados. Deberá llevarse un registro 127edición127e de los desechos generados y los certificados de su coprocesamiento. EJECUTOR PG Las	Inicio de las actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Pailas – CSRG

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Residuos 02 U2P #19	Recolección – disposición de desechos sólidos y líquidos (28)	Físico – Biológico Humano	Derrame de aceites y combustible	Ley 7554 – Ley Orgánica del Ambiente (art. 59, 60, 67) Gestión Integral de Residuos, No.8839 y su reglamento DE 37567-S- MINAET-H, Decreto No.30131 MNAE-S- Decreto 37788- S- MINAE	 Almacenar adecuadamente los combustibles y lubricantes. Diseñar áreas específicas para el suministro del combustible y cambios de aceite en maquinaria y equipo dentro el AP. Utilizar dispositivos y materiales para la recolección y tratamiento adecuada de derrames. Elaboración de protocolo para atención de derrames. Formular un plan de contingencias Para todos los indicadores deberá llevarse controles mensuales 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas	Garantizar que el uso de la maquinaria, equipo y vehículos no generan contaminación de las aguas por vertidos de hidrocarburos.	Costos incorporados en el presupuesto de construcción del proyecto.	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Protocolo atención de derrames aceites y combustibles (incluir un plan de acción ante contingencias) - Informes de seguimiento trimestrales que incluyan: Medida 1: número total de equipos / número de equipos en condiciones 128edición = 1 Número de sitios de almacenaje o contenedores para los lubricantes residuales / número sitios con (trampas, almohadillas diques) = 1 con características y dimensiones establecidas según la legislación kg de residuos generado / kg de residuos enviados a reciclar - Registro fotográfico de los trabajos realizados. Registros contingencias atendidas EJECUTOR: PG Las Pailas	Inicio de las actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)
Suelo 01 U2P #20	Movimientos de tierra – conformación sitios de construcción (1) a (7) Torre de enfriamiento – emisión de gases no condensables H ₂ S (23)	Suelo	Aumento de la erosión, cambio superficial del suelo (excavacione s y escombros)Riesgo de cambios en la composición química de los suelos	Ley 7779: Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de suelos, y su reglamento Decreto 29375 MAG-MINAE-S- HACIENDA- MOPT.	de suelos para la prevención de la perdida de suelo por erosión, así como las obras de estabilización y recuperación ambiental mediante revegetación de los sitios afectados	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas Director del CS Recursos Geotérmicos	Impulsar la conservación de los suelos de forma integrada a los demás recursos naturales.	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto.	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental – PG Las Pailas - Informe trimestrales de la de prácticas para el manejo y conservación de suelos y aguas en el AP. (Fase de construcción en operación a criterio del gestor ambiental responsable) Debe incluir al menos: • Informe sobre manejo de la escorrentía superficial. • Informe sobre método de manutención de la capa 128edici- mineral • Informe sobre las labores para aumentar la cobertura vegetal en sitios en los que el suelo ha sido desprovisto de la cobertura vegetal Planos de diseño de las obras constructivas: excavaciones, rellenos, caminos, infraestructura, escombreras EJECUTOR PG Las Pailas - Línea base de la química del suelo. EJECUTOR CSRG	Inicio de las actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Ruido- Electromec ánica 01 U2P #21	Construcción de edificios y montaje del equipo electromecáni ca (18), (19)	Calidad de vida (ruido natural)	Generación de ruido y vibraciones por el montaje funcionamient o del equipo electromecáni co	Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido Procedimiento para la Medición del Ruido Constitución Política Código de Trabajo Ley General de Salud Ley sobre Riesgos de Trabajo Ley de Protección al TDE-28718-S Reglamento para el control de la contaminación por ruido (Art. 20, Art. 23)	técnico ambiental 2012, y en el Anexo No. 2 del presente estudio. 2. En la medida de lo posible las pruebas (soplado de tuberías) se deberán efectuar al horario diurno, en caso de no ser posible, deberá utilizarse silenciadores que permitan mantener el nivel de ruido dentro de los límites establecidos por la legislación. 3. Los diseños de los sistemas de silenciadores de la planta de generación, deberán ser debidamente probados durante la fase de construcción de manera que se demuestre que cumplen con las eficiencias requeridas para garantizar el cumplimiento de la legislación. 4. Debe verificarse que los sistemas para la extracción de gases no condensables, se encuentren debidamente aislados, de manera que los niveles de ruido se mantengan dentro de los límites permitidos por la legislación.	Director CS Diseño – Director del CS Recursos Geotérmicos – Director Proyecto Geotérmico Las Pailas	Mantener los niveles de ruido producto de la operación y mantenimiento del campo, dentro de los límites permitidos por la normativa nacional aquí señalada.	\$ 770	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental – PG Las Pailas. Medidas 1 y 2: Informe de los resultados de las mediciones en las diversas pruebas. EJECUTOR PG Las Pailas Medida 3: Especificaciones de los sistemas de silenciadores que cumplan con la legislación del ruido Medida 4: Dispositivos de reducción de ruido en el equipo electro-mecánico y en el diseño del edificio que los albergará EJECUTOR CS DISEÑO Reportes previos a los habitantes de su entorno de su ejecución (pruebas). EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG Diseños de los sistemas de silenciadores EJECUTOR PG Las Pailas Medidas 5 y 6: Plan de Contingencia: Registro de ejecución de medidas correctivas. EJECUTOR PG Las Pailas	Antes del Inicio de las actividades del proyecto (línea base)	Fin de la etapa de construcción

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Flora 01 U2P #22	Movimientos de tierra – conformación sitios de construcción (1) a (7)	Flora	Corta de árboles en un bosque primario intervenido.	Ley Forestal N° 7575, Reglamento DE N° 25721, Ley Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su Reglamento DE N° 32633. Ley Biodiversidad N° 7788 y su Reglamento DE N° 34433.	 Llevar a cabo las actividades de tala de árboles solamente en aquellos sitios estrictamente necesarios. Los trabajos deben ser realizados procurando el mínimo daño a la cobertura boscosa. Obtener oportunamente los permisos de corta y tala de árboles, proporcionados por la autoridad correspondiente (MINAE, SINAC), en cumplimiento con la Ley Forestal. 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas –	Cortar únicamente el área boscosa necesaria para cada obra.	El costo de implementación de esta medida estará incorporado en presupuesto constructivo (planilla del Proyecto	Gestión Ambiental – Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Informes trimestrales con los registros fotográficos, área con cobertura de bosque intervenida, cantidad de árboles talados versus árboles autorizados para corta - Permisos de corta de árboles EJECUTOR PG Las Pailas	Antes del Inicio de los movimientos de tierras	Fin de la fase de construcción
Flora 02 U2P #23	3, 4, 5, 6,9, 20 v 25	bosque	Reducción de la cobertura de bosques: primario y secundario.	Ley forestal N° 7575, y su Reglamento DE N° 25721, Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su Reglamento DE N° 32633. Ley de Biodiversidad N° 7788 y su Reglamento DE N° 34433.	1.En el trazado de rutas de tuberías y caminos, en la medida de lo posible deberá evitar la corta de árboles gruesos de diámetros a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 40 cm, particularmente de especies de mayor importancia ecológica, éstos deben ser acatados por el personal de campo, los supervisores y encargados de obra. 2. Emplear personal capacitado para la corta y desrame de árboles, al igual que técnicas de tala dirigida para reducir daños al ecosistema. 3. Evaluar técnicas, maquinaria y equipo orientado a minimizar el impacto durante las labores de excavación, movimientos de tierra y materiales, montaje de la tubería, alcantarillado y línea eléctrica. 4. Elaboración y ejecución de un plan de tala con mapas delimitando el área boscosa a intervenir y programa de seguimiento para cada obra, con el objeto de comprobar el cumplimiento y desempeño de las acciones estipuladas. 5. Delimitar en el campo las áreas a intervenir y marcar los árboles a cortar (enumerados en el tronco y tocón). 6.Realizar inventarios de flora menor y arbórea con poblaciones reducidas, amenazada y en peligro de extinción del área boscosa del AP a intervenir, detallando abundancia y preferencia de hábitat por especie. 7.Elaboración de plan de rescate y reubicación de flora en zonas cercanas de bosques intervenidos o secundarios, considerando el status de protección, la abundancia y preferencia de hábitat por especie, detallando la 130edición, distribución y ubicación de los individuos por especie rescatada y los resultados de sobrevivencia, desarrollo y adaptación	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Cortar únicamente el área boscosa necesaria para cada obra, evitando dañar la vegetación circundante	Costo incluido en el presupuesto de construcción y operación del campo geotérmico del proyecto	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) 1. Mapas con la ubicación y dimensiones de las rutas de las tuberías y caminos de acceso así como todas las demás obras, con la ubicación de los árboles a cortar enumerados. 2. Cursos al personal a cargo de la tala y troceo de la madera. Listas de asistencia firmadas y registro de evaluaciones del aprendizaje. 3. Informes de evaluación y ajustes al método constructivo para minimizar el área a intervenir. 4. Plan de tala del área boscosa a intervenir y programa de seguimiento por obra para verificar cumplimiento del plan. Informes trimestrales y bitácoras de seguimiento a emplear por el personal de gestión ambiental, que deben firmar los encargados de obra. 5. Áreas boscosas a intervenir delimitadas y árboles a cortar marcados (enumerados en el tronco y el tocón). 6. Informe del inventario de flora con la identificación de especies escasas, amenazadas y en peligro de extinción en área boscosa del AP a intervenir. 7. Plan de rescate. (Informes semestrales y bitácoras de seguimiento). EJECUTOR PG Las Pailas	Todos los indicadores deberán estar disponibles un mes previo a las labores.	Un mes antes de las labores constructivas deben estar listos todos los indicadores, excepto los informes, y bitácoras de seguimiento, durante de la fase constructiva.

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Continuació n Flora 02 U2P #23	Fase constructiva acciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 17, 20. Y 25	Flora: Bosque maduro y bosque secundario	Reducción de la cobertura de bosques: primario y secundario	Ley Forestal N° 7575, su reglamento Decreto Ejecutivo N° 25721 y sus reformas. Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 26435. Ley de Biodiversidad N° 7888 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 34433.	mayor detalle referirse a la Sección Paisaje del Estudio Técnico Ambiental 2012 páginas 31 a 33. (Disponibles 3 a 6 meses previo al inicio de las labores restablecimiento de la cobertura vegetal).	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Compensar el área de bosque maduro y secundario cortado.	\$ 124	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) 8. Planes de acondicionamiento final de las escombreras y planos. 9. Planes, mapas y programación de la reforestación de escombreras detallando diseño de plantación mixta, composición florística y planes de manejo silvicultural. 10. Invernadero para rescate de flora y registros de la flora rescatada. 11. Planes, mapas y programación del establecimiento y manejo de pantallas vegetales. EJECUTOR PG Las Pailas	deben estar disponibles antes del inicio	Fase de abandono del proyecto

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Continuació n Flora 02 U2P #23	Fase constructiva acciones 1,2,3,4,5,6,8, 9, 10,17, 20 y 25	Flora: Bosque maduro y bosque secundario	Reducción de la cobertura de bosques: primario y secundario.	Ley Forestal N° 7575, su reglamento Decreto Ejecutivo N° 25721 y sus reformas. Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 26435. Ley de Biodiversidad N° 7888 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 34433.	11. En zonas de pastizal, si las condiciones de ubicación y el diseño lo permiten elaborar planes de establecimiento y manejo de pantallas vegetales para enmascaramiento de obras, en casa de máquina se recomienda utilizar franjas perimetrales de al menos 50 metros de ancho, con un diseño de plantación mixta de 8 o más especies rápidas, no caducifolias de varias alturas. Para tuberías, plataformas de perforación y estaciones separadoras, las pantallas deberán tener un ancho mínimo de 20 m con al menos 5 especies rápidas, no caducifolias, con copas anchas de follaje denso. Para mayor detalle del diseño y composición florística. Referirse a la Sección Paisaje Informe Técnico Ambiental 2012 página 24 a 33. (Disponibles 3 a 6 meses previo al inicio de las labores). 12. Elaboración de programas de seguimiento de la reforestación en las escombreras y pantallas vegetales, para corroborar el cumplimiento y la efectividad de estas medidas. (Disponibles 3 meses previo al inicio de las labores de restablecimiento de la cobertura forestal).	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas – CS Recursos Geotérmicos	Compensar el área de bosque maduro y secundario cortado.		los siguientes indicadores: a) porcentaje de sobrevivencia mayor o igual al 70% con resiembra durante los primeros 2 meses b) Registros incremento medio anual de	deben estar disponibles 3 meses antes del inicio de las obras. Los informes y bitácoras de seguimiento de la reforestación, durante los primeros años de establecimiento serán anuales; para etapas posteriores del desarrollo serán cada 5	Fase de abandono del proyecto

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Flora 03 U2P #24	Fase constructiva acciones 1,2,4,5,6,7,8, 9, 10,17, 20y25	Flora: Pastizal arbolado	Alteración de procesos fisiológicos y reproductivos de flora del pastizal	Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 26435. Ley de Biodiversidad N° 7888 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 34433.	Elaboración de planes de restauración de áreas afectadas por obras temporales, los cuales deben contemplar descompactación del terreno, colocación de una capa de suelo orgánico de 3 a 5 cm de grosor y revegetación del sitio. Detallando programación de labores, maquinaria, equipo y técnicas correspondientes.		Restaurar el área de pastizal arbolado eliminada por las obras temporales. Compensar el área de pastizal arbolado eliminada por obras permanentes y la alteración de procesos fisiológicos y reproductivos de flora en pastizal debido a la acumulación de polvo sobre el follaje, flores y frutos.	Incluido en el costo de la medida anterior	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Planes y mapas de restauración de áreas afectadas por obras temporales, EJECUTOR PG Las Pailas	Un mes antes del inicio de las	Al cierre de la fase de construcción
Fauna 1 U2P #25	Movimiento de tierras Labores de operación y mantenimient o del campo geotérmico(2 5)Mantenimie nto de la planta geotérmica (aceites y compuestos químicos)	Ecosistema - Fauna	Alteración de la fauna silvestre,	Decreto Ejecutivo 32079- MINAE 2004 Código de Buenas Prácticas Ambientales. Decreto Ejecutivo 26042- S-MINAE	Contratar un profesional en biología, para capacitar y administrar el personal para el rescate y reubicación de la fauna silvestre.	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas – Director del CS Recursos Geotérmicos	Atender contingencias provocadas por la presencia de la fauna silvestre en el sitio que pongan en riesgo al personal y atrasos en los procesos operativos.	Costo considerado en el presupuesto de nómina de las operaciones (biólogo) + \$ 5 000 (compra dispersores)	Presencia de un profesional en biología	Antes del Inicio de las	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

| químicos (26)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 2 U2P #26	Fase Construcción. Movimientos de tierra. Número de acción (es) de la matriz causa-efecto: (1), (2), (3C), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).Edificios. Número de acción (es) de la matriz causa- efecto 14), (17). Transmisión (LT – ST). Número de acción (es) de la matriz causa- efecto 21).	Fauna Acuática: Ictiofauna, Invertebrado s acuáticos, Anfibios y Reptiles.	ictiofauna local anfibios y reptiles por el aumento de la turbidez en quebradas, ríos y nacientes. Pérdida de nichos ecológicos de	Decreto Ejecutivo 32079- MINAE 2004 Código de Buenas Prácticas Ambientales. Decreto Ejecutivo 26042- S-MINAE- Decreto 33903 MINAE-S Reglamento Evaluación y Clasificación Calidad de Aguas Superficiales	1. Contemplar en el diseño de las obras los elementos necesarios para la reducción de la carga de arrastre de sedimentos en los ríos y quebradas del AP (sedimentadores, disipadores de 134edició, canalización de las aguas y drenajes. Dentro de los planos de diseño de las obras constructivas (excavaciones, rellenos, caminos, infraestructura, escombreras) deberán incluirse y detallarse los diseños de las obras de retención de sedimentos y prevención de la erosión, así como las obras de estabilización y recuperación ambiental de los sitios alterados por la 134edición134 constructiva, dichas obras deberán aparecer localizadas dentro del plano constructivo 2. Establecer un programa de mantenimiento de los sistemas de sedimentación y de calidad del agua, el monitoreo de los mismos. Los parámetros medibles quedaran a criterio del profesional responsable de las mediciones. 3. Frecuencia de monitoreo: el establecido por la legislación vigente y en cuanto a sedimentos, en lo posible realizar semanalmente observaciones (visual cualitativa) de fácil medición de campo durante la fase de construcción y mensualmente los demás parámetros. 4. En la medida de lo posible ubicar sitios de escombreras en lugares alterados como pastizales, pastizales poco arbolados o charrales. Las escombreras deben tener sistemas de drenajes y retención de sedimentos para reducir su vertido en cuerpos de agua.	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Reducir el incremento en la concentración de sedimentos y la afectación de la fauna acuática existente en los ríos y quebradas del AP.	Los costos asociados a las obras civiles, no se incluyen en la implementación de esta medida, ellos serán contemplados en el presupuesto constructivo del proyecto	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) - Informe de diseño de obras de retención de sedimentos: - Informe periódico de resultados de calidad del agua. - Programa de mantenimiento de los sistemas de sedimentación, en donde se debe de asignar personal y maquinaria, así como el responsable. - Informe de diseño de escombreras con planos constructivos, ubicación de sitios de escombreras y diseño de estructuras para retención de sedimentos. EJECUTOR PG Las Pailas	Inicio de obras de construcción	Finalización etapa de construcción

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 3 U2P #27	Fase de Construcción y Operación Aceites y compuestos químicos. Número de acción (es) de la matriz causa-efecto: (26).	Fauna Acuática: Ictiofauna, Invertebrados acuáticos y Herpetofauna	n del agua	Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, Ley de Aguas. Reglamento sobre características de desechos peligrosos industriales No 27000-MINAE. Ley General de Salud No 5395 Reglamento sobre el manejo de basuras No 190440-S Reglamento para el manejo de desechos peligrosos industriales No 27001-MINAE	1. Diseñar y construir obras civiles necesarias para el almacenaje y manipulación de hidrocarburos y sustancias peligrosas. (Hidrocarburos los cuales deben de estar dentro de los límites establecidos por la legislación vigente). Frecuencia de monitoreo: semestral. En la fase de construcción, informe y análisis de hidrocarburos cuando se detecte derrames o una posible contaminación. Dentro de los planos de diseño de las obras constructivas (excavaciones, rellenos, caminos, infraestructura) deberán incluirse y detallarse los sitios y diseños de las obras para el almacenamiento adecuado de hidrocarburos (según la legislación nacional), dichos sitios deberán aparecer localizados dentro del plano constructivo. Elaborar protocolo para la atención de derrames, equipo y materiales (productos manufacturados para la absorción y retención de derrames) así como depósitos rotulados para el acopio de residuos de hidrocarburos y sustancias tóxicas según la Legislación Nacional. Frecuencia de monitoreo: mensual. 2. Además debe de haber al menos dos personas por frente trabajo capacitados en la contención de derrames de hidrocarburos y fluidos geotérmicos 3. —Elaborar y ejecutar un programa de monitoreo químico de las aguas de los ríos y quebradas del AP durante la fase de construcción y operación, que permita detectar contaminantes y sus orígenes. 4. Contar con los implementos para la contención de derrames y poner en práctica un programa de capacitación al personal sobre su uso. 5. —Elaborar un plan de contingencia el cual detecte, prevenga y atienda eventuales derrames y malas prácticas en el manejo de sustancias químicas peligrosas e hidrocarburos.	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas – Director del CS Recursos Geotérmicos	Reducir la contaminación ocasionada por hidrocarburos y sustancias químicas peligrosas que afecten la fauna acuática.	Los costos asociados a las obras civiles, no se incluyen en la implementación de esta medida, ellos serán contemplados en el presupuesto constructivo del proyecto.	- Protocolo para la atención de derrames,	Inicio de obras de construcción e ingreso de maquinaria al área de proyecto.	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 4 U2P #28	Fase de Construcción y Operación Número de acción (es) de la matriz causa- efecto⊗1), (2), (3C), (4), (5), (6), (7), (8), (14), (17), (21).	Herpetofaun a	comportamien to por modificación del hábitat. Migración a otros hábitats. Disminución de individuos o poblaciones (Tala de árboles,	Ley Forestal No 7575 Ley de Biodiversidad No 7788 Convenio 7513: Convenio Centroamericano Regional sobre Cambio Climático. Ley No 7226 Convenio Constitutivo de la Comisión	fauna y debidamente equipado, dentro de las instalaciones y obras del AP en la fase construcción y de operación, el cual debe ser coordinado por un biólogo, de planta. 4. Realizar rescate de fauna, para brindarles primeros auxilios, y reubicación durante la fase de construcción (tala de árboles, remoción de cobertura vegetal y movimientos de tierra). Aplicar protocolo de 136edición clínicos y protocolo de rescate de fauna. 5. Colocación de reductores de velocidad	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas- Director del CS Recursos Geotérmicos	conectividad de	300	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. Informe semestral que integre los resultados del inventario mensual de la herpetofauna para determinar efectos antropogénicose iniciar medidas para reducir los posibles efectos negativos. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG Plan de reforestación con especies nativas. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG Informe mensual (durante la fase de construcción) sobre las actividades del rescate de fauna siguiendo los lineamientos establecidos en la legislación vigente. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG Reductores, señalización vial colocados en la vía según análisis previo. Registro fotográfico EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG Registro de las capacitaciones dadas al personal. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG	Inicio de obras de construcción	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 5 U2P #29	Fase de Construcción y operación Número de acción (es) de la matriz causa- efecto©1), (2), (3C), (4), (5), (6), (7), (10) y (12).	Ornitofauna y Mastofauna	Alteración del hábitat de la fauna silvestre por eliminación de la cobertura vegetal	Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317 Ley de Biodiversidad, N° 7788Ley Forestal, N° 7575Reglamento a la Ley de conservación de la Vida Silvestre, DE N° 32633-MINAE Ley Convenio sobre diversidad biológica, Ley N° 7416 Lineamientos ambientales del Sector Electricidad, 24-00-082-2005 y 2013	(ejemplo guarumos, lengua de vaca, capulín etc)	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas- Director del CS Recursos Geotérmicos	Compensar la eliminación de cobertura vegetal en áreas aledañas que no estarán sujetas a intervención por parte del proyecto o que luego de la fase constructiva no se utilizarán más, de forma que se garantice la disponibilidad de hábitats similares para las especies de fauna presentes en las áreas 137edición.	Costo incluido en el presupuesto de construcción y operación del campo geotérmico del proyecto	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas - Diseño de escombreras con planos constructivos, ubicación de sitios de escombreras y diseño de sistemas de retención de sedimentos. EJECUTOR PG Las Pailas - Registro fotográfico de los sitios reforestados, antes y después de la intervención y de la reforestación. EJECUTOR PG Las Pailas - Registros de los mantenimientos a las áreas reforestadas EJECUTOR PG Las Pailas - Informe semestral con los resultados del monitoreo de aves y mamíferos. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG	Inicio de las obras del PG	Cinco años después de la fase de construcción del PG.

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 6 U2P #30	Fase de Construcción Número de acción (es) de la matriz causa- efecto©1), (2), (3C), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (14), (15), (17), (19), (20), (21). Fase de Operación. Emisión de ruido y vibraciones. Número de acción (es) de la matriz causa- efecto®24)	Ornitofauna y Mastofauna	Cambios en la diversidad y abundancia de aves y mamíferos (reducción de nichos, mortalidad e incremento del ruido).	la flora, de la fauna y de las bellezas	colocando señalización vial y avisos de precaución que indican presencia de animales en la vía.	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas- Director del CS Recursos Geotérmicos	Reducir la muerte de aves y mamíferos silvestres por atropello así como el estrés y desplazamiento ocasionado por el ruido y la presencia de maquinaria.	15	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. - Diseños y puentes de pasos aéreas EJECUTOR PG Las Pailas - Presencia de rótulos restrictivos de velocidad. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG - Monitoreos semanales por personal del área de biología, durante la etapa de construcción del proyecto, para determinar la ubicación de los puentes de paso. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG - Informe semestral sobre especies de la fauna detectadas o reportadas por los trabajadores presentes en el AP y que hacen uso de los dispositivos de paso y cuales rutas de paso son utilizadas con una mayor frecuencia de manera que sirva de mejora continua para la futura implementación de este tipo de medidas en proyectos venideros. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG - Registro de animales silvestres tratados, curados o rescatados y reubicados en el área del proyecto. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG	obras del PG	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil).

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 7 U2P #31	Fase de Construcción Número de acción (es) de la matriz causa- efecto©14), (16), (19). Fase de Operación. Emisión de ruido y vibraciones. Número de acción (es) de la matriz causa-efecto: Número de acción (es) de la matriz causa-efecto. (24), Recolección – disposición de desechos sólidos y líquidos. Número de acción (es) de la matriz causa-efecto.	Ornitofauna y Mastofauna	mamíferos y	fauna v de las	1. Considerar en la medida de lo posible el diseño de la infraestructura con materiales aislantes de ruido. Elaborar plan de monitoreo biológico que incluya metodología de investigación de los efectos del ruido sobre aves y mamíferos en las zonas de impacto por esta causa. La frecuencia y alcance de los muestreos debe estar sujeta al criterio del biólogo responsable. 2. Verificar que se cumpla con los niveles de ruido según la legislación vigente. 3. Incluir en el plan de manejo integral del Proyecto los residuos sólidos ordinarios, que impida el acceso a ellos por parte de la fauna silvestre y apegado a directrices del SIGIR-PySA.	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas – Director del CS Recursos Geotérmicos	Reducir el estrés y desplazamiento de mamíferos silvestres a causa del ruido y actividad humana. Evitar la interacción de los animales silvestres con el ser humano. Conocer la afectación real del ruido de las obras hacia la fauna, de manera que sirva de mejora continua para la futura implementación de este tipo de medidas en proyectos venideros	presupuesto de construcción y operación del campo geotérmico del proyecto	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos –Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. Plan de monitoreo biológico de los efectos del ruido sobre las aves y mamíferos. EJECUTOR CSRG Informe semestral de los resultados de la investigación sobre los efectos del ruido sobre la fauna. Incluye registro de especies que ingresan a los sitios de obras en busca de alimento, que hacen uso de las estructuras físicas o van de paso. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG Registro de personal capacitado e informado del plan de manejo de residuos. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG Presencia de rótulos informativos acerca de la prohibición de alimentar fauna silvestre. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG Registro de cantidad y tipo de residuos sólidos ordinarios generados. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG	Inicio de actividades de	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil).

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 8 U2P #32	Fase de Construcción. Línea de distribución 34.5 Kv. Número de acción (es) de la matriz causa- efecto © 20).	Ornitofauna y Mastofauna	Mortalidad de aves y mamíferos por electrocución.	MINAE Convención para	 Utilizar cable semi-aislado en toda la extensión de la línea que atraviese zonas boscosas o en recuperación. Ajustar el diseño de la línea a la red vial de acceso a las obras, evitando abrir nuevos carriles de paso a través de bosques o áreas en recuperación. En la medida de lo posible ajustar el trazo de la línea para evitar corta de árboles, siguiendo las márgenes del camino que tenga menor impacto. Llevar un monitoreo de la eventual afectación de la LD a la migración de aves dentro del AP (mortalidad). Periodicidad en lo posible en el primer año de construcción quincenal con informes trimestrales. Después de este la periodicidad quedará a criterio del biólogo de planta. En el caso que el responsable ambiental con base en los estudios respectivos recomiende la instalación de dispersores de aves en las líneas de distribución y transmisión 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Evitar la muerte de animales por electrocución.	Costo incluido en el presupuesto de construcción y operación del campo geotérmico del proyecto	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. 5. Documento con diseño y planos de ruta de la línea de distribución. 6. Informe de diseño y áreas que requieren cable aislado y conos anti escalamiento. 7. Verificación de campo por medio de registro fotográfico de la instalación de los cables aislados y conos anti escalamiento. 8. Informe del monitoreo de la eventual afectación de la LT a la migración de aves dentro del AP. EJECUTOR PG Las Pailas	Inicio de la fase constructiva de la línea de distribución.	Cierre de la fase de construcción de la línea de distribución.

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Fauna 9 U2P #33	Fase de Construcción y Línea de distribución 34.5 Kv. Número de acción (es) de la matriz causa- efecto©20). Fase de Operación. Empleo de Luminarias. Número de acción (es) de la matriz causa-efecto: (27)	Herpetofaun a, Ornitofauna, Mastofauna e Insectos	Afectación de los ciclos biológicos de insectos y otras especies de la fauna silvestre. (Contaminaci ón lumínica)	Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317 Ley de Biodiversidad, N° 7788 Ley Forestal, N° 7575 Reglamento a la Ley de conservación de la Vida Silvestre, DE N° 32633- MINAE, Ley N° 3763 Ley Convenio sobre diversidad biológica, Ley N° 7416 Lineamientos ambientales del Sector Electricidad, 24- 00-082-2002 y 2013	1. Durante la etapa de operación en lo posible en la fase de construcción utilizar luminarias de mercurio o luz amarilla o luces de neón para disminuir la afectación a la fauna por contaminación lumínica. Los dispositivos de alumbrado (lámparas), deben estar diseñados de forma que la iluminación se dirija hacia el suelo y no hacia arriba ni hacia los lados, para reducir la influencia de la luz hacia áreas aledañas, se recomienda el uso de cobertores grandes en forma de campana, colocada aproximadamente a 8,5 metros de altura. Instalar las luminarias estrictamente necesarias y apagarlas cuando no se necesiten. 2. Realizar un estudio para determinar las repercusiones de las luminarias en los insectos y otros tipos de fauna	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas- Director del CS Recursos Geotérmicos Director del Centro de	Reducción del impacto negativo a la fauna por la utilización de luz artificial en el AP.	Costo incluido en el presupuesto de construcción y operación del campo geotérmico y de la planta del proyecto	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. 9. Presencia de luminarias adecuadas según medida y diseño ambiental propuesto. EJECUTOR PG Las Pailas - CSRG - CG Las Pailas 10. Informe final del estudio de las repercusiones de las luminarias sobre insectos y fauna conclusiones y recomendaciones. EJECUTOR CSRG	Inicio de actividades de	Durante la fase constructiva y operativa del proyecto.

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Patrimonio 01 U2P #34	Movimiento de tierras (01),(02), (03), (04), (05), (06), (07)	Patrimonio	Alteración de sitios arqueológicos .	Ley Patrimonio Arqueológico Nacional, No. 6703, Reglamento de Trámites para los Estudios Arqueológicos Decreto Ejecutivo No. 28174-MP-C- MINAE-MEIC, Normativa Institucional "Procedimientos sobre trabajos arqueológicos en terrenos adquiridos o utilizados por el GRUPO ICE", Código 58.00.001.2009	 Elaboración de propuestas de evaluación arqueológica de cada obra que deberán ser aprobadas por la Comisión Arqueológica Nacional (CAN) según la legislación vigente sobre patrimonio arqueológico. Requiere disponer de un profesional en arqueología. 	Director del Proyecto Geotérmico	Prevenir, mitigar y compensar el deterioro del Patrimonio Arqueológico.	Los gastos de nómina están incorporados en el presupuesto de la construcción y la gestión del campo geotérmico.	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. Propuesta de trabajo marco que incluya todas las etapas de investigación arqueológica que se realizarán en el proyecto. Reportes aprobados por la Comisión Arqueológica Nacional (CAN) según la legislación vigente sobre patrimonio arqueológico. Registros de los monitoreos por parte de la CAN de las investigaciones que se realicen en el proyecto (visitas de campo y laboratorio), revisión y aprobación (oficios) de recomendaciones de cada informe final por obra evaluada. EJECUTOR: PG Las Pailas	Antes del Inicio de las actividades del proyecto (línea base)	Fin de la construcción del proyecto

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Escombrer as 01 U2P #35	Movimiento de tierras – conformación sitios de construcción - Escombreras Perforación Obras (08), (09), (10)	Paisaje (formas de relieve , vegetación – huellas de erosión)	Cambio de la naturaleza del paisaje debido a los sitos de escombreras.	Ley orgánica del Ambiente No. 7554, Reglamento para prevención de la contaminación visual, De. No. 35860-MINAET	 En la medida de lo posible el terreno seleccionado para ubicar la escombrera debe carecer de vegetación boscosa. Para los sitios de escombreras se deben considerar medidas geotécnicas apropiadas, lo que significa que deben tener la capacidad para soportar el material acumulado, que no se encuentre en un área de recarga de agua y que no sean vulnerables a las amenazas naturales (inundaciones, licuefacción, deslizamientos de tierra y avalanchas). Disponer de autorización del propietario (en caso de que no pertenece al ICE), de acuerdo con lo establecido en la presente legislación. Transportar el material en vehículos con lona que cubra la carga, para reducir los derrames en el camino. Definir las rutas de acarreo de materiales y sitios de escombrera. Diseñar adecuadamente los sitios de escombrera y aplicar métodos de construcción y cierre de escombreras para tener una inclinación no mayor al 15%. Considerar los espacios correspondientes, establecidos en la legislatura para los cuerpos de agua existentes. El sitio de la escombrera debe contener una entrada apropiada para la maquinaria o debe ser mejorado y habilitado para este fin. La acumulación de materiales debe hacerse de tal manera que se ajuste a las condiciones geomorfológicas del terreno, según criterios geotécnicos, garantizando la estabilidad, de tal forma que no se convierta en una amenaza para otros, desde el punto de vista del espacio de la tierra. Este material debe ser compactado. Aplicar la Resolución No.1948-2008-SETENA. 7.5 Escombreras pág.18-19 / 11 Manejo de aguas pluviales pág. 22-23 La capa superior del sitio de la escombrera debe ser cubierta con tierra orgánica, de tal manera que se facilite su revegetación en el menor tiempo posible. En ningún caso, como resultado de las actividades de remoción de tierras, los escombros deben depositarse en el cauce de un río o cualquier otro cuerpo de agua, ni tampoco en ladera	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Disminuir el impacto visual sobre la escena natural del paisaje causado por el proceso de manejo de escombreras preparación de terrenos y construcción de edificaciones (obras civiles. Reducir los procesos de erosión en el AP – Restitución de la cobertura boscosa	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto.	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicios Gestión Ambiental. Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. - Plano topográfico (curvas /2 m) de los terrenos de las escombreras- rutas de acarreo de los escombros - Diseño de la escombrera (con las obras de manejo de escorrentía, control de erosión y volúmenes máximos de escombros a depositar) - Planes de acondicionamiento final de las escombreras y planos detallando: actividades de descompactación, sitios de acopio de suelo orgánico y colocación de la capa superior) Planes, mapas y programación de la reforestación de escombreras detallando diseño de plantación mixta, composición florística y manejo silvicultura (Disponibles 1 año previo al abandono del sitio de escombrera). EJECUTOR: PG Las Pailas	Antes del Inicio de las actividades de conformación de los sitios de escombreras)	Fase de abandono de la escombrera.

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Servicios básicos 01 U2P #36	Labores de operación y mantenimient o del campo geotérmico (25) Mantenimient o de la planta geotérmica (aceites y compuestos químicos) (26)	Condiciones de trabajo – Servicios	Aumento en la demanda de los servicios básicos. (Agua potable para consumo humano)	Ley Orgánica del Ambiente, Ley General de Salud, N° 5395, N° 7554	Construir un acueducto para el suministro del de agua potable para la nueva planta de generación eléctrica así como para reforzar el acueducto local de la comunidad de Curubandé. Referirse Sección Servicios básicos página 37-38 del Estudio Técnico Ambiental del 2012 y su Anexo No.7. El diseño y mantenimiento del acueducto, será responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), el ICE lo construirá, para ello mediará la firma de un Convenio de Cooperación entre ambas Instituciones. Esta medida dependerá de los resultados de los estudios de disponibilidad de este recurso en la zona por el AyA	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Compensar las condiciones socioeconómicas y necesidades de infraestructural comunal	\$ 350	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental. Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. - Convenio de colaboración ICE/AyA - Diseño e informe del proceso de avance de la construcción del acueducto. EJECUTOR: PG Las Pailas	Antes del Inicio de la fase producción	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Salud Ocupacion al 01 U2P #37	Fase de construcción Labores de operación y mantenimient o del campo geotérmico (24) Mantenimient o de la planta geotérmica (aceites y compuestos químicos) (25)	Condiciones de trabajo – Salud Ocupacional	número de	Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido Procedimiento para la Medición del Ruido Constitución Política Código de Trabajo Ley General de Salud Ley sobre Riesgos de	 Cumplir con las normas técnicas y procedimientos institucionales en materia de seguridad y salud ocupacional (Salud Ocupacional). Establecer un programa de seguridad y salud ocupacional, según la legislación actual, adaptada a las condiciones del sitio donde el trabajo se llevará a cabo. Divulgación y capacitación del programa a los trabajadores del proyecto. Definir las medidas de seguridad, por ejemplo, para prevenir y reducir la caída de objetos y poniendo en peligro tanto las cosas y las personas en los niveles inferiores. Colocar la hoja de seguridad y el manual de productos peligrosos en los almacenes correspondientes. De tal manera que esté a la disponibilidad de todos los empleados . Según la legislación actual. Crear políticas para el equipo de protección personal (EPP), y entrenar al personal su uso adecuado. Colocar los extintores portátiles y equipos médicos para primeros auxilios en el sitio del proyecto, que se mantendrá en condiciones operables. Asegurar la permanencia de un paramédico. Montar un sistema para el monitoreo control de incendios forestales en el perímetro de las nuevas instalaciones Aplicar Resolución No.1948-2008-SETENA inc. 12 Seguridad laboral e higiene ocupacional pág.23 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas Director del CS Recursos Geotérmicos Director del Centro de	Prever la ocurrencia de incidentes/accident es en los sitios de alto riesgo. Capacitar al personal en materia de seguridad ocupacional. Verificar el buen mantenimiento de los equipo de protección personal Cumplir las acciones en materia de seguridad y salud ocupacional de antes y después de realizadas las labores según la Instrucción de Trabajo:	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto + \$12	Gestión Ambiental - Centro de Servicios Recursos Geotérmicos (CSRG) Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos -Centro de Servicios Gestión Ambiental (CSGA) Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. - Registros de monitoreados que cumplen con los parámetros establecidos por la legislación / Total de monitoreos o mediciones realizadas. EJECUTOR PG Las Pailas – CSRG- CG Las Pailas	Durante toda la Etapa de construcción,	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Social 01 U2P #38	Ampliación y construcción (6.5 km) (1), (8), (11), (14), (17), (18), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (28),		Alteración de cotidianidad de las comunidades vida)	Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 ambientales del Sector Electricidad, 24- Ley General de Salud, N° 5395	 Formular una estrategia de comunicación considerando los diversos grupos de interés social del proyecto. Durante la fase de construcción se 146edición reuniones periódicas con las organizaciones comunales del área de influencia social al menos una vez cada tres meses, para tratar asuntos relacionados con la construcción del proyecto, seguimiento a la implementación de las medidas ambientales, así como para realizar ajustes en caso de presentarse problemas o inconvenientes de su área de influencia social. Elaborar e implementar un protocolo para la atención de consultas, solicitudes o denuncias. Fomentar un Programa de Educación Ambiental con el público interno y externo (comunidades 146edi de influencia social) orientado principalmente en los temas de reforestación y gestión de residuos sólidos. Elaborar e implementar un plan de capacitación sobre gestión de residuos sólidos en las escuelas de Curubandé, Rincón de la Vieja y San Jorge. Promover un plan de comunicación interna orientado a la inducción a los trabajadores y contratistas sobre cómo debería ser su comportamiento en relación con la población comunal. Coordinar con los grupos comunales de Curubandé capacitación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Incluir un plan de comunicación externa en medios electrónicos según solicitud de JICA. Publicación del Informe Técnico Ambiental (ITA) emitido por la Regencia Ambiental a) Etapa 1: publicación en la página web del ICE b) Etapa 2: Dar a conocer los informes técnicos del avance del cumplimiento de las medidas de control ambiental (informes regenciales). 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas CS Gestión Ambiental	Prevenir potenciales conflictos sociales por medio de una de las expectativas y necesidades comunales. Sensibilizar y propiciar que la población local aprenda del proceso de la generación geotérmica. Fomentar acciones enfocadas en la responsabilidad social de la institución.	Incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto +\$5 (programa educación ambiental)	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental. Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. 1. Documento de Estrategia de comunicación anual e informe de implementación. 2. Documento de protocolo de atención de consultas, solicitudes o denuncias. 3. Cantidad de folletos informativos distribuidos en las comunidades. 4. Informe Técnico Ambiental sobre la divulgación de información a las diferentes 5. Informes semestrales de implementación del Plan de Educación Ambiental. 6. Registro fotográfico de las áreas reforestadas. 7. Cantidad de capacitaciones desarrolladas en las comunidades. 8. Informes trimestrales o mensuales sobre la atención de quejas de los habitantes de las comunidades sobre el comportamiento de los trabajadores del ICE. 9. Planes de capacitación comunal impartidos por el INA para suplir los requerimientos técnicos del proyecto. EJECUTOR: PG Las Pailas - Publicación en la Página Web del ICE. EJECUTOR CSGA	Inicio fase	construcción

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Social 02 U2P #39	Ampliación y construcción de accesos (1) y (14)	Percepción local	Generación de expectativas en cuanto a los beneficios del proyecto en las comunidades de influencia social.	Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 Lineamientos ambientales del Sector Electricidad, 24-00-082-2013 Ley General de Salud, N° 5395	1. Efectuar oportunamente eventos para el reclutamiento de personal (feria de empleo) en la comunidad de Curubandé, promoviendo la participación de la población de las comunidades de influencia social del Proyecto. Se debe procurar el mayor acceso a la información posible y que se cuente con la participación de personal capacitado e informado del tema de contrataciones.	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas	Evitar conflictos sociales con las comunidades de influencia social del proyecto.	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto	 Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental. Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. 1. Listas de asistencia y minutas de reuniones con los grupos comunales del área de influencia social directa. 2. Informe de la actividad, registro de participantes y fotográfico. Elaborar una encuesta de evaluación de la actividad por parte de los participantes. EJECUTOR: PG Las Pailas 		Finalización de la etapa constructiva.
Social 03 U2P #40	Ampliación y construcción de accesos (6.5 km) (1), (2), (6), (8), (11), (13), (17), (19), (23), (27)	Seguridad	Generación de riesgo de accidentes de tránsito en las rutas de traslado de maquinaria y personal	Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 Lineamientos ambientales del Sector Electricidad, 24- 00-082-2013 Ley General de Salud, N° 5395	 Construcción de reductores de velocidad en la comunidad de Curubandé, San Jorge y Parcela Santa María, en las áreas cercanas a las Escuelas. Señalización peatonal para paso de 147edición147es frente a las escuelas de Curubandé, Rincón de la Vieja y San Jorge. Elaboración de un programa de seguridad y salud ocupacional que contemple la manipulación, almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas para el proyecto respetando la legislación vigente. Elaborar e implementar un Plan de control de velocidad: Instalación de señalización vertical para prevención. Rotulación de vehículos institucionales y alquilados que permita la identificación, en caso necesario. Habilitar un canal de comunicación telefónica y electrónica para la denuncia de comportamientos inadecuados de funcionarios y contratistas del proyecto. Gestionar charlas en escuelas del área de influencia social de educación y seguridad vial. Utilizar cobertores en las vagonetas para minimizar el polvo. Colocación de malla perimetral en la Escuela de San Jorge 170 metros de longitud por 2.4 metros de altura y portones frontales para la entrada y salida de la población estudiantil. 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas	Asegurar las condiciones óptimas de la infraestructura vial de las comunidades del área de influencia social del proyecto. Prevenir en las comunidades la posibilidad de ocurrencia de accidentes u otro tipo de riesgo asociados al aumento vehicular y de maquinaria pesada relacionada con el proyecto.	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto	 Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental. Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. 1. Registro fotográfico de los reductores de velocidad. 2. Registro fotográfico de la señalización peatonal en las comunidades. 3. Informes semestrales sobre la implementación del programa de seguridad y salud ocupacional. 4. Colocación de la señalización vertical de prevención (registro fotográfico). 5. Informe de implementación del plan de control de velocidad, registro de quejas, consultas y sugerencias por parte de los habitantes de las comunidades, protocolo de atención de las mismas. 6. Número de charlas realizadas en las Escuelas, registro de participantes. 7. Registro fotográfico de la colocación de la malla perimetral en la Escuela de San Jorge EJECUTOR: PG Las Pailas. 	Previo a la construcción.	Previo a la construcción

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Social 04 U2P #41	Ampliación y construcción de accesos (6.5 km) (1), (8), (11), (13), (14), (16), (18), (24), (25), (26), (27), (28),	Actividad Turística.	Generación de riesgo de accidentes a los turistas que se trasladan por el área de proyecto (AP).	Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 Lineamientos ambientales del Sector Electricidad, 24- 00-082-2013 Ley General de Salud, N° 5395	Implementar mecanismos de comunicación con los empresarios turísticos principalmente de los hoteles Hacienda Guachipilín y Rincón de la Vieja Lodge así como a la administración del Parque Nacional Rincón de la Vieja en relación con el avance de las obras. Colocar rótulos (señalización vertical) en sitios cercanos a los frentes de trabajo, que indique de la construcción del proyecto y prevenga del paso de vehículos y maquinaria pesada a los turistas en la medida de lo posible el idioma español e inglés. Principalmente para el acceso al Parque Nacional Rincón de la Vieja.	Proyecto Geotérmico Las Pailas-	Mantener informados del avance del proyecto a los empresarios más cercanos al área de construcción del proyecto. Prevenir la ocurrencia de accidentes y fomentar las buenas relaciones con los actores sociales de la zona.	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicios Gestión Ambiental Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. 1. Cantidad de reuniones con los actores turísticos y "mecanismos de comunicación implementados. 2. Registro fotográfico de la colocación de la señalización. EJECUTOR: PG Las Pailas.	Previo a la construcción.	Previo a la construcción
Paisaje U2P #42	Manejo de residuos – escombros(10) Transmisión (LT – ST) (22) Sistema reinyección trasiego de fluidos geotérmicos) (25) Labores de operación y mantenimient o del campo geotérmico	Paisaje	El cambio en la naturaleza del paisaje debido a la inserción de obras lineales.	Ley orgánica del Ambiente No. 7554, Reglamento para prevención de la contaminación visual, DE No. 35860-MINAET	 Pintar los silenciadores con tonos verdes en armonía con el entorno y utilizar para el recubrimiento del aislante en las tuberías un tono similar al RAL 6003 – verde oliva, (la hoja genérica de color RAL). En la medida de lo posible establecer una pantalla vegetal al costado Noreste de la casa de máquinas (en el lindero hacia el PN Volcán Rincón de la Vieja), propiedad del ICE, más la del costado Oeste en dirección al hotel. En la medida de lo posible plantar árboles y arbustos en los cuatro costados de la casa de máquinas Emplear pantallas perimetrales de vegetación perennifolia en los linderos de la nueva planta en una franja con un ancho mínimo de 50 m Enzacatar espacios abiertos en los alrededores de las obras dentro el nuevo plantel de generación Creación de un registro fotográfico para evidenciar los cambios ocurridos antes y después del desarrollo de las actividades en el paisaje natural del sitio 	Director del Proyecto Geotérmico Las Pailas –	Disminuir el impacto visual sobre la escena natural del paisaje.	Costo incorporado en el presupuesto de construcción del Proyecto + \$62	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos Centro de Servicios Gestión Ambiental Unidad Gestión Ambiental PG Las Pailas. Registro fotográfico para evidenciar los cambios ocurridos antes y después del desarrollo de las actividades en el paisaje natural del sitio. Registro de las pantallas perimetrales construidas EJECUTOR: PG Las Pailas	Antes del Inicio de las actividades del proyecto (línea base)	Fin etapa de construcción

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
			Emisiones de gases no condensables : Iluvia ácida	io de 1000 m de l	de la fase de operación, en los sitios cubiertos en fase constructiva – línea base – (Referencia medida # 20 del presente PGA). 2. Llevar un monitoreo de las concentraciones del H ₂ S en la entrada al parque nacional Rincón de Vieja. Y en al menos 4 sitios adicionales fuera de los linderos de la planta (al norte, sur, este y oeste), con una frecuencia trimestral sujeta a variación a criterio del gestor ambiental 149edició del primer año de operación. 3. Montar una compaña de muestreo de las aguas de lluvia por medio de estaciones ubicadas tanto en el AP como en AID. Se debe elaborar informes de seguimiento trimestrales que incluyan: Medida 1: Ph promedio o Ph (valores mínimo y máximos) de la línea base. Se debe realizar mediciones mensuales y mantener un gráfico de control de todas las mediciones realizadas.	Director del CS Recursos Geotérmicos	Garantizar que las actividades de explotación de los recursos geotérmicos no generan afectos negativos sobre el comportamiento de la acidez de las lluvias en la zona.	Costo incorporado en el presupuesto de funcionamiento del campo geotérmico del Proyecto	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro Servicios Gestión Ambiental. Gestión Ambiental Centro Servicios Recursos Geotérmicos. - Informes monitoreo una compaña de muestro de las aguas de lluvia con estaciones ubicadas tanto en el AP como en AID. (Informes de seguimiento trimestrales) - Informes monitoreo una compaña de muestro del suelo a 5 años de la entrada de operación de la planta. EJECUTOR: CSRG	Previo al Inicio de las actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)
Operación 02 U2P #44	Torre enfriamiento – emisión de gases no condensables (H ₂ S) (23)	Calidad del Aire	Emisiones de gases: H ₂ S	DE-30221-S – Reglamento Sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos (Art. 5)	 Llevar a cabo un seguimiento periódico de la concentración de H₂S en el aire, en los alrededores de la nueva unidad generadora. Ajuste de los umbrales permitidos de concentración de gas indicadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el H₂S (≤ 0,1 ppm, promedio 24 horas) Es conveniente realizar una revisión mensual del estado de los equipos de 149edición del gas H₂S se debe mantener un registro de los reportes de las inspecciones y de los informes de revisión. A nivel interno de la CM número total de personal que podrían ser afectados / Número de personal, que podría ser capacitado en primeros auxilios (Ilevar un registro de las capacitaciones, y deben repetirse las capacitaciones en forma anual) Llevar un monitoreo periódico de la concentración del H₂S dentro los terrenos de la planta equipada. Sensores de concentraciones de H₂S en los sitios confinados de las edificaciones de la planta. 	Director del Centro de Generación Las Pailas (Planta)	Garantizar que la emisión de gases no condensables no produce efectos negativos sobre la salud de los trabajadores.	Costo incorporado en el presupuesto de funcionamiento del campo geotérmico del Proyecto	 Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos – Centro de Servicios Gestión Ambiental. Gestión Ambiental Centro de Servicios Recursos Geotérmicos. Centro de Generación Las Pailas. Informes de seguimiento semestrales que incluyan: Medida 1: número total de equipos de medición / número equipos funcionando en forma adecuada Registro de los reportes de las inspecciones y mantener un registro de los informes de revisión. Registros con el número total de personal que podrían ser afectados / y que podrían ser capacitado en primeros auxilios (se debe llevar un registro de las capacitaciones, y deben repetirse las capacitaciones en forma anual) Informes del monitoreo continuo de la concentración del H₂S a y registros de los niveles de ruido. Número de sensores de concentraciones de H₂S en los sitios confinados de las edificaciones de la planta. EJECUTOR: CG Las Pailas 	Previo al Inicio de las actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)

Número de medida	Actividad- acción – Matriz CE (a provocar impacto) (1)	Factor ambiental (a ser impactado) (2)	Impacto ambiental (3)	Marco legal atinente (4)	Medida(s) ambiental(es) (5)	Responsable (es) (Ejecución) (6)	Objetivos ambientales (síntesis de compromiso ambiental) (7)	* Costo estimado (miles US\$) (8)	Supervisor(es) – Indicador(es) de Desempeño – Ejecutor(es) (9)	Momento de inicio (10)	Momento de conclusión (11)
Operación 03 U2P #45	CM- Equipo electromecáni co –emisión de ruido y vibraciones (23) (24) Labores de operación y mantenimient o del campo geotérmico(2 5)Mantenimie nto de la planta geotérmica (aceites y compuestos químicos) (26))	Calidad de vida (ruido natural)	Ruido y las vibraciones generadas, por la operación de la planta.	DE-28718-S — Reglamento para el control de la contaminación por ruido (Art. 20, Art. 23)	 Realizar el monitoreo de los niveles de ruido a través de la instalación de estación fija dentro de los terrenos de la planta. Ajuste del umbral permitido en el Decreto 28718-S Control de la Contaminación del Ruido. Monitoreo del ruido cuatro veces por año, incluye los siguientes escenarios: (emitir un informe (trimestralmente) Durante el período de perforación y prueba de pozos cada tres meses) Funcionamiento de la Planta, el nivel de ruido constante que se espera o promedio. Los acontecimientos de la planta (limpieza de tuberías) y los eventos inesperados de contingencia. Elaborar un informe de los resultados de las mediciones en las diversas pruebas las cuales deberán cumplir con el límite permitido según horario diurno o nocturno Disponer de un plan de contingencia: para ejecución de medidas correctivas ante eventuales fugas no controladas de gases no condensables y emisiones de ruido. 	Director del CS Recursos Geotérmicos – Director del Centro de Generación Las Pailas	Mantener los niveles de ruido producto de la operación y mantenimiento del campo, dentro de los límites permitidos. Por la Normativa Nacional aquí señalada.	Costo incorporado en el presupuesto de la operación de la planta geotérmica	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro Servicios Gestión Ambiental. Gestión Ambiental Centro Servicios Recursos Geotérmicos. Centro de Generación Las Pailas - Monitoreo del ruido EJECUTOR CSRG – CG Las Pailas - Nivel de ruido medido / Límite permitido según el marco normativo horario diurno y nocturno del día. Dentro las instalaciones de la planta debe ser ≤ 1 - Registros mediciones mensuales con los gráficos de control de las mediciones realizadas. - EJECUTOR CSRG- CG Las Pailas - Plan de Contingencia: Ejecución de medidas correctivas. - EJECUTOR CSRG – CG Las Pailas	actividades del proyecto	Fase de abandono de la planta (final de la vida útil)
Operación 04 U2P #46	Labores de operación y mantenimient o del campo geotérmico y mantenimient o de la planta geotérmica (aceites y compuestos químicos)		Alteración a la fauna silvestre	Decreto Ejecutivo 32079- MINAE 2004 "Código de Buenas Prácticas Ambientales. Decreto Ejecutivo 26042- S-MINAE	Establecer un programa de vigilancia de la incursión de la fauna silvestre dentro de los límites de la propiedad del ICE en esta nueva sección del campo geotérmico e instalaciones de la nueva unidad de generación (planta). Los alcances de este programa de vigilancia estarán sujetos al criterio del biólogo del campo geotérmico. Considerar épocas de reproducción criaderos, etc. Después de 5 años, la continuación del monitoreo será examinada de nuevo sobre la base de opiniones de expertos en biología.	Director del CS Recursos Geotérmicos	Cuantificar la variedad de especies y comportamiento en el tiempo Atender contingencias provocadas por la presencia de la fauna silvestre en el sitio que pongan en riesgo al personal o inconvenientes a los procesos operativos	Costo incorporado en el presupuesto de la operación de la planta geotérmica	Unidad de Supervisión Ambiental de Proyectos - Centro de Servicios Gestión Ambiental. Gestión Ambiental Centro de Servicios Recursos Geotérmicos. CG Las Pailas - Registro del monitoreo de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Para el bosque y plantaciones forestales, una vez al año por un período de 5 años desde su entrada en operación. - Registro de observaciones y fotografías EJECUTOR CSRG	Una vez entra de la fase de operación de la	A criterio del especialista en biología a cargo de la su implementación

*Costo \$ 1 792

^(*) Costo: Columna incluye únicamente los costos asignados directamente por los expertos ambientales, adicionales a los considerados en el presupuesto constructivo y de operación del proyecto.

Anexo 3. Bitácora



03-84-2017 Ge realier oisita al sitio donde se pertora el porto para agua debb se observam en el sitio los trabajos de peritoración, lo recipientes con sustancias peligramas sobre trainas para reten um de departes y estaciones separatores de residuos. En la lagua es observam trabajos de imprementalización y tentajos de recuperación de tatudes. Sid. Tarra Ruiz Reasco Consultor DIS 6-2009 19-04-2017 Dowite a la Hazeleta 12 con personal del Reweses Teolierios y presonal del malla que moles la plozoleta, éstos mejor ageso a las tempos molaise de monitores 01-05-2017 Se seal to gier de campo a la Char de la Linco de Pailas, se abserva que tingligaRDN los la mayorin de las cimientos y sitios de Toere se colocan postes metálicos representa ahores ques la istitución ya que desponibles prou utilizar. En general los sitios de poservar perbandos. En general los sitios de p observan oreenadas CONSU / TOR 0156-20

13-05-2017 Es recognido por la Cos de Majornas se checeva como centizado mejoers en tos monejos obes, ha mejopado la sepannión de 6 steertras losee de Enteraniento Bió coording gies it compo con ingenienos (lectre coordinar terbajos la bomba sumengible en el la Mazoleta 24-05-2017 cemunidad tarbajos a mentitar respecto commidad y reasona! la Monicipalidad tones feles 05-06-2017 Magunus de encoferdo de estaves mediados de se ve ordenada, vale la pena menuo aters se capacito pensonal en el Toberia de condución - 12 rada es evidente que el edoc reade de la misma

MINISTERIO DE AMBIENTO SE ERGIA Cuisno umo un exclorte comuttoje, también es eviden nome de detacon solumente los ómboles necessarios pour la motevición de la Tubería, ya que, entre el carmino y la des observer inches que funcionan como pasos para farma naturales, estos unteriormente se ha visto como son utili. rados por las mones. Se observa en compo como además es importante mencionas que durante la surana enteniora se obtevo pesolución della Securar de Igua pres le abou en cauce que incluye un prédostal y la Tabenia funcionaci como paso del camino sobre la quebada Vajo. Fu la Morolela 13 se sentizan labores de preferención de poros pos extlotación geoléemica. En la Casa de Maganas de FailasI se construyó la losa de concecto y se touslado un Peteo Comission Asquedigies Parieval. Bill typest 21-06-2017 Ce nealiza gira por la Linea de Transmisión de Pailas II en compañía de l responsable ambiental de las actroles ATis, con el objetivo de verificar que la conta fozasta acalizada a la techo umple con los requesimientos mínimos y corrected for contentor forestales avociados to les sities de Toases y la linea en general se discevan Contonde con personal le la Municipalidad de Liberia teme de acres uniterido y ademas programas frabajos sel presento de acres construido y ademas programas frabajos de presento de primes termo, de acres construido presento del Aya realizando construido so diserva personal del Aya realizando

Anexo 4. Informe I	Etapa Operativa y M	Ionitoreo Ambienta	al de la Planta Pailas I.	



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

CENTRO DE PRODUCCION LAS PAILAS I


AREA DE CONTROL QUIMICO

INFORME ETAPA OPERATIVA Y MONITOREOS AMBIENTALES DEL AREA DE PLANTA

Abril 2017 a Junio 2017

13/06/2017

ING. JORGE VINDAS EVANS



CONTENIDO

Introducción

A continuación se presenta un resumen del seguimiento del plan de gestión ambiental de la Planta Geotérmica Las Pailas durante su operación para el I II trimestre del 2017. Como el área de mantenimiento químico está dentro de la planta, se tiene un programa de trabajo con órdenes de trabajo y contacto permanente con el proceso y los aspectos ambientales a controlar.

Objetivo del monitoreo y seguimiento ambiental

El monitoreo y seguimiento ambiental tiene como objetivo dar seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Gestión ambiental y verificar que las recomendaciones y sugerencias emitidas en informes anteriores sean consideradas.

Plan de Gestión Ambiental.

A continuación se muestra información de las visitas y acciones ejecutadas según cada medida durante el II Trimestre del 2017.

Afectación al suelo y subsuelo por derrames de hidrocarburos (sitios de almacenamiento)

Bodega de inflamables:

- Se hizo una visita el 8 de junio y se revisaron las hojas de seguridad, no se encontraron ya que están haciendo un cajón nuevo.
- Se revisó el tanque de contención de derrames y está lleno de agua de lluvia, sería conveniente impermeabilizar esta tapa.
- El kit de contención de derrames está en buen estado.
- Se limpió el drenaje del piso, que tenía suciedades.
- Revisión de los extintores en buen estado, están cargados.
- La ducha funciona satisfactoriamente.
- La bodega está limpia.
- Se colocó el rotulo informativo sobre transporte y manejo de químicos que estaba caído.

Todos estos edificios y sistemas se mantienen operando satisfactoriamente al momento de la inspección. Ver Figura 151, Figura 153, Figura 154, Figura 155, Figura 156 y Figura 156.



Figura 151. Vista exterior de la bodega de inflamables en su parte frontal y posterior.



Figura 152. Evidencia de extintor con amarra suelta y ausencia de hojas de seguridad.



Figura 153. Información de seguridad, nomenclarura y extintores



Figura 154. Vista de la bodega.



Figura 155. Kits de contención de derrames.



Figura 156. Vista de la ducha, el canal de drenaje y el tanque de contención de derrames. Vista interior de la de la bodega de sustancias inflamables.

Las bodegas de productos químicos se encuentran acomodadas según diseño y recomendaciones del regente químico. Para la visita realizada el 8 de junio, se observó que las bodegas se encuentran en buenas condiciones y los tanques están en buen estado (Figura 157 y Figura 158).



Figura 157. Vista del exterior e interior de la bodega de químicos, los edificios están en buenas condiciones, no hay derrames.



Figura 158. Extintores ubicados en el sector de la bodega de químicos. Se está haciendo un cajón nuevo para las hojas de seguridad, los extintores están cargados.

Afectación a la calidad de vida por ruido, vibraciones y emisiones.

El área química hace monitoreos de ruido cada dos meses. Además se cuenta con planes de mantenimiento por área de la unidad, tanto mantenimiento preventivo como predictivo para velar por su buen funcionamiento (ver apéndice) y reducción de ruidos, como que el edificio de la casa de máquinas tiene paredes gruesas con materiales que aíslan el ruido.

En las áreas más ruidosas es obligatorio el uso de protección personal como la turbina y bombas. La última medición de ruido se llevó a cabo en el mes de mayo del 2017, el cual mostro valores de ruido dentro de los valores normales, esta información se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 29. Mediciones de ruido en la Planta Geotérmica Pailas 1 realizadas en el mes de mayo del 2017.

PLANTA GEOTERMICA LAS PAILAS

MEDICION DE RUIDO

				TIEMPO DE MEDICION (MINUTOS)					
SITIO		# MUESTRA	HORA		MEDICION #1	MEDICION #2	MEDICION #3	PROMEDIO	OBSERVACIONES
SALA DE CONTROL	DENTRO	1	08:02	1	58.2	58.1	58.1	58.1	
SALA DE CONTROL	FUERA (FRENTE)	2	08:00	1	83.6	83.6	83.5	83.6	
OEC #1	DENTRO	3	07:52	1	97.7	97.5	97.5	97.6	
010 #1	FUERA (FRENTE)	4	07:50	1	82.6	82.7	82.6	82.6	
OEC #2	DENTRO	5	07:44	1	98.0	98.3	98.0	98.1	
OEC #2	FUERA (FRENTE)	6	07:42	1	81.4	81.4	81.6	81.5	
TODDE DE ENEDIANAIENTO	BOMBAS DE ENFRIAMIENTO	7	07:48	1	85.8	85.7	85.8	85.8	Bomba B parada
TORRE DE ENFRIAMIENTO	LADO DEL PARQUEO	8	08:15	1	83.8	83.7	83.9	83.8	
SILENCIADOR	EN EL SITIO	9	07:40	1	66.9	66.8	66.8	66.8	
BOMBAS DE REINYECCION	EN EL SITIO	10	07:56	1	83.2	83.6	83.3	83.4	Bomba A operando
SUBESTACION	FRENTE	11	07:38	1	64.9	64.9	64.4	64.7	
	FRENTE (CORTINAS TALLERES)	12	07:34	1	69.8	69.7	69.9	69.8	
EDIFICIO MANTENIMIENTO	FRENTE TALLER INSTRUMENTACION Y CONTROL	13	07:28	1	59.9	59.6	59.8	59.8	
	DENTRO	14	07:24	1	55.1	55.3	55.2	55.2	
LABORATORIO QUIMICO	FUERA (ENTRE ALMACEN Y LABORATORIO QUIMICO)	15	07:26	1	56.2	56.2	56.0	56.1	
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES	EN EL SITIO	16	07:32	1	59.2	59.0	59.6	59.3	
ALMACEN	PATIO DE MATERIALES	17	07:30	1	49.8	49.8	49.7	49.8	
EDIFICIO ADAMANISTRATIVO	FUERA (FRENTE)	18	08:30	1	65.8	66.0	66.1	66.0	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	DENTRO (IMPRESORAS)	19	08:32	1	50.2	50.3	49.9	50.1	
0.0557.05.000.000	FUERA	20	08:22	1	61.6	61.7	61.4	61.6	
CASETA DE VIGILANCIA	DENTRO	21	08:24	1	49.3	49.0	49.1	49.1	
PLANTA DE CONCRETO DE PROYECTO	EN EL SITIO	22	08:20	1	65.2	65.0	65.3	65.2	
COMEDOR EDIFICIO MANTENIMIENTO	EN EL SITIO	23	07:36	1	61.1	61.3	61.5	61.3	Los dos abanicos operando
BOMBA DE PENTANO LADO IZQUIERDO OEC #1 9300A (POR LA BOTONERA)	EN EL SITIO	24	07:54	1	96.2	96.1	96.3	96.2	
BOMBA DE PENTANO LADO IZQUIERDO OEC #2 9300A (POR LA BOTONERA)	EN EL SITIO	25	07:46	1	96.3	96.1	96.5	96.3	

El área más ruidosa es dentro de la casa de máquinas de turbina.

Como se ve el área más ruidosa el dentro de la casa de turbinas, por lo que esta área esta confinada acústicamente.

Dinámica socio cultural

Se cuenta con una brigada de emergencias que participa todos los viernes en charlas y prácticas sobre prevención y atención de emergencias. Se da seguimiento al plan de trabajo con las comunidades para ver lo que son relaciones comunales, charlas educativas (ver programa en apéndice). Se están haciendo las mejoras necesarias en los procesos y mantenimiento, este año se renovaron las normas de calidad ISO 9001, ISO 14001, y la norma se seguridad OSHA 18001 (Figura 159). Se tienen identificados los a aspectos ambientales significativos de riesgos, y ambiente y controles operacionales para los menos significativos para cada área.



Figura 159. Certificados de calidad, ambiente y riesgos vigentes y gabinete con equipo contra incendios en buen estado, con mangueras, pitones y herramientas.

Afectación a fauna acuática y terrestre por derrames o contaminación

Manejo de residuos sólidos

Las antiguas baterías de recolección de desechos sólidos se retiraron y se sustituyeron por recipientes que cumplen con la norma nueva, (Figura 8). Los desechos se envían al centro transferencia, donde se entregan a gestores autorizados, (Figura 9).



Figura 160. Nuevos recipientes para clasificar sólidos área química y Centro de transferencia de residuos.

Control v maneio de derrames de hidrocarburos

Para contener derrames de aceites y productos químicos se cuenta con bodegas con trampas de aceite y sistemas de contención de derrames de aceites y químicos. Además se tiene un kit absorbente de derrames que se pueden llevar fácilmente al sitio, se cuenta con procedimientos para el manejo de productos químicos peligrosos, con toda su información técnica como las hojas de seguridad, ducha de emergencia, accesos controlados, almacenamiento según su tipo (oxidante o reductor) (Figura 161, Figura 162, Figura 163 y Figura 164).



Figura 161. Sistema de soda con muros de contención de derrames.



Figura 162. Trampa de aceites de taller 12 de junio, está limpia de aceites.



Figura 163. Listado de hojas de seguridad área química.



Figura 164. Kit de control de derrames del área química y msds.

Manejo de aquas residuales

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual (Figura 13) la cual recibe las aguas de los diferentes edificios de la planta y del PG Pailas II. Las capacidades de diseño, diagrama de flujo se muestran en el Cuadro 2. Actualmente la planta está trabajando pero tiene una capacidad muy ajustada, ya que del comedor de Proyecto se recibe gran cantidad de aguas servidas y esto es una alta carga orgánica.

Información básica de la planta de tratamiento

La planta de tratamiento cuanta con las siguientes características de diseño

- La jornada de operación de la PTAR Las Pailas es continua.
- La jornada de trabajo de la PTAR Las Pailas es de 49 horas semanales, 52 semanas laboradas por año. En todo ese tiempo hay un técnico capacitado para

su operación.

• La capacidad de la PTAR Las Pailas es de 54.3 m3/día.

El detalle de la estimación de la carga hidráulica se presenta en el Cuadro 30.

Cuadro 30. Capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Agua	as Negras	
Número de personas	350	UND
Aporte de AR por empleado	100	Litros
Total de Aguas Residuales	35	m³/día
Caudal Promedio/hora	2,9	m³/hora
Factor Pico	2,5	-
Caudal Pico/hora	7,3	m³/hora
Agua	s Servidas	
Número de personas	700	UND
Número de Comidas	1	UND
Aporte de AR por empleado	25	Litros
Total de Aguas Residuales	17,5	m³/día
Caudal Promedio/hora	1,5	m³/hora
Factor Pico	2,5	-
Caudal Pico/hora	3,6	m³/hora
TOTAL DE AR	52,5	m³/día
CAUDAL PICO TOTAL	10,9	m³/hora

Evaluaciones de las unidades v fallas

En este trimestre se ha bajado la llegada de grasa a los tamices de la planta y la limpieza de la misma se ha aumentado debido a varias quejas que se presentaron. El responsable de realizar la limpieza es Proyecto, sin embargo, es necesario mejorar la separación de gruesos provenientes de comedor de proyectos. Se ha proseguido con la implementación de algunas mejoras para aumentar el tiempo de retención como la colocación de un bypass en el reactor biológico, el cambio de uso de las bombas del sedimentador a

manual para evitar que se vacíe completamente, se aplicaron 15 bolsitas de bacterias digestores de grasa al reactor (Figura 165).



Figura 165. Tamiz de gruesos. Se limpia tres veces por día (proyectos).

En el tanque desgrasador del comedor de proyectos, se aplican bacterias para mejorar la digestión de las grasas y así mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento, ver Figura 166.



Figura 166. Bacterias descomponedoras y tanque desgrasador del comedor de proyectos.

Con la llegada del equipo para medir DQO (Figura 167), se ha monitoreado la carga orgánica que está entrando y saliendo, esto nos ha permitido poder hacer algunos ajustes para mejorar el funcionamiento de reactor. La carga orgánica de entrada tiene picos muy altos de más de 1000 mg/l, esto dificulta poder bajarla hasta 150 mg/l a la salida, pero en el homogenizador baja como a 500 mg/l, por lo que es importante evitar la entrada de grasa y comida cruda proveniente del comedor. Los análisis a la salida han estado dando

mejores valores y esperamos que con las mejoras se bajen más hasta cumplir todos los parámetros, si es importante bajar la carga orgánica para estar dentro de los parámetros de diseño. Como se observa en Figura 168, hay que bajar el DQO y los sólidos sedimentables, se espera con las mejoras de proyecto en el comedor y las de la planta se pueda seguir mejorando.



Figura 167. Medidor de DQO y Vista general de planta de tratamiento.





PRT 011 R-03 Versión 07 Pagina 2 de 3

UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE CIENCIAS AMBIENTALES LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTAL REPORTE DE RESULTADOS



No. Reporte: AG-197-2017

Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua:

Análisis	Unidades	Muestra Nº 01	Muestra Nº 02	Limite máximo admisible
*pH (25 °C)		$6,500 \pm 0,083$	$6,400 \pm 0,083$	9
*D80	mg/l	40 ± 10	1 050 ± 10	50
*DQ0	mg/l	$168,8 \pm 7,9$	1 344 ± 16	150
*Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	86,22 ± 0,73	133,58 ± 0,74	50
*Sólidos Sedimentables	ml/I	0,300 ± 0,070	<0,10	1
*Grasas y Aceites	mg/l	$24,0 \pm 2,9$	130,0 ± 3,0	30
*SAAM	mg/l	0,27 ± 0,12	33,4 ± 2,6	5
*Temperatura	°C	30,00 ± 0,10	28,60 ± 0,10	40
**Oxigeno disuelto	mg/l	5,54 ± 0,10	0,32 ± 0,10	7
**Porcentaje de saturación	%	79,2 ± 7,9	4,40 ± 0,44	-

nd: no detectable d: detectable

Descripción de las muestras:

Muestra Nº01: Muestra de agua tomada en salida planta de tratamiento de aguas residuales, a las 14:55 horas.

Muestra Nº02: Muestra de agua tomada en entrada planta de tratamiento de aguas residuales, a las 15:28 horas.

Figura 168. Análisis de agua residual de marzo 2017.

Afectación por Emisión de gases

En la planta se cuenta con un programa de monitoreo de gases. En Figura 169 y Figura 170 se muestra el reporte de monitoreo de fugas de pentano hechos en la planta con un equipo portátil. Para localizar cada una de las fugas de pentano encontradas, se colocan etiquetas en el sitio de la fuga, las cuales van a facilitar su ubicación. El informe de fugas se envía al personal del área mecánica para que se proceda a realizar las reparaciones correspondientes.

a incertidumbre de la médición se détermina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente a un nivel de conflanza aproximadamente del 95 %.

^{*}Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025;2005, Alcance LE-024, más información en el silfo web www.eca.ci.ci ** Ensayos no acreditados

Eggún reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Nº 33601-MINAE-S,

MEDICION DE FUGAS PLANTA BINARIA LAS PAILAS

LABORATORIO QUIMICO

FECHA: 16/05/2017

HORA: 06:00 AM

			HAY FUGAS	ppm	%	NO HAY FUGAS
DEC # 1						
LADO IZQI	JIERDO					
	SISTEMA BOMBAS DE N-PENTA	INO				
	BOMBA D	E PENTANO 9300 A				
		FILTRO DE SUCCION				Х
		VALVULA HV-9306A SUCCION				Х
		VALVULA HV-9310A				Х
		DESCARGA MANOMETROS				Х
		SELLO DE BOMBA	Х	10		^
			^	10		Х
		BRIDAS VALVULAS				X
	DOMBA D					Χ
	BOINIBAD	E PENTANO 9300 B				V
		FILTRO DE SUCCION VALVULA HV-9306B				X
		SUCCION VALVULA HV-9310B				Х
		DESCARGA				
		MANOMETROS				X
		SELLO DE BOMBA				X
		BRIDAS				X
		VALVULAS				X
	CONDENSADORES					
	MIRA IZQI	JIERDA				Х
		VALVULAS				X
		BRIDAS				X
	MIRA DER	ECHA				X
		VALVULAS				Х
		BRIDAS				Х
	SISTEMA [Х
		BRIDAS				Х
		SISTEMA DE ALIVIO				Х
	VALVULA		***			***
		BRIDAS	***			***
	VALVULA	PV-9307		<u> </u>		Х

		BRIDAS)
DDECA	LENTADORES	טוווטחט			_
PRECA		UF 0103			_
	SALMUERA)
		BRIDAS		1)
		VALVULAS)
		MANOMETROS			Χ
<mark>VAPOI</mark>	IZADOR				
	HE-9100				
		BRIDAS			χ
		MIRA	Х	110	
		VALVULAS			Х
		MANOMETROS			X
<mark>TURBI</mark>	NA				
		VALVULA NV-9210	***		**
		VALVULA FV-9210	***		**
		VALVULA NV-9107A			Х
		VALVULA NV-9107B			Х
		MANOMETROS			Χ
		EJE			Х
		JUNTAS DE EXPANSION			χ
		BRIDAS)
		CARCASA			Х

Figura 169. Monitoreo de fugas de pentano, mayo 2017.

LABORATORIO QUIMICO

FECHA:	16/05/2017

HORA: 09:00

			HAY FUGA S	pp m	%	NO HAY FUGAS
SISTEMA BOMBAS DE N-PENTANO BOMBA DE PENTANO 9350 A FILTRO DE SUCCION X X VALVULA HV-9360A DESCARGA VALVULA HV-9356A SUCCION MANOMETROS X SELLO DE BOMBA BRIDAS X VALVULAS X VALVULAS X VALVULAS X VALVULA HV-9356B X VALVULA HV-9356B X VALVULA HV-9356B X VALVULA HV-9356B X VALVULA HV-9360B X VALVULA HV-9360	OEC # 1					
BOMBA DE PENTANO 9350 A	LADO DER	ECHO				
FILTRO DE SUCCION		SISTEMA BOMBAS DE N-PENTANO				
VALVULA HV-9360A DESCARGA DESCARGA VALVULA HV-9356A SUCCION MANOMETROS X SELLO DE BOMBA BRIDAS X VALVULAS X VALVULAS DESCARGA VALVULAS X VALVULA HV-9356B X VALVULA HV-9356B X VALVULA HV-9360B X VALVULA HV-9360B X VALVULAS X		BOMBA DE PENTANO 9350 A				
DESCARGA VALVULA HV-9356A X X SUCCION MANOMETROS X SELLO DE BOMBA BRIDAS X X VALVULAS X MANOMETROS X X MANOMETROS X MANOMETROS X MANOMETROS X MANOMETROS X X MANOMETROS X MANO		FILTRO DE SUCCION				Х
SUCCION MANOMETROS X X SELLO DE BOMBA X BRIDAS X X VALVULAS X X VALVULAS X X VALVULAS X X VALVULA X VALVULAS X X MIRA IZQUIERDA X MIRA I						Х
MANOMETROS X SELLO DE BOMBA X BRIDAS X VALVULAS X BOMBA DE PENTANO 9350 B FILTRO DE SUCCION X VALVULA HV-9356B X DESCARGA VALVULA HV-9360B X SUCCION MANOMETROS X SELLO DE BOMBA X 20 BRIDAS X VALVULAS X CONDENSADORES MIRA IZQUIERDA X VALVULAS X BRIDAS X BRIDAS X VALVULAS X BRIDAS X SISTEMA DE PURGA X SISTEMA DE PURGA X VALVULA NV-9360 X VALVULA NV-936						Х
SELLO DE BOMBA						Х
VALVULAS		SELLO DE BOMBA				Х
BOMBA DE PENTANO 9350 B		BRIDAS				Х
FILTRO DE SUCCION						Х
VALVULA HV-9356B						
DESCARGA VALVULA HV-9360B X X SUCCION MANOMETROS X X SELLO DE BOMBA X 20 ERIDAS X X X X X X X X X						+
SUCCION MANOMETROS X X SELLO DE BOMBA X 20						X
SELLO DE BOMBA						Х
BRIDAS		MANOMETROS				Х
VALVULAS VALVULAS MIRA IZQUIERDA VALVULAS BRIDAS MIRA DERECHA VALVULAS VALVULAS BRIDAS X SISTEMA DE PURGA BRIDAS X SISTEMA DE ALIVIO VALVULA NV-9360 X X X X X X X X X X X X X		SELLO DE BOMBA	Х	20		
MIRA IZQUIERDA						
MIRA IZQUIERDA						Х
VALVULAS						
BRIDAS						
MIRA DERECHA			-			
VALVULAS						
BRIDAS X X SISTEMA DE PURGA X X		<u> </u>	1			+
SISTEMA DE PURGA X BRIDAS X SISTEMA DE ALIVIO X 23 0 VALVULA NV-9360 X			-			+
BRIDAS X SISTEMA DE ALIVIO X 23 0 VALVULA NV-9360 X						
SISTEMA DE ALIVIO						+
VALVULA NV-9360 X			Х			^
		/VI//III V W/-0360		-		Y
A						
VALVULA PV-9357 X 10			×	10		^

				0	
_		BRIDAS			Х
	VALVULA LV-9	l			X
	VALVOLA EV-3	BRIDAS			X
DI	RECALENTADORES	DNIDAS			Α
<u> </u>		52A Y HE-9152B			
	VAPOR HL-31	BRIDAS			Х
		VALVULAS			X
		MANOMETROS			
	APORIZADOR	INITIONINE I KUS			Х
V)	HE-9150				
	HE-3130	BRIDAS			Х
		MIRA			X
		VALVULAS			X
		MANOMETROS			X
T 1	JRBINA	IVIAIVOIVIETROS			^
<u> </u>	UNDINA	VALVULA NV-9260	***		***
			***		***
		VALVULA FV-9260			
		VALVULA NV-9157A			X
		VALVULA NV-9157B			Х
		MANOMETROS			Х
		EJE			Х
		JUNTAS DE EXPANSION			Х
		BRIDAS			Х
		CARCASA			X

Figura 170. Monitoreo de fugas de pentano, 16 de mayo 2017.

También se realizan mediciones de fugas de H_2S en la planta, las cuales se realizan mediante instrumentos especializados en la detección de este tipo de gases, ver Figura 171.



Figura 171. Detector de fugas de H₂S.

En el Cuadro 31 se presentan los resultados de la Planta, los cuales muestran condiciones se puede ver que el único momento importante donde se detecta H2S es cuando se abre un drenaje para tomar una muestra de condensado, en el sistema de neutralización es muy poco y los otros no hay normales

Cuadro 31. Resultados de monitoreo de fugas de H_2S en la Planta Geotérmica Pailas en los meses enero y mayo 2017

PUNTO	2017							
	ENERO		FEBREF	RO	MARZC)	ABRIL	MAYO
	9-ene-17	23-ene-17	2-feb-17	22-feb-17	13-mar-17 2	21-mar-17	17-abr-17	3-may-17
DRENAJES DE LA OEC # 1	0	0	0	C	0	0	0	0
DRENAJES DE LA OEC # 2	0	0	0	C	0	0	0	0
PARTE SUPERIOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO ENTRE LAS CELDAS C Y D	0	0	0	C	0	0	0	0
PARTE SUPERIOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO ENTRE LAS CELDAS D Y E	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTE SUPERIOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO ENTRE LAS CELDAS E Y F	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTE SUPERIOR DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO ENTRE LAS CELDAS F Y G	0	0	0	0	0	0	0	0
SILENCIADOR	0	0	0	0	0	0	0	0
SILENCIADOR	0	0	0	U	U	U		U
SISTEMA NEUTRALIZACION TUBERIAS	Ů	Ů,		0	2.2	1.8	7.1	0
DE VAPOR Y SALMUERA	9.7	10.1	4.1					
VAPOR CONDENSADO OEC #1 LADO DERECHO VAPOR	192	194	196	8.8	3.3	3.4	2	15.2

Calidad atmosférica y Manejo de fluidos

Como se muestra en la Figura 172, la planta cuenta con un sistema de recolección de drenajes en todos los sistemas principales del proceso, los cuales son llevados a través de una red de tuberías hasta llegar al tanque de neutralización donde se ajusta su pH y se bombea a la laguna de enfriamiento, para posteriormente ser pasado al pozo de reinyección, este sistema es automático, las tuberías esta aisladas, camuflaje color verde, también se cuenta con sistemas de separación de aguas aceitosas en el edificio de mantenimiento, las que se limpian cada mes. Esto lo hace el área civil. Estos aceites se mandan al centro de trasferencia donde MADISA (contratista) los recoge para reciclarlos. Los comedores tienen trampas de grasa, que se limpian mensualmente por el área civil.



Figura 172. Tanque de drenajes de condensado buen estado, 12 de junio del 2017.

Control de la temperatura del aire en planta y ruido

Las tuberías de vapor y salmuera están recubiertas con un aislante térmico para evitar la fuga de calor al medio y la perdida de propiedades termodinámicas, similarmente, también están recubiertos los evaporadores y precalentardores de pentano, todo esto protege al personal, al ambiente y al proceso, baja en nivel de ruidos. Estos se mantienen en buen estado, ver Figura 173 y Figura 174. Importante mencionar que el aislamiento se encuentra en buen estado.



Figura 173. Estado de cubiertas aislantes de precalentadores y vaporizadores.



Figura 174. Aislamiento térmico y acústico de la caseta de turbina está en buen estado.

Protección del suelo y taludes

Se cuenta con una cubierta de membrana para sostener el suelo de los taludes evitando la erosión y pérdida de estabilidad de los mismos (Figura 175). Para el periodo en curso no evidencias desprendimientos de material de los taludes, sin embargo se detecta la necesidad de ejecutar mejorías en algunos sectores.



Figura 175. Taludes estabilizados con geo-membranas sintéticas en la Planta Geotérmica Pailas I, en buen estado.

Asimismo, se brinda mantenimiento a las zonas verdes ubicadas dentro del área de la planta, las cuales durante el periodo se mantuvieron bien conservadas, como se muestra en la Figura 176.



Figura 176. Zonas verdes ubicadas en los alrededores de la Planta Geotérmica Pailas I.

Análisis de agua potable

Los puntos de monitoreo están dentro del edificio de control y el laboratorio químico, ahora se monitorean los tres comedores.

El agua de consumo para la planta las pailas, tiene las siguientes características generales a la salida del filtro UV: pH 7.34, conductividad 143 uS, turbiedad 0.39 NTU, cloro 0.36 ppm (tanque de agua). La planta potabilizadora se encuentra operando satisfactoriamente, se hizo una modificación al proceso para dosificar cloro en las tuberías para garantizar la desinfección. Esto es para garantizar que aguas abajo haya cloro remanente.

En la Figura 177 se muestra la variación del pH del agua del grifo, los resultados muestran que la planta de tratamiento de agua potable está trabajando de forma correcta, de igual manera en el Cuadro 32, se muestra los resultados de la salida de agua de la planta potabilizadora.




Figura 177. Variación del pH del agua para consumo humano.

Cuadro 32. Resultado de análisis de agua potable durante el primer semestre del 2017.

AGUA POTABLE SALIDA PLANTA POTABILIZADORA FILTRO UV.								
MES	Alcalinidad	Sulfatos	Sílice	Hierro	T.S.D.	Dureza	Cloruros	
ENERO	22.56	14	42	0	130	2.66	6.3	
FEBRERO	22.02	27	48.5	0.03	142.8	2.58	5.6	
MARZO	17.13	34	34	0.03	140	2.78	4.1	
ABRIL	24.47	39	36	0.05	166	2.52	5.7	
MAYO	19.58	41	53	0	161	2.32	5.4	

Anexo 5. Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental del Centro de Producción Las Pailas.

Element o del medio	Impactos	Mitigación, prevención, compensación	Accione s	observacion es	% Avance
Derrame de aceite y combustibles	-Sobre la flora del suelo -Sobre ecología del suelo y el subsuelo	-Establecimiento de trampas de aceites. Control y manejo de fugas	-Almacenamiento y uso adecuado de los combustibles -Diseñar áreas específicas para cambio de combustibles en maquinaria y equipo.	Los aceites están en una bodega la cual tiene un sistema de canales y tanque de contención de derrames. Los aceites están en un área de uso exclusivo para materiales inflamables, se cuenta con las hojas de seguridad, kit de recolección de derrames. No se almacenan combustibles.	En cumplimiento
Calidad de vida _{15/2/3333}	-Ruido, vibraciones y emisiones producidas por la operación del Centro	-Monitorear el ruido, las vibraciones y las emisiones, de acuerdo con los controles y especificaciones de las normas ambientales establecidas para tal efecto -establecer un Plan de Mantenimiento e Inspección periódico de la maquinaria y equipo del Centro -Cumplir las Acciones de Mitigación descritas en el Diseño de la obra -verificar que se cumpla con lo establecido en el Protocolo de Recepción de la obra.	-Utilizar tecnología apropiada que reduzca y controle el ruido, las vibraciones y las emisiones -Ejecutar el plan de mantenimiento e inspección ambiental.	Se tiene un monitoreo de ruido que se hace dos veces por año dentro de la planta, se cuenta con planes de mantenimiento por área de la unidad, tanto mantenimiento preventivo como predictivo para velar por su buen funcionamiento y reducción de ruidos, el edificio de la casa de máquinas tiene paredes gruesas con materiales que aíslan el ruido.	En cumplimiento

18.1/ ^{3/} Dinámica sociocultural	-Entorno con problemas ambientales	-Ofrecer información del Centro y del Proyecto a la comunidad -Ofrecer información y capacitar a los trabajadores sobre los temas de: salud ocupacional, seguridad laboral, lineamientos ambientales, y adecuado comportamiento social	-Instruir al personal mediante charlas sobre la salud ocupacional, seguridad laboral, los lineamientos ambientales establecidos por el ICE.	Se cuenta con una brigada de emergencias que participa todos los miércoles en charlas y practicas sobre prevención y atención de emergencias, se esta haciendo un plan de trabajo con las comunidades para verlas por las buenas relaciones. 1. Programa de brigadas 2. Programa de relaciones con las comunidades 3. Programa de implementación de calidad ambiente y riesgos bajo norma ISO y OSHA. 4. Identificación de aspectos ambientales y definición de controles operacionales	En cumplimiento
Farms		-Velar porque el Proyecto cumpla con la legislación y los Lineamientos Ambientales establecidos por la Institución			
Fauna	-Derrame	-Establecimiento de	-Establecimiento de	Se cuenta con bodegas donde se almacena el aceite,	En
acuática y	de aceites y	trampas de aceites.	monitoreo y mantenimiento	estas bodegas cuentan con trampas de aceite,	cumplimiento
terrestre	combustible s sobre la	Control y manaia da france	de equipo.	Hay sistemas de contonción de derramos de casitas y	
32/ ^{5/}	s sobre la fauna	-Control y manejo de fugas	-Control de zonas de lavado	Hay sistemas de contención de derrames de aceites y químicos, con "kit absorbentes de derrames	
32/5	acuática.	-Establecimiento de áreas para cambio de aceites y	de maquinaria y equipo	quimicos, con kit absorbentes de derrames	
	-Sobre	mantenimiento de	-Construir sitios para		
	ecologí	vehículos (se hacen en el	almacenamiento y	 Trampas de aceites y kit absorbentes 	
	а	centro de servicio	disposición aceites.	 Envió de aceites usados a reciclaje. 	
	acuátic	institucional)		Zona de lavado de vehículos	
	а	B	-Diseñar programas de	3. Centro de acopio	
	0-61-	-Regenerar hábitats	educación ambiental	4. Instrucciones de trabajo de manejo de	
	-Sobre la	apropiados a través de reforestación.	Diananar adaquadamanta da	desechos aceitosos (en preparación).	
	fauna suelo	de reiorestación.	-Disponer adecuadamente de los desechos aceitosos y		
	30010	-Estabilizar el área afectada	generar cultura de protección		
	-Sobre	Estabilizar or area areotada	y mejoramiento del entorno.		
	contaminaci ó n del agua	-mantenimiento adecuado y control del entorno (monitoreo fisico-químico)	, .,		

Aire	-Emisión	- Efectuar mediciones	-Seleccionar, adecuar e	Hay programa de monitoreo de:	En cumplimiento
7 0	de gases	periódicas de las	implementar los métodos de	Thay programa do monitoreo de.	Lii campiinionto
38/ ^{7/}		emisiones de gases, al	monitoreo más apropiados a		
00/		menos una vez al mes	las condiciones de la planta,		
		durante el primer año de	con los datos disponibles y	H2S:	
		operación y	las tecnologías adecuadas.		
		trimestralmente a partir del		dentro del perímetro de la planta se presentan	
		segundo año cuando se	-La selección de los métodos	pocas emisiones de este gas, pero se seleccionaron	
		requiera operar la planta.	de análisis se hará en	algunos puntos donde ocasionalmente se detecta,	
		-Coordinar la vigilancia del	conjunto entre el fabricante y	cabe mencionar que ninguno de estos sitios esta en	
		estado de la salud de los	el operador, y estará sujeto a	una zona confinada.	
		empleados de la planta, a	la tecnología de generación		
		través de los registros	que se considere la más		
		médicos laborales. El	apropiada.		
		chequeo se hará	Manitaraa nariédiaa an	pentano	
		anualmente e incluirá	-Monitoreo periódico en		
		entre otras audiometrías,	sitios predefinidos		
		pruebas en sangre,	-Monitoreo trimestral para H ₂ S		
		sistema respiratorio,	-Cumplimiento de la normativa ambiental nacional	Se hacen inspecciones mensuales aparte del	
		estrés, etc.	referida a emisiones, y al	sistema de detección fijo que hay,	
		-Cumplir con la normativa	Decreto N° 30221-S en lo		
		vigente en lo referente a	referente a inmisiones, en el		
		las emisiones e	perímetro de la planta	Ruido	
		inmisiones de gases,	permette de la planta	Ruido	
		minoiones de gases,		Se realiza un monitoreo de ruido periódico con el fin	
				de asegurar que los niveles se mantengan dentro de	
				los estipulado por la legislación	
				The semperate per la regionation	
				Para la realización de estas mediciones se usan los	
				procedimientos establecidos en los manuales de los	
				fabricantes de los equipos.	
				Exámenes médicos	
				Se están haciendo análisis médicos actualizados a	
				todos los empleados de la planta: exámenes de	
				sangre, consulta	

38.2/ ^{8/}	-Calidad atmosférica vs Manejo de fluidos	El manejo de los fluidos, es indispensable para la operación del campo, y para ello es necesario realizar una serie de actividades que implican la generación de ruidos en diferentes puntos del campo.	-Control en el manejo de fluidos	general, se está coordinando audiometrías, electros, etc. Se hizo una encuesta de satisfacción laboral en mayo. Se cuenta con toda una red de tuberías que conducen los fluidos geotérmicos desde el pozo, satélites separadores, planta generadora, lagunas de enfriamiento y pozos de reinyección, de manera que no haya vertidos geotérmicos al ambiente. 1. Fotos de sistema de recolección de drenajes de planta	En cumplimiento
38.3/ ^{9/}	-Calidad atmosférica vs Operación de la Planta	Para la operación de las plantas geotérmicas, es necesario realizar una serie de actividades que implican la emisión continua de gases a la atmósfera. Por lo que es necesario mantener controles para garantizar que no se sobrepasen los límites establecidos para evitar efectos en las personas.	Control y monitoreo periódico	H2S dentro del perímetro de la planta se presentan pocas emisiones de este gas, pero se seleccionaron algunos puntos donde ocasionalmente se detecta, cabe mencionar que ninguno de estos sitios esta en una zona confinada.pentano, Se hacen inspecciones mensuales aparte del sistema de detección fijo que hay, cuando se detecta una fuga se hace un reporte y se marca, para que se repare. Purgas de vapor: Se procura tener cerradas todas las purgas de vapor, se abren solo cuando se hacen maniobras y se tiene equipo de seguridad.	En cumplimiento

Temperatura del aire 39/ ^{10/}	-Aumento en la temperatura local del aire por irradiación de calor	-Distribuir los equipos de modo que los puntos calientes se ubiquen del modo más concentrado posibleAislar térmicamente los equipos hasta donde el diseño lo permita, acorde con la tecnología seleccionada	-Mantener comunicación al personal de planta para que tomen las medidas preventivas pertinentes. -Proveer al personal de ropas aislantes térmicas para ejecutar labores en sitios calientes.	Este tipo de monitoreo es llevado por el área de recursos geotérmicos 1. En la planta se tienen los sistemas de salmuera, vapor y evaporadores recubiertos con aislantes térmicos.	En cumplimiento
Contaminación sónica 40/ ^{11/}	-Producción de ruido y vibraciones por la operación de la planta	-El equipo a adquirir habrá de garantizar que en el borde límite de la propiedad, no supera 45 dBA* a cualquier hora del día en el exterior de la vivienda más cercana. Si no se cumple, diseñar barreras y pantallas acústicas pertinentes, si es que no están contempladas en el diseño. -*De acuerdo a la norma nacional	Realizar monitoreo periódicos de ruido en la planta y en el área de influencia directa, una vez al año. El primer año se hará trimestralmente Durante la operación de la planta.	Se hace un monitoreo trimestral en el área de planta y en los límites de ella. 1. Dentro de la planta se hacen monitoreo periódicos de ruidos en sitios estratégicos, ver mapa arriba.	En cumplimiento